



TELEMARK KILDEVANN AS AVD FYRESDAL
Molandsmoen 9
3870 Fyresdal

Saksbehandler:
Guri Ravn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Telemark Kildevann AS

Kontrollnummer: 2019.023.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Nils-Vidar Pettersen

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Guri Ravn

Andre deltagere fra virksomheten:
Håvard Hillestad
Ole Viggo Heimdal

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Kathrine Helen Sundeng

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Telemark Kildevann AS den 05.09.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

Måleprogrammet er mangelfullt
Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull
Sirkuleringsvannet håndteres ikke i tråd med vilkår i tillatelsen
Internkontrollen er mangelfull

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. 09.19	Guri Ravn	Ingvar Oland
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til: Fyresdal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TELEMAR KILDEVANN AS AVD FYRES DAL	
Organisasjonsnr.: 972 384 151	Eies av: 866 409 242
Bransjenr. (NACE-kode): 11.070 - Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske	

Kontrollert enhet

Navn: Telemark Kildevann AS	Anleggsnr.: 0831.0001.01
Kommune: Fyresdal	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 22.03.1996	Sist endret: 24.10.2014

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Farlig avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Telemark Kildevann AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Telemark Kildevann AS innen 31. desember 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Guri Ravn.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 24.06.19. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Telemark Kildevann AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Måleprogrammet er mangelfult

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemark Kildevann AS, sist endret 24.10.14 - Vilkår 11.2 Måleprogram

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll forskriften) § 5 2. ledd nr. 7 om rutiner

Kommentarer:

Virksomhetens skal ifølge tillatelsen og internkontrollforskriften ha måleprogram og rutiner som sikrer en representativ prøvetaking som dokumenterer at utslippskravene i tillatelsen overholdes.

Virksomhetens «Måleprogram for kontroll med utslippstillatelsen» ble sist revidert 16.02.18. Måleprogrammet er blant annet mangelfullt når det gjelder:

- I måleprogrammet refereres det til grenseverdiene for utslipp til vann, men det er oppgitt feil midlingstid for maksimalt utslipp av vannmengde per døgn.
- Usikkerhet knyttet til prøvetaking er ikke vurdert.
- Analysemetoder er ikke oppgitt
- Kriteriene for forkasting av prøver/analyseresultater som av en eller annen grunn ikke skal brukes i beregning av utslippene er uklart beskrevet.
- Måleprogrammet/rutinene for uttak av vannprøver beskriver ikke i detalj hvordan uttak av døgnprøver fra «bøtten» der prøvene fra den mengdeproporsjonale samles skal foregå. Vasking av prøvetakingsutstyr inkl. oppsamlingsbøtten er heller ikke beskrevet.
- Det er ikke samsvar mellom måleprogrammet og dokumentet «Kontroll med utslippstillatelse». Dette gjelder bl.a.
 - I måleprogrammet under avsnitt «beskrivelse av prøvetakingspunkt og prøvetaking» står det følgende «Ukeblandprøvene tas ut ifra antall faktiske produksjonsdøgn, fra 5-7 døgn». I dokumentet «Kontroll med utslippstillatelsen» datert 29.09.17 som ble mottatt på kontrollen står det følgende «ukeblandprøve tas ut over åtte døgn».
 - Det er ikke samsvar mellom det som står om hvordan den enkelte prøve skal tas ut og hvilke mengder som tas ut i de to dokumentene.
 - Avviksbehandling stemmer ikke overens i de to dokumentene.
 - I dokumentet «Kontroll med utslippstillatelsen» står det at KOF prøver blir tatt ut ifølge tilsendt plan mottatt fra myndighetene. Myndighetene utarbeider ikke plan for prøvetaking det er virksomheten som i måleprogrammet skal utarbeide en slik plan.

Avvik 2

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 farlig avfall § 11-8 Leveringsplikten

Kommentarer:

Ifølge avfallsforskriftens §11-8 skal alt farlig avfall leveres til godkjent avfallsmottak minst en gang i året. Alt farlig avfall skal ved levering deklarerer på avfallsdeklarerer.no.

Virksomheten kan ikke ved deklarasjonsskjema, dokumenter farlig avfall er levert til godkjent mottak siden 2016. Manglende levering av farlig avfall ble også påpekt ved kontrollen i 2014.

Avvik 3

Sirkuleringsvannet håndteres ikke i tråd med vilkår i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemark Kildevann AS sist endret 24.10.14, vilkår 3.4 Kjølevann og sirkuleringsvann

Kommentarer:

Ifølge tillatelsen skal sirkuleringsvann føres på kommunalt overvannsnett.

Ifølge virksomheten infiltreres sirkuleringsvannet i grunnen. Sirkuleringsvann er vann som sendes gjennom rør når det ikke foregår produksjon for hindre begroing ol. i rørene.

Avvik 4

Internkontrollen er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll forskriften) § 5 2. ledd nr. 6 om risikovurderinger, nr. 7 om rutiner og 8 systematisk gjennomgang av internkontrollen

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Telemark Kildevann AS sist endret 24.10.14, vilkår 2.6 Internkontroll

Kommentarer:

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Videre skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forbygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av sikkerhetslovgivningen.

Det er også krav om at det skal foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Alle disse forholdene skal dokumenteres skriftlig.

Arbeid med miljørisikovurderinger er som annet internkontrollarbeid, et kontinuerlig arbeid. Miljørisikovurderingen skal revideres jevnlig. Virksomhetens miljørisikovurdering er ikke oppdatert siden 2010. Ved revidering må det vurderes om det er ytterligere hendelser som kan utgjøre risiko for ytre miljø. Virksomheten må ha skriftlig rutiner som sikrer jevnlig oppdatering av miljørisikovurderingen inkl. handlingsplanen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Viser til avvik 3 om sirkuleringsvann. Hvis virksomheten ønsker å fortsette med å infiltrere sirkuleringsvann i grunnen så må de søke om en endring av tillatelsen. En eventuell søknad må begrunnes og så langt det lar seg gjøre må det dokumenteres at de stedlige masser er egnet for infiltrasjon og at en slik løsning ikke vil medføre en vesentlig fare for forurensning.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Diverse rutiner, miljørisikovurderinger etc.

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)