



Agder Renovasjon IKS  
Dalenvæien 347  
4849 ARENDAL

Saksbehandler:  
Marit Solum

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Østerhus avfallsmottak - Agder Renovasjon IKS

#### Kontrollnummer: 2019.129.I.FMAG

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Seb Cato Larsen, Kjetil Øygarden

*Fra Fylkesmannen i Agder:*

Marit Solum

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Ole Thomas Gustavsen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:*

Ole Martin Aanonsen

Britt Endre og Gro Hagen fra Miljødirektoratet var observatører under inspeksjonen.

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Agder Renovasjon IKS på Østerhus avfallsanlegg den 12.09.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Agder avdekket ett avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Lagring av farlig avfall og EE-avfall er ikke i henhold til krav i tillatelsen.

Anmerkninger:

- Virksomheten kan forbedre sine skriftlige rutiner.
- Virksomhetens risikovurdering bør forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

#### Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. september 2019 Marit Solum  
dato kontrollør

Ole Martin Aanonsen  
deltager

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til Grimstad kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> AGDER RENOVASJON IKS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 880343572	<b>Eies av:</b> 997765494
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Østerhus avfallsmottak - Agder Renovasjon IKS	<b>Anleggsnr.:</b> 0904.0067.01
<b>Kommune:</b> Grimstad	<b>Fylke:</b> Aust-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 30. juni 2010	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og virksomhetens tillatelse overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens frekvensbaserte tilsyn.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Agder Renovasjon IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Agder Renovasjon IKS innen 6. desember 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Marit Solum.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Agder Renovasjon IKS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Lagring av farlig avfall og EE-avfall er ikke i henhold til krav i tillatelsen.

##### **Avvik fra:**

*Tillatelse til drift av omlastingsstasjon og sorteringsanlegg for avfall på Østerhus Avfallsanlegg, 28.10.2013*

##### **Kommentarer:**

Fylkesmannens tillatelse for Østerhus avfallsanlegg stiller krav til at lagring av farlig avfall og EE-avfall skal skje under tak og på tett fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Virksomheten skal også ha kart over sitt lager av farlig avfall og EE-avfall hvor det fremgår hvor forskjellige typer farlig avfall er lagret.

Agder Renovasjon IKS lagrer det meste av farlig avfall og EE-avfall innendørs eller i lukkede containere. I anleggets åpningstider blir blyakkumulatorer og flere metallbur med EE-avfall lagret utendørs på fast dekke, men ikke under tak. Virksomheten har detaljert kart for lagring av ulike fraksjoner av farlig avfall, men ikke for mellomlagringshallen, impregnert trevirke og EE-avfall.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten kan forbedre sine skriftlige rutiner.

#### Kommentarer:

Agder Renovasjon IKS har utarbeidet både felles rutiner for alle sine anlegg og egne rutiner for avfallsanlegget på Østerhus. Et av kravene i tillatelsen for Østerhus er at området skal ryddes fortløpende. Dette gjøres rutinemessig av personell på anlegget, men er ikke nedfelt i skriftlige rutiner. Virksomheten opplyste under inspeksjonen at de lagrer noen fraksjoner av farlig avfall utendørs på dagtid, men at disse flyttes innendørs ved dagens slutt. Denne praksisen er ikke beskrevet i rutinene for håndtering og lagring av farlig avfall.

### Anmerkning 2

Virksomhetens risikovurdering bør forbedres.

#### Kommentarer:

Agder Renovasjon IKS har gjennomført en risikovurdering for Østerhus avfallsanlegg som blir revidert jevnlig. Risikovurderingen inkluderer forhold knyttet til ytre miljø, men bør også omfatte utendørs lagring av avfall.

## 8. Andre kommentarer

Virksomheten planlegger bygging av ny innendørs hall for lagring av avfall, og denne ventes å være ferdigstilt i løpet av våren. De er også i en prosess med å ansette en egen HMS-ansvarlig.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven