



TANK OG TRAILERVASK AS
Industrivegen 5 (JE)
3940 Porsgrunn

Saksbehandler:
Erlend Kaarstad

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Tank og Trailervask AS

Kontrollnummer: 2019.025.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jostein Grønvold

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Gunnar Djuvik

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Erlend Kaarstad
Gro Hagen (Miljødirektoratet, observatør)
Cathrine Skjærgård (Miljødirektoratet, observatør)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Tank og Trailervask AS (Tank og Trailervask AS) den 19. september 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

Manglende etterlevelse av vilkår 1, 3 og 11 i tillatelsen
Virksomhetens internkontroll er mangelfull for risikovurderinger og avvikshåndtering
Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredstillende
Virksomhetens håndtering av produktrester er ikke tilfredstillende

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. oktober 2019	Erlend Kaarstad	Ingvar Oland
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Vestfold og Telemark	

Kopi av rapporten sendes til:

- Porsgrunn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TANK OG TRAILERVASK AS	
Organisasjonsnr.: 971979550	Eies av: 832031232
Bransjenr. (NACE-kode): 81.299 - Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted	

Kontrollert enhet

Navn: Tank og Trailervask AS	Anleggsnr.: 0805.0120.01
Kommune: Porsgrunn	Fylke: Telemark
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	
Tillatelse gitt: 7. desember 2012	Sist endret: 6. august 2014

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Tank og Trailervask AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Tank og Trailervask AS innen 1. desember 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvikene som ble avdekket i denne inspeksjonen. Enkelte avvik som ble avdekket er sammenfallende med kontroll som ble gjennomført den 07.02.2014, hvor det ble gitt avvik på oppfølging av vilkår i tillatelsen, lagring av farlig avfall utendørs og mangelfull internkontroll. Etter vår vurdering har ikke virksomheten gjennomført nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse av krav i tillatelse og i lovverket.

Tank og Trailervask AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 01.12.2019 som beskriver hvilke tiltak som er gjennomført for å lukke avvikene.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark v/Erlend Kaarstad.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven* § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 1. desember 2019. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Tank og Trailervask AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Manglende etterlevelse av vilkår 1, 3 og 11 i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven gitt av Fylkesmannen den 07.12.2012, sist endret 06.08.2014, punkt 1 Produksjonsforhold, 3 Utslipp til vann og 11 utslipp og rapportering til Fylkesmannen.

Kommentarer:

Det ble under tilsynet avdekket flere forhold hvor virksomheten er i brudd med tillatelse gitt av Fylkesmannen.

Overskridelse av produksjonsrammer

Tillatelsen gjelder utslipp for inntil 5000m³ avløpsvann/vaskevann pr år og vask av 10 tanker pr dag, tilsvarende 2200 transporttanker årlig. Ved vesentlig endring av aktiviteten skal bedriften søke om ny eller endret tillatelse. Med vesentlig endring menes mer enn en 10% produksjonsøkning. Under tilsynet viste logg at det var vasket 2641 tanker og tilført 8248m³ med avløpsvann/vaskevann til kommunalt nett.

Overskridelse av grenseverdier for KOF og pH til vann

I henhold til tillatelsen skal pH ligge fra 0.6 -9.0 ved påslipp. Under tilsynet ble det fremvist analyserapporter for 2019 (Rapport nr. N1911921 utstedt 04.07.2019). Resultatene viser at utslippsgrenser for KOF og pH er overskredet. Virksomheten opplyste at de i 2019 har installert direkteavlesning av pH på avløpsvann. Ved verdier som faller utenfor pH 5,6 og pH 8,5 vil ikke avløp slippes på kommunalt nett, men sendes til tank hvor pH justeres med lut før den sendes til ny pH avlesning.

Gjennomføring av rapportering til Fylkesmannen

Virksomheten har ikke rapportert resultater fra målinger i henhold til måleprogram til Fylkesmannen siden 2015.

Avvik 2

Virksomhetens internkontroll er mangelfull for risikovurderinger og avvikshåndtering

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd punkt 6 (risikovurderinger) og punkt 7 (avvikshåndtering).

Kommentarer:

Miljørisikovurderinger

Internkontrollforskriften § 5.2 punkt 6 stiller krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på bakgrunn av denne vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Risikovurderingene skal omfatte alle hendelser som utgjør en risiko for ytre miljø. Etter Fylkesmannens vurderinger er det flere vesentlige forhold som ikke er risikovurdert av virksomheten. Avviket bygger på følgende observasjoner som ble gjort under tilsynet:

- Bruk av vaskemidler/dispergeringsmidler med avrenning til oljeutskiller er ikke vurdert med tanke på eventuell påvirkning på renseeffekt i oljeutskiller.
- Utendørs lagring av produkttester er ikke risikovurdert med hensyn på fare for forurensning
- Manglende risikovurdering av lagring for ulike produkter/kjemikalier i vaskehall. Risikovurdering viser bare til lekkasje fra IBC. Konsekvensen av lekkasje/utslipp av de ulike kjemikalier er ikke vurdert.
- Virksomheten opplyste at de gjennomfører en risikovurdering av produkt før vask av tank for å vurdere om den kan vaskes eller ikke ved anlegget. De kunne ikke vise til en skriftlig rutine for hvordan denne risikovurderingen gjennomføres, eller hvilke kriterier som legges til grunn for godkjenning eller ikke.

Avvikssystem

Internkontrollforskriften har i § 5 punkt 7 krav om at virksomheten skal ha et system for avviksbehandling. Hensikten med systemet for avviksbehandling er å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av HMS krav. Det er satt krav om at rutiner knyttet til avviksbehandlingen skal dokumenteres skriftlig. Virksomheten opplyste under tilsynet at de ikke har skriftlig rutiner for avvikshåndtering, men at det jobbes med å etablere/integrere et nytt system for avviksbehandling.

Avvik 3

Virksomhetens lagring av farlig avfall er ikke tilfredstillende

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall. Forurensningsforskriften § 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven punkt 9.2.2 og 9.3.3

Kommentarer:

I henhold til avfallsforskriften § 11.5 skal alle som oppbevarer eller håndterer farlig avfall treffe nødvendige tiltak for å unngå forurensning. Tillatelsens punkt 9.2.2 setter krav til at det ved bedriften skal være en oversiktlig lagerplass innrettet slik at avfallet lagres tørt uten fare for avrenning. Lagret skal videre sikres slik at uvedkommende ikke har adgang. Tanker som inneholder mer enn 2m³ farlig avfall skal ifølge forurensningsforskriften § 18-6 c, ha oppsamling arrangement som minst rommer tankens volum.

Avviket bygger på følgende observasjoner under tilsynet:

- Tre IBC tanker med oljeholdig vaskevann ble lagret utendørs, utenfor vaskehall, og var ikke sikret mot uvedkommende.
- Virksomheten har en 20 m³ tank utenfor vaskehall som har vært brukt til oppsamling av oljeholdig vaskevann. Tanken er ifølge virksomheten ikke lenger i bruk da den ikke tilfredsstillende kravene i forurensningsforskriften § 18. Virksomheten opplyste under tilsynet at det fortsatt er rundt 4 m³ oljeholdig vaskevann igjen på tanken, og dermed anser vi tanken som fortsatt i bruk.

Avvik 4

Virksomhetens håndtering av produktrester er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven punkt 3.2.1 og 9.2

Kommentarer:

All forurensning fra bedriften er isolert sett uønsket og skal reduseres så langt det er mulig uten urimelig kostnad. Forurensningsloven § 7 beskriver virksomheten sin plikt til å iverksette tiltak for å hindre forurensning.

Under befaring i vaskehall ble det vasket en tankbil som hadde fraktet glykol. Tankene ble inspisert av operatør og vurdert som «så godt som tomme». Restprodukt (glykol) ble så tømt rett fra tankbil på kommunalt nett. Estimert volum av restprodukt var 1-2 L i hver av de fire tankene.

Restprodukt fra tanker skal jf. punkt 3.2.1 i tillatelsen fjernes så langt dette lar seg gjøre fysisk og praktisk, før vask. Produktrester som fjernes skal ikke føres til kommunalt avløp, men håndteres som avfall og leveres til godkjent mottak.

Krav for oppbevaring av restprodukt skal lagres på en oversiktlig lagerplass innrettet slik at avfallet lagres tørt og uten fare for avrenning eller utslipp.

8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

9. Andre forhold

Virksomheten har som en følge av klage på avvikende pH til kommunalt renseanlegg på Heistad gjort endringer i driften. Det er etablert en pumpe som styres av pH i avløpsvannet. Ved pH utenfor intervallet 5,6 – 8,5 vil pumpe starte og sende avløp til dagtank for pH justering. Etter pH justering vil avløpsvann ledes til kum for ny pH måling og videre på kommunalt nett.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen