



TINN KOMMUNE TEKNISK  
Postboks 14  
3661 Rjukan

Saksbehandler:  
Berit Løkken

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Rjukan avløpsrensaneanlegg

#### Kontrollnummer: 2019.056.I.FMVT

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Geir Foseid

*Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:*  
Berit Løkken

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Thomas Miland

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:*  
Tor Fredrik Holth

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rjukan avløpsrensaneanlegg (Rjukan avløpsrensaneanlegg) den 16.10.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvikene da disse også ble bemerket ved siste kontroll i 2013.

#### Avvik:

- Manglende internkontroll
- Manglende overvåking og registrering av overløp

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

28. oktober 2019

Berit Løkken

Ingvar Oland

dato

kontrollør

fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> TINN KOMMUNE TEKNISK	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 976821203	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Rjukan avløpsrenseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 0826.0025.01
<b>Kommune:</b> Tinn	<b>Fylke:</b> Telemark
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 26. september 2017	<b>Sist endret:</b> 7. september 2012

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsregelverket overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rjukan avløpsrenseanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Rjukan avløpsrenseanlegg innen 1. februar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvtpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rjukan avløpsrensaneanlegg bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

##### **Manglende internkontroll**

##### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 4 og § 5 andre ledd punkt 5, 6, 7 og 8

§ 4 uttrykker at ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten, og at dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

§ 5 omhandler innholdet i det systematiske hele- miljø og sikkerhetsarbeid ved virksomheten og tilpasset denne. Det er krav til dokumentasjon for

- Å fastsette mål for helse-, miljø- og sikkerhet
- Å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
- Å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
- Å foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

#### **Kommentarer:**

Under tilsynet ble det opplyst at internkontroll for avløpssektoren ble utarbeidet i 2008, men denne er ikke i bruk. Tilhørende avviksrutine og avvikshåndtering er heller ikke tatt i bruk. Det ble opplyst at det finnes et avvikssystem (Campilo), men dette blir ikke benyttet. Det er heller ikke etablert risiko- og sårbarhetsanalyse med tilhørende tiltaks- og handlingsplan for avløpsanleggene (renseanlegg og ledningsnett) eller egen rutine for oppdatering av risikovurderingen.

#### **Avvik 2**

##### **Manglende overvåking og registrering av overløp**

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 14-5 fjerde ledd:  
Den ansvarlige skal fra 31. desember 2008 registrere eller beregne driftstid for utslipp fra overløp

#### **Kommentarer:**

Det er i alt 9 overløp på ledningsnettet, hvorav ett er omfattet av overvåking. De resterende 8 overløpene skal overvåkes av avdelingen for bygg, vei og anlegg, men det opplyses at det ikke er noen registrering (tid eller mengde) ved overløp og at disse ikke følges opp ved overvåking.

Overløpene ved pumpestasjonene overvåkes og føres tilsyn med av VA-avdelingen.  
[Kommentartekst]

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 8. Andre forhold

Rjukan kommune har store problemer på avløpsnett, bl.a. med innlekking av fremmedvann og at det er ca. 170 bekkeinntak langs hovedtraseén. En rekke møter har vært avholdt mellom kommunen og Fylkesmannen hvor disse forholdene har vært diskutert. Kommunen har bl.a. utarbeidet plan for strakstiltak med bakgrunn i hovedplan og saneringsplan, men det er uklart på hvilket grunnlag tiltakene er prioritert og hvordan disse er fulgt opp.

Vi er også kjent med utfordringen som er knyttet opp mot fylkeskommunen som eier av fylkesveien og overvannsnett som ligger her. Kommunen bør samordne og koordinere tiltak med fylkeskommunen.

Fylkesmannen vil ferdigstille ny utslippstillatelse for Rjukan, og vi ber derfor om at oppdatert plan for strakstiltak oversendes.

### Påslipp til kommunalt nett

Det er lite industri i området som er og kan slippes på kommunalt nett, jf. forurensningsforskriften § 15 A. Én bedrift, NOURYON og som produserer H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, bør vurderes, da denne har utslipp av TOC. Det opplyses at det ofte er lukt av white-spirit fra denne

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen