



BERGENE HOLM AS AVD LARVIK
Postboks 2060 Stubberød
3255 Larvik

Saksbehandler:
Berit Løkken

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved BERGENE HOLM AS, avd. Larvik

Kontrollnummer: 2019.034.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Paul Vittersø

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Berit Løkken

Andre deltagere fra virksomheten:
Sverre Martin Sørensen
Vibeke Lynum

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Trine Bull-Hansen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved BERGENE HOLM AS, avd. Larvik (BERGENE HOLM AS, avd. Larvik) den 09.10.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket ingen avvik og ga 3 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Manglende dokumentasjon på service og tilsyn av oljeutskiller
- Internkontrollen har enkelte mangler
- Vannhåndtering fra tømmerlageret er mangelfull

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

	Berit Løkken	Ingvar Oland
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Vestfold og Telemark	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: BERGENE HOLM AS AVD LARVIK	
Organisasjonsnr.: 974191962	Eies av: 812750062
Bransjenr. (NACE-kode): 16.100 - Saging, høvling og impregnering av tre	

Kontrollert enhet

Navn: BERGENE HOLM AS, avd. Larvik	Anleggsnr.: 0712.0014.01
Kommune: Larvik	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Treforedling	
Tillatelse gitt: 27. august 2008	Sist endret: 25. oktober 2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. oktober 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil BERGENE HOLM AS, avd. Larvik bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Manglende dokumentasjon på service og tilsyn av oljeutskiller

Kommentarer:

Oljeutskilleren ble opplyst å tømmes 2 ganger pr år. Det er tidligere gjennomført tilsyn av denne fra firma som også står for tømning, men dokumentasjon på gjennomført tilsyn og vedlikehold mangler.

Anmerkning 2

Internkontrollen har enkelte mangler

Kommentarer:

Virksomheten har ikke en samlet handlings-/ tiltaksplan for oppfølging av miljørisikovurderingen for ytre miljø. Virksomheten opplyser at det kan være vanskelig å hente ut en slik samlet vurdering av systemet som benyttes (TQM), men vil ved ny gjennomgang gjennomføre og utarbeide dette innen årsskiftet.

Det mangler enkelte rutiner, bl.a. for oppfølging av renseanlegget for avvanning av tømmer, utslipp til luft og målinger fra forbrenningsanlegget, samt vedlikeholdsrutiner.

Anmerkning 3

Vannhåndtering fra tømmerlageret er mangelfull

Kommentarer:

Som følge av den tørre sommeren i 2018 hadde virksomheten behov for å utvide lageret av tømmer utover det etablerte området hvor (vannhåndteringen er kontrollert) vanning har vært klimastyrt. Selv om prøvetaking av utløpsvann fra renseanlegget også omfattet vann fra dette tilleggsarealet, har det ikke vært mulighet for prøvetaking av «innprøver» til renseanlegget fra dette området.

Virksomheten opplyste om at man er i gang med planlegging av helhetlig håndtering av alt vann fra lagerområdene for tømmer hvor vanningen skjer.

I egenrapporteringen for 2018 er det vist til resultatene fra prøvetakingen, og hvor Fylkesmannen i ettertid bemerket at måleresultatene for enkelte parametre ikke var tilfredsstillende i lys av tilstanden i Møllerstubbekken. Fylkesmannen bemerker viktigheten av representative prøvetakinger av avvanningsvannet som ledes til bekken.

8. Andre forholdMåling til luft

Målinger av utslipp til luft er nylig foretatt, men rapport om endelige resultater foreligger ikke. Så langt er det opplyst at verdiene for utslipp av både CO og støv er tilfredsstillende. Det ble opplyst at det er etablert nytt styringssystem som gjør det enklere å ta målinger enn tidligere.

Vekst i bedriften / IED-bedrift

Virksomheten forventer vekst i produksjonen med inntil 25 % de neste 5 år, og vil innen den tid vurdere behovet for ny konsesjon. Videre skal tillatelsen oppdateres når nye BAT-konklusjoner for treimpregneringsvirksomhet vedtas, slik at den oppfyller kravene i Industriutslippsdirektivet (IED).

Beising av trevirke

Virksomhetens aktiviteter har tidligere også omfattet beising av trevirke. Denne delen av virksomheten er flyttet til egen virksomhet på nabotomta.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen