



GIVAS IKS AVD AVLØP
Postboks 67
2261 Kirkenær

Saksbehandler:
Marte Hveem Igeltjørn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Lysenberget - GIVAS Slambehandlingenlegg

Kontrollnummer: 2019.031.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Bjørge Ljøstad (avd. leder avløp)

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Marte Hveem Igeltjørn

Andre deltagere fra virksomheten:

Tina Fjeldstad (ingeniør drift)
Svein Bakken (driftsleder avløp)
Fred Pedersen (formann RA)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lysenberget - GIVAS slambehandlingenlegg den 29. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Eksisterende miljørisikovurdering bør revideres med henblikk på temaer innen ytre miljø

Anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

9. november 2019	Marte Hveem Igeltjørn	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avd. direktør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Kongsvinger kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: GIVAS IKS AVD AVLØP	
Organisasjonsnr.: 989352385	Eies av: 989016245
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann	

Kontrollert enhet

Navn: Lysenberget - GIVAS Slambehandlingsanlegg	Anleggsnr.: 0402.0092.01
Kommune: Kongsvinger	Fylke: Hedmark
Anleggsaktivitet: Biologisk behandling av org. avfall	
Tillatelse gitt: 10.01.2011	Sist endret: 25.11.2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften samt utslippstillatelse datert 25.11.2013 overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert, men det er gjort en anmerkning. Vi ber om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp **innen 15. desember 2019**.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. oktober 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lysenberget - GIVAS slambehandlingsanlegg bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning

Eksisterende miljørisikovurdering bør revideres med henblikk på temaer innen ytre miljø.

Kommentarer:

Det er gjennomført en risikovurdering av langtidslagring av slam datert 22.10.2014. Det framgår ikke av risikovurderingen om denne er stedsspesifikk for Lysenberget slambehandlingsanlegg. Det opplyses i skjemaet at risikokartleggingen er utført i forhold til gjødselvereforskriften. En risikovurdering skal holdes oppdatert slik at den gjenspeiler den risikoen som virksomheten til enhver tid representerer også med henblikk på ytre miljø. Med bakgrunn i at det tidligere har vært klager på lukt fra anlegget, bør lukt være et tema som behandles i miljørisikovurderingen. Andre temaer som omhandler ytre miljø som f.eks støy og hvordan eventuell avrenning fra anlegget vil kunne påvirke nærliggende resipienter bør også tas inn i den stedsspesifikke risikovurderingen.

8. Andre forhold

- Virksomheten har 2 ansatte som drifter anlegget og som også kjører containere med slam
- Det tas imot sand og slam fra sandfang, gatesluk og avløpsledninger men ikke sandfangslam fra oljeutskillere
- Sand og slam fra sandfang, gatesluk og rengjorte avløpsledninger avvannes i lagune
- Det er totalt 3 laguner, to av dem er i drift.
- Lagunene tømmes en gang per år (hver sommer)
- Rankene merkes med årstall
- Maksimal behandlingstid for rankene er 3 år
- Slam som glir ut av ranker blandes med bark. Blanding av slam og bark lagres nederst ved aktuell årsranke
- Komposteringsområdet er asfaltert og det er fall på asfaltdekket slik at avrenning ledes ut på siden av slamplassen, avrenning infiltreres i skogen i nedkant av området
- Anlegget ligger på en høyde med blandingsskog
- Rankene vendes en gang per år. Dette skjer på vinteren for å unngå luktproblemer
- Nærmeste nabo er ca. 900 m unna, det har ikke vært klager på lukt fra anlegget siden 2016
- Det er etablert fast vaskeplass for utstyr ved lagunene
- Det er etterspørsel av ferdig kompostert slam til landbruket (kornprodusenter)
- Landax benyttes ved avvik og avviksbehandling
- Internkontrollen for slam er en del av aktivitetsstyrende håndbok avløp. Dokumentet er under revidering og vil være klart i løpet av 2019
- Virksomheten hadde tilsyn fra Mattilsynet i 2017

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen datert 25.11.2013