



NEDRE EIKER KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER
Postboks 399
3051 Mjøndalen

Saksbehandler:
Marte Rosnes

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Mjøndalen avløpsanlegg

Kontrollnummer: 2019.051.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Svein Krøvel-Velle

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Marte Rosnes

Andre deltagere fra virksomheten:
Rune Drange
Anne Synnøve Brendøy
Per Holmen
Jack Harald Johansen
Johanne Stake
Anne Gran

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Tonje Røland Brasetvik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mjøndalen avløpsanlegg den 17. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Nedre Eiker kommunes miljørisikovurdering er mangelfull
- Nedre Eiker kommune har ikke tilfredstillende utslippskontroll fra ledningsnett

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. oktober 2019	Marte Rosnes	Hilde Sundt Skålevåg
dato	kontrollør	seksjonssjef
	Fylkesmannen i Oslo og Viken	

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NEDRE EIKER KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER	
Organisasjonsnr.: 874639982	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked	

Kontrollert enhet

Navn: Mjøndalen avløpsanlegg	Anleggsnr.: 0625.0040.01
Kommune: Nedre Eiker	Fylke: Buskerud
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 13.03.2002	Sist endret: 02.05.2013

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Hovedplan vann og avløp
- Avløpsnett: Påslipp, overløp
- Internkontroll
- Renseanlegg: Drift, rensing, utslipp
- Håndtering av slam
- Oppfølging av egenkontrollrapport

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Mjøndalen avløpsanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Mjøndalen avløpsanlegg innen 31. desember 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Marte Rosnes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 8. oktober 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nedre Eiker kommune bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Nedre Eiker kommunes miljørisikovurdering er mangelfull

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven datert 13.03.2002, 10.1 *Miljørisikoanalyse*

Kommentarer:

Tillatelsen krever at Nedre Eiker kommune skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning fra avløpsanlegget og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikoanalysen skal være oppdatert og skal

omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader. Det må foreligge en handlingsplan med risikoreduserende tiltak med frister og ansvarlig.

Nedre Eiker kommune har gjennomført en miljørisikovurdering, men den er ikke oppdatert. En miljørisikovurdering skal avdekke behov for tiltak på avløpsnett, renseanlegget og i forbindelse med slamhåndtering. Under tilsynet kunne ikke Nedre Eiker kommune legge frem en handlingsplan med prioriterte tiltak. Det er viktig at en slik tiltaksplan knyttes til kommunens økonomiplan.

Avvik 2

Nedre Eiker kommune har ikke tilfredstillende utslippskontroll fra ledningsnett

Avvik fra:

Tillatelsen, 2 *Utslippskontroll*

Kommentarer:

Tillatelsen stiller krav om at kommunen skal beregne overløp og kritiske overvannsutslipp. Utslipp fra nødoverløp skal beregnes av kommunen på grunnlag av registrert driftsstans ved pumpestasjoner, renseanlegg o.l., eventuelt ved direkte målinger av vannmengder og konsentrasjoner. Tillatelsen stiller krav om at tap av fosfor fra ledningsnett skal være maks 8 %.

Nedre Eiker kommune mangler full oversikt over overløp og kritiske overvannsutslipp, og beregner ikke mengder som går i overløp og nødoverløp. Beregning gjennomført av driftsassistansen i årsrapporten for 2018 viser at det er et teoretisk tap av fosfor på 20 % fra ledningsnett.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Virksomheten må vurdere om dagens tillatelse er dekkende for dagens drift. Tillatelsen er over 10 år gammel, og Nedre Eiker kommune skal slås sammen med Drammen kommune fra 1. januar 2020.

Det er viktig at den nye kommunen får en samlet risikovurdering med tilhørende tiltaksplan som er forankret i økonomiplan og hovedplan for hele den nye kommunen. Det er forventet at Mjøndalen avløpsanlegget må erstattes eller utbedres vesentlig. Det gjøres i dag store utbedringer på ledningsnett og det er viktig at dagens utskiftningstakt opprettholdes.

Nedre Eiker kommune benytter seg i dag i stor grad av driftsassistansens kompetanse. Kommunen er ansvarlig for virksomheten og må ha eierskap til alle deler av driften, også der det blir benyttet konsulenter.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen