

Wergeland-Halsvik AS

Dato for inspeksjonen: 10. november 2008

5960 Dalsøyra

Rapportnummer: 2008.449.I.SFT

Ved: Egil Kvingedal

Informasjon om virksomheten

Kommune:	Gulen	Organisasjonsnr.:	9636482104
Telefon:		SFTs saksnr.:	2008/512
Bransjenr. (NACE-kode):	90.00	Tillatelse datert:	28. oktober 1994
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker <input checked="" type="checkbox"/> annet: Behandlingsanlegg for farlig avfall		<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert	

Informasjon om inspeksjonen

Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen: Egil Kvingedal	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Britt Endre og Geir-Rune Samstad Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Arne Dybwad
Bakgrunn for kontrollen: <input type="checkbox"/> rutine <input checked="" type="checkbox"/> særskilt oppfølging <input type="checkbox"/> utrykning	
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> tillatelse <input checked="" type="checkbox"/> internkontroll <input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering <input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann <input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall <input type="checkbox"/> støy <input type="checkbox"/> egenrapportering <input type="checkbox"/> storulykke	<input checked="" type="checkbox"/> vedlikehold <input checked="" type="checkbox"/> tankanlegg <input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering <input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer <input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader <input type="checkbox"/> substitusjon <input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret <input type="checkbox"/> annet:

Resultater fra inspeksjonen

Det ble avdekket 2 avvik og 3 anmerkninger under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten. SFT ser svært alvorlig på avvik 1 og 2.

Oppfølgingen etter inspeksjon er nærmere beskrevet på side 2. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

19.12.2008

dato

Geir-Rune Samstad
inspektør

Statens forurensningstilsyn

Bjørn Bjørnstad
seksjonssjef

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Håndteringen av avvik 1 og 2 må ses i sammenheng.

Wergeland-Halsvik skal innen 1. juli 2009 ha redusert lagerbeholdningen slik at tankparkens tilstand skal være kjent og tilfredsstillende de krav som gjelder for oppbevaring av brennbar væske. Det skal innen den samme dato ikke være avfall på lageret som er eldre enn 12 måneder. SFT pålegger virksomheten om månedlig rapportering om fremdriften i arbeidet med å tømme lageret. Første rapport sendes SFT 2. januar 2009, neste rapport 1. februar 2009 og siste 1. juli 2009. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp dette avviket innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Som en ytterligere oppfølging av inspeksjonen og forhold som berører utslippstillatelsen ønsker SFT et møte med Wergeland-Halsvik 6. januar 2009 klokken 10.00 hos SFT. Møtet vil i all hovedsak handle om tilstanden på tankene og utslippstillatelsen som SFT mener ikke godt nok dekker behandling av vannet som er lagret hos Wergeland-Halsvik på en tilfredsstillende måte.

Varsel om tvangsmulkt

SFT varslar herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen 1. juli 2009 med en bekreftelse på at avviket er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jmf. forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr 500 000,-. Kommentarer til varslet kan sendes til SFT innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 1, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 18 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvern avdeling i Sogn og Fjordane og til Gulen kommune.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Avvik**Avvik 1****Wergeland-Halsvik AS' tilstandskontroll, vedlikehold og merking av tankanlegget er fortsatt mangelfull****Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 7, og Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff §§ 18 og 19

Kommentarer

Dette er et forhold som ble påpekt ved inspeksjonen i april 2008. Wergeland-Halsvik opplyste da at det skulle bygges et nytt tankanlegg og at de gamle tankene skulle fases ut etter hvert som avfallet på dem prosesseres og tømmes. Planen var at et nytt tankanlegg skal stå ferdig i løpet av 2008.

I virksomhetens tilbakemelding på inspeksjonsrapporten har Wergeland-Halsvik utarbeidet en handlingsplan for kontroll og utfasing eller rekondisjonering av tankparken. Planen er at dette arbeidet skal være slutført i løpet av sommeren 2009 som er et halvt år senere enn det som ble opplyst under kontrollen i april. Tankene i den oppgraderte tankparken skal være godkjent til å lagre C-væsker, det vil si brennbare væsker.

Avvik 2**Wergeland-Halsvik AS har ikke tilstrekkelig styring av mottak og behandling av farlig avfall****Avvik fra:**

Utslippstillatelse for Sløvåg industriservice as. datert 28. oktober 1994
Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5, annet ledd, punkt 6

Kommentarer

Wergeland-Halsvik har etablert en handlingsplan for oppgradering av tankene for lagring av sitt farlige avfall. Planen er å bygge ned mengden farlig avfall slik at tanker kan tømmes, kontrolleres, eventuelt vedlikeholdes og benyttes videre til lagring. Målet for virksomheten er i tillegg å få ned antall tanker i tankparken. For å få gjennomført denne planen må virksomheten selv bygge ned lagebeholdningen. Dette er også en forventning fra SFTs side.

Det ble opplyst under inspeksjonen at alle tankene ved anlegget var fulle. Wergeland-Halsvik har en produksjonskapasitet som gjør at de klarer å behandle en mengde avfall som er litt større enn det som mottas. Men virksomheten klarer ikke å behandle så mye avfall at lageret bygges ned av betydning. Virksomheten opplyste at den hadde 28 500 m³ med farlig avfall lagret ved inspeksjonstidspunktet. En oversikt utdelt under inspeksjonen viser at de hittil i år har tatt imot 40.000 tonn avfall (tiltatt 50.000 tonn) og i perioden fra mai til september har de mottatt ca 22.000 tonn (trenger det noen omregninger, se oversikten). Wergeland-Halsvik er

pliktig til å bygge ned lageret slik at den får tilfredsstillende tilstand på tankparken. Dette betyr at virksomheten må styre mottaket på en slik måte at den klarer innen rimelig tid å tømme og oppgradere tankene.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Oppfølgingen av utslipp til luft er mangelfull

Kommentarer

Wergeland-Halsvik sluttbehandler oljeholdig mud og kaks ved å forbrenne det. Asken blir deponert på eget deponi. Wergeland-Halsviks utslippstillatelse regulerer utslippene fra denne forbrenningen. Kapittel 10 i avfallsforskriften skjerpet fra 1. januar 2006 kravene til utslipp til luft i forbindelse med forbrenning av avfall. Dette kapittelet opphever tidligere tillatelser som er gitt til forbrenning av avfall. Denne forskriften innebærer skjerpede krav på flere områder sammenlignet med den tillatelse som Wergeland-Halsvik er tildelt. Virksomheten opplyste under inspeksjonen at den følger de nye kravene i forskriften. Virksomheten kunne ikke vise til et måleprogram som dokumenterte dette. Målerapport for gjennomføring av to halvårlige målinger av utslipp til luft ble ettersendt i etterkant av inspeksjonen. Rapporten viser en liten overskridelse av grensene for utslipp av dioksin. Målerapporten er utført etter kravene som er stilt i tillatelsen fra 21994 og ikke etter de nye kravene i avfallsforskriftens kapittel 10.

Anmerkning 2

Arbeidet med å følge opp risikovurderinger kan forbedres

Kommentarer

Wergeland-Halsvik AS har utarbeidede en oversiktlig handlingsplan etter ROS på avd. 2 om ble forevist og gjennomgått under inspeksjonen.. Det er flere av aktivitetene som ikke er gjennomført i forhold til de fristene som er satt i handlingsplanen. Nye tidsfrister er ikke lagt inn i planen.

Anmerkning 3

Mottakskontroll av avfall inneholder ikke test av flammepunkt

Kommentarer:

Virksomheten opplyste at den siden forrige inspeksjon har innført en rutinemessig stikkprøvekontroll av flammepunkt ved mottak av avfall. Virksomheten kunne ikke vise fram dokumentasjon på at det er gjennomført noen tester av flammepunkt på mottatt avfall.

Kommentarer/andre forhold:

Wergeland-Halsvik har en tillatelse til virksomhet som er kraftig foreldet, noe som gjenspeiler seg i blant annet de kravene som er stilt for utslipp til luft. Virksomheten sendte i 1999 en ny søknad. Det er i tillegg fra virksomheten blitt sendt ytterligere justeringer av denne søknaden.

SFT har ikke klart å behandle denne søknaden. Det er nå etablert en tettere dialog med Wergeland-Halsvik med tanke på å få tildelt en ny tillatelse til virksomhet. Dette betyr at Wergeland-Halsvik kommer til å sende inn en helt ny komplett søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Utslippstillatelsen til Wergeland-Halsvik stiller heller ikke krav til behandling av farlig avfall i løpet av 12 mnd.

Utslippstillatelsen til Wergeland-Halsvik tillater behandling av inntil 15 000 m³ boreavfall/raffineriavfall og 20 000 m³ olje og kjemikalieholdig vann. Boreavfall/raffineriavfall kan veie rundt 2000 kg per m³. I praksis vil det bety at virksomheten kan behandle omtrent 50 000 tonn per år av de nevnte avfallstypene.

Det ble under inspeksjonen tatt en stikkprøve av utløpsvannet fra vannbehandlingsanlegget. Denne viste et noe høyt innhold av olje i vann, totalt hydrokarboner (THC). Prøven viste også et nokså høyt innhold av totalt organisk karbon (TOC), men virksomhetens tillatelse har ingen regulering for innholdet av TOC. Virksomheten selv har en intern grense for TOC på 3000 mg/l. Dette er en veldig høy verdi for denne typen utslipp. I nyere tillatelser for virksomheter som er sammenlignbare er denne grensen 1000 mg/l.

Wergeland-Halsvik arbeider med å endre plassering av sin tankfarm. I den sammenheng skal det gjennomføres en del sprengningsarbeid. Det er svært viktig at dette sprengningsarbeidet utføres sikkert og at det ikke medfører noen økt fare for forurensning.

I følge Wergeland-Halsviks handlingsplan etter risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) på avdeling 2 skal det utføres funksjonstester av sikringsbassengene for tankanlegget ved hjelp av regnvann. Ved inspeksjonstidspunktet var denne testen utført for 80 % av bassengene.