



Akva Ren As avd. Fabrikk  
Industriveien 2  
9062 Furuflaten

Saksbehandler:  
Bjørn Arne Karlsen

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Tankanlegg Djupvik

#### Kontrollnummer: 2019.022.I.FMTF

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Stephan Hoffmann

*Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
Bjørn Arne Karlsen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Sissel Stenberg  
Arild Karlsen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
May Helen Holm

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Tankanlegg Djupvik den 02.04.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 7 avvik under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1. Virksomheten har ikke etablert oppsamlingsarrangement for dieseltank. Samme avvik ble gitt i 2016.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke etablert oppsamlingsarrangement for dieseltank som omfattes av tankforskriften
- Virksomheten oppfyller ikke krav til miljørisiko i henhold til tankforskriften § 18-4
- Virksomheten har mangelfulle rutiner for drenering av oppsamlingsarrangement for syretank
- Virksomhetens mangler tilstandskontroll på maursyretank
- Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema ytre miljø
- Måling og beregning av utslipp til sjø er ikke tilfredsstillende
- Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik (og anmerkninger) er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

09.04.2019	Bjørn Arne Karlsen	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonsjef
	Fylkesmannen i Troms og Finnmark	

Kopi av rapporten sendes til:

- Gáivuotna Kåfjord kommune
- Mattilsynet

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Akva Ren AS avd Fabrikk	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 972302147	<b>Eies av:</b> 963772637
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.411 - Produksjon av rå fiskeoljer og fett	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Tankanlegg Djupvik	<b>Anleggsnr.:</b> 1940.0023.02
<b>Kommune:</b> Gáivuotna Kåfjord	<b>Fylke:</b> Troms
<b>Anleggsaktivitet:</b> Annen aktivitet	
<b>Tillatelse gitt:</b> 5. januar 2011	<b>Sist endret:</b> 21. januar 2019

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for tanklagring.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og produktkontrollloven § 8.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Akva Ren AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 13. mai 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik nr. 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Akva Ren AS må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen **13. mai 2019** som beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres og når tiltak skal gjennomføres for å lukke dette avviket.

Gjennomføringen av tiltak kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fntfpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Bjørn Arne Karlsen.

### 4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varslers herved at vi vil vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet, eller en tiltaksplan for retting av større avvik, innen 13. mai 2019.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 40 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

### 5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. mars 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Akva Ren AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten har ikke etablert oppsamlingsarrangement for dieseltank som omfattes av tankforskriften

#### Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-6 punkt c, 2. ledd

#### Kommentarer:

Virksomheten har en dieseltank som er over 10 m<sup>3</sup>. Virksomheten har ikke etablert oppsamlingsarrangement for tanken.

Virksomheten fikk samme avvik under tankaksjonen i 2016. I tilbakemeldingene etter tilsyn i 2016 skrev virksomheten at entreprenør var leid inn for å bygge ringmur med 110 % oppsamlingskapasitet og med svellebånd mot betongfundament. Under tilsynet 2. april kunne Fylkesmannen se at dieseltanken er flyttet siden forrige tilsyn, men at det fortsatt ikke er etablert oppsamlingsarrangement.

Fylkesmannen ser alvorlig på at oppsamlingsarrangementet fortsatt ikke er på plass.

### Avvik 2

Virksomheten oppfyller ikke krav til miljørisiko i henhold til tankforskriften § 18-4

#### Avvik fra:

Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-4

#### Kommentarer:

##### Vurdering av sårbarhet til resipient

Vurderingen av mulige miljøkonsekvenser av potensielle utslipp fra tankene er mangelfulle. Her må virksomheten for eksempel vurdere resipientens sårbarhet for maksimalt utslipp og hvilke brukergrupper og miljøressurser i resipienten som kan bli berørt.

##### Akseptkriterier

Virksomheten har ikke satt akseptkriterier for tankene for å vurdere om miljørisikoen er akseptabel. Akseptkriteriene skal være beskrevet/dokumentert i inspeksjons/-vedlikeholdssystemet eller i virksomhetens øvrige internkontroll. Akseptkriteriene skal også henvises til i virksomhetens inspeksjonsrapporter for tanker, rør etc. For utfyllende råd om

akseptkriterier henviser Fylkesmannen til dokumentet *Veiledning til tankforskriften*. Denne finnes på Miljødirektoratets hjemmesider.

#### Evaluering av miljørisikovurderingen

Virksomheten kunne ikke dokumentere at det gjøres en årlig evaluering av miljørisikovurderingen for tank.

#### **Avvik 3**

Virksomheten har mangelfulle rutiner for drenering av oppsamlingsarrangement for syretank

#### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-4

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har ikke skriftlige rutiner som beskriver prosedyre for drenering av oppsamlingsarrangement for syretank.

#### **Avvik 4**

Virksomhetens mangler tilstandskontroll på maursyretank

#### **Avvik fra:**

Forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften) § 18-4

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har ikke utført tilstandskontroll for maursyretank. Tanken ble installert i 2011. Tanken ble kjøpt brukt. Virksomheten kunne ikke dokumentere at det er utarbeidet kriterier for hva som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand (jf. avvik om akseptkriterier) for tanken.

#### **Avvik 5**

Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema ytre miljø

#### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5

#### **Kommentarer:**

Dokumenter var ikke oppdatert i tråd med endret praksis, alternativt at egne rutiner ikke blir etterlevd. Virksomhetens rutiner for drift av syretank er ikke oppdatert. Driftsrutinen er ikke helt i samsvar med dagens praksis med hensyn til hyppigheten til visuelle kontroller. Det står videre i rutinen at tanken skal sjekkes i tom tilstand årlig. Dette er en praksis som ikke er gjennomført.

Miljørisikovurderingen var ikke oppdatert (2016).

## **Avvik 6**

Måling og beregning av utslipp til sjø er ikke tilfredsstillende

### **Avvik fra:**

Ny (21.01.2019) og gammel (05.01.2016) utslippstillatelse pkt. 3 *Utslipp til sjø*

### **Kommentarer:**

Det er ikke installert vannmengdemåler på utslippsledningen.

Det tas ikke døgnblandprøver av prosessavløpsvannet, men en enkelt prøve som sendes til laboratoriet.

Virksomheten har ikke rutiner som sikrer uttak av representative prøver.

Virksomhetens måleprogram er ikke oppdatert (2014).

## **Avvik 7**

Håndtering av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

### **Avvik fra:**

Avfallsforskriften kapittel 11

Ny (21.01.2019) og gammel (05.01.2016) utslippstillatelse pkt. 9.2 *Farlig avfall*

### **Kommentarer:**

Det kunne ikke legges frem rutiner for mellomlagring av farlig avfall.

## **8. Anmerkninger**

Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## **10. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forurensningsforskriften kapittel 18 Tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall