



Vital Rørvik AS
Stakkskardveien 66
7900 RØRVIK

Saksbehandler, innvalgstelefon
Andreas Wæhre, 47 74168061

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Vital Rørvik AS

Kontrollnummer: 2019.005.I.FMTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Kristian Melgård

Andre deltagere fra virksomheten:

Marit Livik

Jørg Mentzen

Fra Fylkesmannen i Trøndelag:

Andreas Wæhre

May Brit Gorseth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vital Rørvik AS den 06. november 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2 om forhold som har ført til akutt utslipp.

Avvik:

- Vital Rørvik AS kan ikke dokumentere at det benyttes en riktig dimensjonert fettavskiller.
- Anlegget er kjørt uten at fordampere er i drift, som har ført til akutt utslipp.
- Farlig avfall lagres uten tilstrekkelig merking.
- Vital Rørvik AS måler ikke total organisk karbon i avløpsvannet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

12. november 2019	Andreas Wæhre	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Vikna kommune
- Heidi Henriksen

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: VITAL RØRVIK AS	
Organisasjonsnr.: 996876470	Eies av: 996866262
Bransjenr. (NACE-kode): 10.411 – Produksjon av rå fiskeoljer og fett	

Kontrollert enhet

Navn: Vital Rørvik AS	Anleggsnr.: 5050.0047.01
Kommune: Vikna	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 22. oktober 2012	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år. Bakgrunn for inspeksjonen er også å følge opp meldinger om utslipp til vann.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Vital Rørvik AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Vital Rørvik AS innen 1. februar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Fylkesmannen ser alvorlig på avviket om manglende tiltak ved nedetid på fordamperen, som har resultert i alvorlig forurensning av strandområdene ved Storvikbukta. Gjennomføringen av tiltakene kan bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag med referanse 2018/7224.

Varsel om pålegg om undersøkelser

Under inspeksjonen kom det fram at det har vært flere hendelser av utslipp av fett, som har ført til forurensning av Storvikbukta, like nordvest for anlegget. I henhold til virksomhetens tillatelse skal det samlede utslippet føres på 30 meters dyp, øst for Lamholmen. Dette vilkåret er etterfulgt.

En forutsetning for avløpsledningens beliggenhet er at avløpsvann skal føres ut i resipienten slik at innblandingen i vannmassene blir best mulig, og at forurenset vann ikke skal bli ført tilbake til strandsonen.

Fylkesmannen er ikke kjent med at det er gjennomført strømundersøkelser eller at det er gjennomført noen faglige utredninger av utslippspunktet. Fylkesmannen ønsker derfor å pålegge Vital Rørvik AS å gjennomføre en faglig utredning, for å finne det mest optimale dyp og plassering av utslippspunktet, som sikrer minst mulig negative effekter på resipienten og det biologiske mangfoldet i området.

Fylkesmannen ber om at den faglige utredningen blir gjort av et kompetent organ, og at utredningen inkluderer strømmålinger i området. Utredningen må resultere i et faglig råd om dagens utslippspunkt et tilstrekkelig, for å imøtekomme kravene om at avløpsvannet skal innblandes i vannmassene best mulig, og at forurenset vann ikke skal bli ført tilbake til strandsonen. Hvis utredningen anbefaler at avløpsledningen flyttes, skal det foreligge forslag til fremtidig utslippspunkt.

Fylkesmannen vil gi en frist med å sende inn rapport av utredningen til Fylkesmannen 1. mars 2020.

Etter forvaltningsloven § 16 har partene i en sak rett til å uttale seg før vedtak blir gjort. Vi ber om at eventuelle merknader angående pålegget sendes til Fylkesmannen innen 14 dager etter at dette varselet er mottatt.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22.08.2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Vital Rørvik AS bli ilagt et gebyr på kr 26 300 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer fire dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til

statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentliglova). Rapporten vil også være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Vital Rørvik AS kan ikke dokumentere at det benyttes en riktig dimensjonert fettavskiller.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 22.10.2012, vilkår 2.3 og 2.4.
Internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7.

Kommentar

I henhold til vilkår 2.3 er Vital Rørvik AS pliktig til å redusere sine utslipp så langt som mulig, og i henhold til vilkår 2.4 skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. Rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert i henhold til internkontrollforskriften.

Vital Rørvik AS har en fettavskiller som er 3,5 m³. I følge virksomheten har fettavskilleren en kapasitet på 3-4 liter avløpsvann per sekund, som er oppgitt fra produsent. Vital Rørvik AS kan ikke dokumentere at fettavskilleren er riktig dimensjonert med tanke på oppholdstid av avløpsvannet og overflatebelastning. Fettavskilleren må være riktig dimensjoner ved maks belastning, som ifølge virksomheten vil være ved vasking ved Vital Rørvik AS. Virksomheten har ikke vurdert avløpsvannets temperatur på 30-60°C opp mot effektiviteten til fettavskilleren.

Mangelfull vedlikehold av fettavskilleren har tidligere ført til at avløpsvann ikke er blitt tilstrekkelig rensert og utslipp av fett har ført til forurensning av strandområder ved Stovvikbukta. Under inspeksjonen ble det forklart at utfelling av partikler i slamavskilleren førte til at det effektive volumet i fettavskilleren ble betydelig redusert, som førte til utilstrekkelig rensing av avløpsvannet. Vital Rørvik AS har innført nye vedlikeholdsrutiner for tømning og sjekk av fettavskilleren. Fettavskilleren tømmes for fett én gang hver uke, og fettavskilleren tømmes og sjekkes én gang hver måned. Nye vedlikeholdsrutiner var ikke revidert i virksomhetens dokumenterte rutine for vedlikehold på inspeksjonsdagen.

Avvik 2

Anlegget er kjørt uten at fordamperen er i drift, som har ført til akutt utslipp.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 22.10.2012, vilkår 2.5.

Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven vilkår 2.5 skal det som følge av unormale driftsforhold eller av at det av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, iverksettes tiltak som er nødvendig for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren. Herunder om nødvendig redusere eller innstille driften.

Under inspeksjonen kom det fram at utslipp av 20 m³ limvann, som ble meldt som avvik til Fylkesmannen 23.09.2019, skjedde på grunn av at anlegget ble kjørt mens fordamperen ikke var i drift. Hendelsen førte til et utslipp av 20 m³ limvann som gikk til virksomhetens avløp. Vind og strømretning førte limvannet til Storvikbukta, like nordvest for anlegget, den 23.09.2019. Fylkesmannen var på befaring i bukta under inspeksjonen. Limvann var på inspeksjonsdagen fortsatt godt synlig i fjæreamrådet og framstår som alvorlig forurensning som er til ulempe og skade for mennesker og fauna i området. Fylkesmannen viser til punkt «andre forhold» i rapporten med bilder fra befaringen.

Fylkesmannen mener Vital Rørvik AS ikke har gjennomført nødvendige tiltak for å redusere eller eliminere en økt forurensningsfare da fordamperen var nede for drift.

Fylkesmannen ser alvorlig på avviket om manglende tiltak ved nedetid på fordamperen, som har resultert i alvorlig forurensning av strandområdene ved Storvikbukta.

Avvik 3

Farlig avfall lagres uten tilstrekkelig merking.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5 – forsvarlig oppbevaring av farlig avfall.

Avfallsforskriften § 11-8 – leveringsplikten.

Kommentarer:

I henhold til avfallsforskriften § 11-5 skal farlig avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Farlig avfall skal ikke blandes sammen dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndtering av avfallet. For å overholde dette kravet skal farlig avfall merkes. Risikovurdering av lagringen av farlig avfall var ikke tema under inspeksjonen, men Fylkesmannen viser til at lagring av farlig avfall er et punkt som skal risikovurderes.



Bilde 1 og 2: Lagring av farlig avfall og farlige kjemikalier ved Vital Rørvik AS.

Bedriften kan på kontrolldagen ikke dokumentere at det er levert farlig avfall siste 12 måneder. Virksomhet hvor det oppstår farlig avfall, skal levere dette til godkjent mottak minst 1 gang pr. år. Plikten inntreer når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg. Virksomheten hadde forstått plikten om å levere hvert år som plikt til å levere innenfor hvert kalenderår. Vital Rørvik AS leverte farlig avfall sist 12.06.2018. Fylkesmannen ønsker å presisere at plikten til å levere farlig avfall gjelder for de siste 12 månedene tilbake i tid.

Avvik 4

Vital Rørvik AS måler ikke total organisk karbon i avløpsvannet

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet av 22.10.2012, vilkår 11.1.

Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven, vilkår 11.1, skal utslipp av total organisk karbon, totalnitrogen og totalfosfor måles og rapporteres. Analyse av disse parameterne skal tas minimum hvert 4. år og skal innarbeides i virksomhetens måleprogram.

Vital Rørvik AS har et måleprogram som beskriver prøvetakingen ved virksomheten. Måleprogrammet omfatter prøvetaking av både vaskevann og kondensatvann.

Det gjennomføres målinger av avløpsvannet og det analyseres for suspendert stoff, organisk stoff (KOF), totalnitrogen, fett og totalfosfor. Virksomheten sitt måleprogram mangler total organisk karbon som måleparameter. Virksomheten har ikke vurdert usikkerhetskilder knyttet til sin prøvetaking, herunder innsending av avløpsprøver til analyse uten kjøling. Ifølge virksomhetens måleprogram tas prøver av vaskevannet etter fettavskiller. Under inspeksjonen kom det fram av avløpsprøver blir tatt etter trommefilter, men før fettavskiller.

Andre Forhold

IED

Industriutslippsdirektivet (IED) trådte i kraft 6. januar 2013, og er tatt inn i norsk rett gjennom forurensningsforskriften kapittel 9 og 36. Forurensningsforskriften kapittel 36, vedlegg 1 oppgir typer virksomhet som omfattes av IED-regelverket. Fylkesmannen kommer til å pålegge Vital Rørvik AS om å vurdere om de er omfattet av IED-regelverket i et eget brev.

Befaring

I etterkant av inspeksjonen ved Vital Rørvik AS ble det gjennomført en befaring med grunneier ved Storvikbukta. På befaringen deltok Fylkesmannen ved Andreas Wæhre og May Brit Gorseth, grunneier ved Heidi Henriksen og daglig leder ved Vital Rørvik AS Kristian Melgård. Strandområdene ved Storvikbukta ble befart og det ble funnet rester av tidligere utslipp av limstoff.



Bilde 1. Rester av limvann i strandområdene observert på befaring.



Bilde 2. Belte i strandområdet med rester av limvann observert på befaring.

Kopi til:

Heidi Henriksen	Raudsandvegen 2	7900	RØRVIK
Vikna kommune	Postboks 133 Sentrum	7901	RØRVIK