



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nr: 2015.013.I.FMST

Inspeksjonsdato: 13.5.2015

Informasjon om virksomheten

Navn: Trøndelag bildeler AS	Bedriftsnummer: 971 056 630 Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Sveberg Industriområde, 7550 Hommelvik	Besøksadresse: Sveberg Industriområde
Telefon: 73973600	E-post: malvik@trondelagbildeler.no
Kommune/kommunenr.: Malvik kommune	Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 Engroshandel med avfall og skrap
Kontrollert tidligere: 6.6.2011	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Georg Grøneng	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Even Buvarp Helsingen Sigrid Lund Drage
------------------------------------	---

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Miljøsanering av kasserte kjøretøy
- Forsøpling og forurensning til omgivelser
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Håndtering av farlig avfall
- Avviksbehandling for ytre miljø
- Miljøriskovurdering

Resultater av kontrollen

- Ingen avvik.
- Kontrollen avdekket **3** avvik fra miljøregelverket.
- Det er gitt ____anmerkning(er).

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en plan for hvordan avvikene skal rettes **innen** 3.7.2015.

Dato: 8.6.2015

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Even Buvarp Helsingen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrenning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Biloppsamlingsaksjon 2015

Avvik 1 - Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

**Avvik fra: Avfallsforskriften § 4 – 7 Vedlegg 1
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7**

Kommentar: Trøndelag bildeler AS kan på tilsynsdagen ikke vise til en rutine for drift av oljeutskilleren. Virksomheten oppdaget at oljeutskilleren ikke var tømt og at spillolje ikke var levert i 2014 i forbindelse med utarbeidelse av årsrapporten.

Trøndelag bildeler AS må etablere en rutine som sikrer at oljeutskilleren vedlikeholdes og tømmes av godkjent entreprenør minimum en gang per år. Virksomheten må også ha kjennskap til hvordan oljeutskilleren fungerer slik at evt. feil kan oppdages tidlig.

Rutiner for drift og vedlikehold av oljeutskiller må oversendes Fylkesmannen.

Avvik 2 - Utslippskontroll med rensed vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

**Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 punkt 7
Pålegg om prøvetaking av 9.2.2012**

Kommentar: Trøndelag bildeler AS kan på tilsynsdagen ikke fremvise resultater fra prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskilleren.

Bedriften har ikke utarbeidet en skriftlig rutine for å sikre at prøvetaking av utløpet fra oljeutskilleren blir utført i henhold til pålegg om prøvetaking av 9.2.2012. I pålegget er det nærmere beskrevet hvordan prøvetakingen skal gjennomføres.

Trøndelag bildeler AS må oversende en rutine som sikrer at prøvetaking og analyser blir utført i tråd med pålegget. Analyseresultatene fra prøvetakingen må vurderes og oversendes sammen med fremtidige årsrapporter.

Avvik 3 - farlig avfall har stått mellomlagret på bedriften mer enn 12 måneder

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11 - 8

Kommentar: Bedriften har ikke en rutine for å sikre at farlig avfall leveres regelmessig.

Bedriften har ikke levert spillolje og slam fra oljeutskiller i 2014. Trøndelag bildeler AS må etablere en rutine for å sikre at farlig avfall leveres regelmessig, og minimum 1 gang per år.

Dokumentasjon på at det alt av farlig avfall er levert i løpet av de siste 12 mnd. må oversendes Fylkesmannen, sammen med en rutine som sikrer at dette også skjer i fremtiden.

Andre forhold:

Årsrapport:

Som en del av tillatelsen til drift av mottak for kasserte kjøretøy skal bedriften levere årsrapport til Fylkesmannen innen 1. februar hvert år. Bedriften kan rapportere på skjema sendt ut av Fylkesmannen eller skjema generert fra Autostat.

Sammen med et av disse skjemaene skal bedriften levere analyser av utløpsvannet fra oljeutskilleren (olje og tungmetaller). Utløpsvannet skal prøvetas to ganger pr år, iht. tillatelsen eller pålegg gitt i eget brev. Fylkesmannen ber også bedriften vurdere resultatene av analysene i forhold til kravene. Bedriften bør også beskrive i korte trekk endringer eller spesielle utfordringer som har vært ved anlegget gjennom året.

Avfallsdeklarerings.no:

Nytt elektronisk system for deklarerings av farlig avfall er nylig tatt i bruk. Bedriften må etablere en elektronisk profil på avfallsdeklarerings.no. De grønne skjemaene for deklarerings av farlig avfall tas ut av bruk i løpet av 2016. Mer informasjon finnes på Miljødirektoratets sine hjemmesider.

Skjerping av krav:

Miljødirektoratet har gjennom biloppsamlingsaksjonen 2015 fokusert på at anleggene skal behandles så likt som mulig. Samtidig har Miljødirektoratet presisert at det er Fylkesmennene som er myndighet på anleggene, og det er store individuelle forskjeller i forhold til beliggenhet, type aktivitet og aktivitetsnivå.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har under aksjonen avdekket at regelverket og tillatelsene i vårt fylke tolkes noe ulikt. I hovedtrekk er avfallsforskriften kap. 4 strengere enn tillatelsene, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil i samarbeid med de andre Fylkesmennene og Miljødirektoratet se på behovet for å endre, og delvis skjerpe tillatelsene.

Særlig gjelder dette innenfor områder som lagring av pressede vrak (ufravikelig krav til lagring på fast dekke), stabling av usanerte vrak (ikke anledning til dette), lagringstid før sanering (særlig lagring av usanerte vrak over lang tid uten fast dekke), prøvetaking av oljeutskiller og bedre risikovurdering.