



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon

Guri Ravn, 35 58 61 71

Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer:	014.006.I.FMTE
Saksnummer:	2015/1843
Dato for kontroll:	06.05.15

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn:	Heddal Biloppugging AS	Bedriftsnr.:	971 913 274
		Foretaksnr. (morselskap):	967 275 379
Postadresse:	Pb. 528, 3673 Notodden	Telefon/e-post:	35 01 31 40 / salg@hoggern.no
Besøksadresse:	Merdevegen 10b, 3676 Notodden	Kommunenr. / kommune.:	0807/Notodden
Bransjenr. (NACE-kode):	46.770 Engros med avfall og skrap	Anleggsnr.:	0807.0007.01

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten:	Torgeir Seljord	Fra Fylkesmannen:	Guri Ravn
-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men er avgrenset til:

- Miljøsanering
- Forsøpling og forurensning til omgivelsene
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Håndtering av farlig avfall
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Håndtering av farlig avfall (lagring, merking, deklarerer, levering etc.)
- Oppfølging av tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven
- Oppfølging av disse temaene i internkontrollen

Kontrollrapportens innhold:

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til:

- Avfallsforskriften
- Forurensningsforskriften
- Internkontrollforskriften
- Tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 4 avvik* under kontrollen. Det er gitt ikke anmerkninger. Se nærmere omtale inni rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Det vises til frister for tilbakemelding i denne rapportens oversendelses brev.

Skien
sted

09.06.15
dato

Guri Ravn
Fylkesmannen i Telemark

(etter fullmakt, rapporten er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift)

* Avvik og anmerkning er definert på side 2 i rapporten

Definisjon - avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og/eller produktkontrollloven og/eller forskrifter hjemlet i disse eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelsen.)

Definisjon - anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om kontrollgebyr:

Fylkesmannen kan fastsette gebyrer for arbeid med tillatelser og kontroller, jf forurensingsforskriftens kapittel 39. Nærmere informasjon om dette kan fås via <http://lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>. Se vedtak om gebyr i oversendelsesbrevet.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt:

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 og/eller produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge en tilbakemelding, som godtgjør at avvik kan lukkes, ikke er mottatt.

Aktuelt regelverk:

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), av 6. desember 1996 med senere endringer
- Lov om forurensinger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004, med senere endringer
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) av 09.01.1977 med senere endringer
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), av 07.01.2004 med senere endringer
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, datert 31.01.05 sist endret 08.07.08

Se lover og forskrifter på Miljødirektoratet sin hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no.

Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Håndteringen av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Tillatelsen vilkår 1.2 og 1.3. Avfallsforskriftens § 11- 5

Grunnlag for avviket:

Lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende.

Kommentarer:

I følge tillatelsen skal alt farlig avfall lagres på fast ugjennomtrengelig dekke med kanter (til hinder for overflate avrenning) og oppsamlingsløsning (tett tank eller uten avløp med annen oppsamling). Noen typer farlig avfall så som batterier og spillolje, blir lagret ute på arealer som drenerer til oljeutskiller. Beholder for lagring av brukt drivstoff var ikke merket.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

Virksomheten må dokumentere at alle typer farlig avfall blir lagret i tråd med kravene i tillatelsen og at alle beholdere er merket med hva de inneholder.

Avvik 2: Lagring av usanerte biler er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra: Tillatelsen vilkår 3.1 og Forurensningslovens § 7

Grunnlag for avviket:

- Virksomheten lagrer innkomne biler for lenge før de blir miljøsanert.
- Virksomheten lagrer usanerte biler i høyden.

Kommentarer:

- I følge tillatelsen skal innkomne biler miljøsaneres så raskt som mulig. Det var ved kontrollen, ca. 200 usanerte biler lagret på anlegget. Virksomheten opplyste at flere av bilene hadde vært lagret i flere uker. Fylkesmannen har i de nyeste tillatelsene til tilsvarende behandlingsanlegg stilt krav om at bilene skal saneres så raskt som mulig og senest innen 3 uker. Virksomheten var klar over at Fylkesmannen har praksis på at 3 uker er øvre grense for lagring av usanerte biler.
- Stabling av usanerte biler i høyden er ikke tillatt. Slik stabling kan medføre at det går hull på beholdere med væsker som skal fjernes ved miljøsanering og medfører derfor en fare for forurensning.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding:

Virksomheten skal innen fristen, dokumentere at den ikke har usanerte biler som har vært lagret i mer enn 3 uker og at usanerte biler ikke er stablet i høyden.

Avvik 3: Drift og kontroll med oljeutskillere er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 4-7 og vedlegg 1 og § 11-8 (leveringsplikten for farlig avfall)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 annet ledd nr. 6 og 7
Tillatelsen vilkår 1

Grunnlag for avviket:

- Virksomheten kan ikke dokumentere at oljeutskillerne er dimensjonert for de faktiske forholdene.
- Ikke alle de 3 oljeutskillerne tømmes en gang i året.
- Utslippskontrollen med rensset vann fra oljeutskiller er ikke tilfredsstillende.

Kommentarer:

- Virksomheten har ikke dokumentasjon som viser at oljeutskillerne er dimensjoner for de arealene som drenerer til den enkelte utskiller eller for den hydrauliske belastningen de er utsatt for.
- Virksomheten kan ikke dokumenter at alle oljeutskillerne tømmes en gang i året. Avfall fra oljeutskillerne er farlig avfall og omfattes av leveringsplikten i avfallsforskriften § 11-8.
- Virksomheten har ikke analysert på oljeinnholdet i avløpsvannet fra oljeutskillerne og kan derfor ikke dokumentere at de fungerer tilfredsstillende.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding

- Dokumentasjon som viser at oljeutskillerne er dimensjonert for faktiske forholdene (de arealer som drenerer til oljeutskillerne og hydraulisk belastning) skal sendes Fylkesmannen.
- Dokumentasjon som viser at alle 3 oljeutskillerne er tømt siste år skal sendes Fylkesmannen. Alternativt hvis det ikke har vært belastning på oljeutskillerne og det derfor ikke er noe å tømme, så må det dokumenteres at oljeutskillerne har vært kontrollert.
- Resultater fra analyser av rensset vann fra oljeutskillerne skal sendes Fylkesmannen.

Avvik 4: Virksomheten har mangelfull internkontroll

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5 punkt 6, 7 og 8

Grunnlaget for avviket er beskrevet nedenfor (avviket er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av internkontrollen).

Grunnlag for avviket:

Virksomhetens internkontrollrutiner inkl. avvikssystem og risikoanalyse er mangelfulle og ikke oppdaterte.

Kommentarer:

- Virksomheten har ikke oppdaterte rutiner som sikrer at håndtering av farlig avfall inkl. drift og vedlikehold av oljeutskillerne, er i tråd med gjeldende regelverk.
- Virksomheten har ikke oppdaterte rutiner for miljøsanering som sikrer at innkomne biler blir sanert så raskt som mulig, blir oppbevart forsvarlig før og etter sanering og at miljøsaneringen foregår i tråd med forskriften og tillatelsen.
- Virksomhetens har ikke et oppdatert system for avvikshåndtering som omhandler ytre miljø. Det er heller ikke registrert avvik på området ytre miljø de siste årene.
- Virksomheten har ikke en rutine som sikrer at de til enhver tid har en oppdatert miljørisikovurderingen på området ytre miljø. Det finnes heller ikke en oppdatert miljørisikovurdering på ytre miljø.

Fylkesmannens forventninger til virksomhetens oppfølging og tilbakemelding

Virksomheten må oppdatere sine internkontrollrutiner for området ytre miljø inkl. rutiner for håndtering av farlig avfall, miljøsanering, avvikshåndtering og for utføring av miljørisikovurderinger. Rutiner for håndtering av farlig avfall skal sikre at alt farlig avfall blir håndtert som farlig avfall og at det blir lagret, levert og deklart i tråd med regelverket.

Videre skal rutinene sikre at oljeutskillere driftes og vedlikeholdes i tråd med gjeldende regelverk. Virksomheten må utarbeide en oppdatert miljørisikoanalyse. Kopi av rutiner og miljørisikoavurderinger skal sendes Fylkesmannen innen fristen.

Anmerkninger

Fylkesmannen har ikke gitt anmerkninger.

ANNEN NYTTIG INFORMASJON:

Informasjon om farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Dersom farlig avfall kommer ut i avløpsnett, kan det gjøre at Kloakkrensningssystemene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklareringsplikt (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.

Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) og i Reach regelverket. Reguleringer fins blant annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater.

Det finnes lenker til aktuelle lover og forskrifter på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no eller via www.regelhjelp.no

Informasjon om internkontroll (HMS)

Internkontroll (HMS) er et system med oversikter, rutiner og dokumentasjon som skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder kravene som er satt i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Ved utarbeidelse av et slikt system skal virksomheten systematisk gå igjennom alle ledd av driften og kartlegge risikoen i forhold til de ansattes helse og sikkerhet samt påvirkningen på ytre miljø. Innen forurensningsområdet vil det blant annet gjelde oppbevaring av alle typer avfall og farlig avfall, levering av avfall og farlig avfall til godkjent mottak, eventuelle utslipp fra virksomheten til jord luft og vann samt støy og lukt, innkjøp, oppbevaring og bruk av kjemikalier. Det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet skal tilpasses forholdene i virksomheten, og omfanget vil følgelig variere fra virksomhet til virksomhet. Viktige faktorer her er risikobildet og antall ansatte.

Informasjon om substitusjonsplikten

Produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier kan forårsake skader på naturen og på menneskers helse. De som bruker slike produkter i yrkesmessig sammenheng har plikt til å finne ut om det finnes alternative produkter/kjemikalier som forårsaker mindre skade på naturen og menneskers helse som kan benyttes. Denne plikten gjelder både for brukere i privat og offentlig sektor, og i produksjonsvirksomheter og i tjenesteytende virksomheter.

Informasjon om noen av dine plikter som produksjons- eller tjenesteytende virksomhet når det gjelder håndtering av kjemikalier, avfall og farlig avfall:

- Virksomheter skal ha oversikt over hvilke kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal ha oppdaterte sikkerhetsdatablader for alle kjemikalier/kjemiske produkter som benyttes.
- Virksomheten skal dokumentere at det systematisk gjøres vurderinger av kjemikaliene/kjemiske produktene de bruker med tanke på å bytte ut helse- og miljøfarlige kjemikalier/kjemiske produkter med mindre farlige kjemikalier og kjemiske produkter jf. produktkontrollen.
- Virksomheten skal levere alt farlig avfall til godkjent mottak.
- Virksomheten skal levere alt farlig avfall til godkjent mottak minst en gang hvert år når den totale mengden farlig avfall overstiger 1kg pr år.
- Virksomheten skal ved levering av farlig avfall fylle ut deklarasjonsskjema og oppbevare dette skjemaet som dokumentasjon på at avfallet er deklartert og levert til godkjent mottak.
- Virksomheten skal oppbevare farlig avfall på en sikker måte, med sikring mot uvedkommende (barn, dyr etc.) og ytre påvirkning som vær og vind og med mulighet for oppsamling ved evt. uhell og spill. Avfallet skal være synlig merket.