



Fylkesmannen i Østfold



AHSA IKS

Engerveien 38
1815 ASKIM

Miljøvernavdelingen
Deres ref.: tmm
Vår ref.: 2007/6053 461.2 LTH
Vår dato: 10.06.2015

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg

Dato for inspeksjonen: 03.6.2015
Rapportnummer: 2015.016.I.FMOS

Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen

- **Avvik 1:** Virksomheten har ikke fastsatt overordnede og etterprøvbare mål for miljø
- **Avvik 2:** Virksomheten har ikke utarbeidet handlingsplan for miljø
- **Avvik 3:** Manglende etterlevelse av rensekrav

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging

Oppfølging etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Karsten Butenschøn e.f.
miljøverndirektør

Lotte Thompson
overingeniør

Saksbehandler: Lotte Thompson

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: ASKIM, HOBØL OG SPYDEBERG AVLØPSSAMARBEID IKS
Organisasjonsnr: 970929886
Bransjenr. (NACE-kode): 37.000 - Oppsamling og behandling av avløpsvann

Kontrollert anlegg/virksomhet

Navn: AHSA Interkommunale renseanlegg i AHSA avløpsanlegg	Bedriftsnummer: 976663969
Besøksadresse: Engerveien 38, 1815 Askim	Risikoklasse: 2
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0124.0031.04
Tillatelse gitt: 11.11.2008	Tillatelse sist oppdatert: -

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Tom Thoresen – Driftsleder

Tor Morten Mandt – Daglig leder

Ole Christian Borgeraas – Adm.sjef, HMS-ansvarlig

Øystein Johansen – Driftsoperatør

Jan Fredrik Arnesen .- Driftsassistansen i Østfold IKS

Fra Fylkesmannen:

Karsten Butenschøn

Lotte Thompson

2. Tema for inspeksjonen og generell informasjon

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Mål og strategi for avløpssektoren
- Handlingsplaner / saneringsplaner
- Klimaendringer og klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Akkreditert prøvetaking
- Etterleving av renskrav
- Driftsstabilitet i renseanlegg
- Risikovurdering av avløpsanlegget

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerking: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.9.2015 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal dere utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene.

4. Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). AHSA er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr 15 900 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriften kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten har ikke fastsatt overordnede og etterprøvbare mål for miljø

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5-4 og tillatelsens punkt 3.3

Kommentarer: Internkontrollforskriften fastslår at virksomheten bl.a. skal fastsette mål for miljø. Målene er en viktig forutsetning for planer og aktivitet, og bør settes så konkret som mulig. Målsettinger av mer overordnet karakter må også fastsettes. Dette skal dokumenteres skriftlig.

AHSA har en økonomi- og handlingsplan som skal rulleres årlig. Det er ikke fastsatt verken overordnede mål eller etterprøvbare mål i denne.

Avvik 2: Virksomheten har ikke utarbeidet handlingsplan for miljø

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5-6 og tillatelsen punkt 10-2

Kommentarer: Internkontrollforskriften fastslår at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. AHSA har en risikovurdering og en tilstandsrapport. Det kunne ikke fremlegges en handlingsplan med tiltak basert på disse.

Avvik 2: Manglende etterlevelse av rensekrav

Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.1

Kommentarer: I tillatelsen er det oppgitt at årlig midlet renseeffekt skal være minst 90 % for totalt fosfor. AHSA har i 2014 en renseeffekt på 78 % for totalt fosfor. Under tilsynet ble det opplyst om at AHSA hittil ikke har klart rensekravet siden tillatelsen ble gitt pga. overløp som følge av mye fremmedvann/overvann inn på renseanlegget. Dette var også gitt som avvik ved tilsyn i 2010, og AHSA opplyste da at det ikke var mulig å lukke dette avviket før mengde fremmedvann var kraftig redusert. Store mengder fremmedvann kommer inn på renseanlegget fra kommunenes ledningsnett og AHSA har ikke direkte ansvar for saneringen av dette, men avviket av rensekravet ligger likevel hos AHSA.

Fylkesmannen vil peke på at AHSA ikke er avskåret fra en hver mulighet til å gjøre noe med renseeffekten. Så lenge situasjonen er slik den er, er det viktig å ha rutiner for å vurdere om renseanlegget er i optimal drift. Videre må det vurderes nøkternt om kommunenes planlagte tiltak vil føre til tilstrekkelig forbedring innen rimelig tid. Fylkesmannen har tidligere også fastsatt at AHSA har et samordningsansvar. Herunder forutsetter vi at AHSA tar ansvar for å vurdere den samlede effekten av de kommunale hovedplanene og etter dette vurdere om det er behov for ytterligere tiltak for å kunne overholde rensekravet, enten i eget anlegg eller hos kommunene..

7. Anmerkninger

Fylkesmannen har ingen anmerkninger om forhold av betydning for forurensinger, støy, avfall og produktkontroll.

8. Regelverk

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Informasjon om regelverk finner du på lovdata.no og regelhjelp.no