



NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS  
Kongsvegen 4  
2662 Dovre

Saksbehandler:  
Stein Egil Granli

## **Inspeksjonsrapport – korrigert versjon**

### **Inspeksjon ved NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS**

#### **Kontrollnummer: 2019.070.I.FMIN**

#### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Jan Inge Berget

*Fra Fylkesmannen i Innlandet:*  
Stein Egil Granli

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Terje Vardsveen  
Øystein Bagås

#### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS (NGR) den 30. oktober 2019.

Denne rapporten er en korrigert versjon av den opprinnelige tilsynsrapporten som ble sendt 27.11.2019, og som har bakgrunn i ny vurdering av avvik 1. Under tilsynet og i en bekreftelse per epost fra NGR var vårt inntrykk at NGR ikke hadde utarbeidet en miljørisikoanalyse for driften og aktivitetene på Myrmoen, med vekt på ytre miljø. Vi vurderte dette som et alvorlig avvik sett i sammenheng med krav i internkontrollforskriftens § 5 og vilkår i tillatelser til drift etter forurensningsloven. I ettertid har NGR påpekt at det likevel foreligger beskrivelser og miljørisikovurderinger for anleggene på området og for driften. Basert på disse opplysningene og samtaler med NGR, har vi valgt å korrigere rapporten og endre beskrivelsen av avvik 1, samt vår vurdering av alvorligheten for dette avviket. Men vi opprettholder vår vurdering av at miljørisikovurderingene for ytre miljø var mangelfulle på tidspunktet for tilsynet.

Denne rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Vi ser alvorlig på avvik 2, med bakgrunn i gjentakende brudd på vilkår knyttet til deponering av asbestholdig avfall i egen asbest-celle. Vi viser i den sammenheng til rapport fra inspeksjon 1.9.2014 (vår ref. 2014/5767).

Avvik:

- Miljørisikoanalyse for deponering av avfall og for drift av sorteringsanlegg er mangelfull
- Asbestholdig avfall i egen asbest-celle blir mangelfullt tildekt etter plassering i deponi

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

15. januar 2020

Stein Egil Granli

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Sel kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 992655046	<b>Eies av:</b> 992549394
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS	<b>Anleggsnr.:</b> 0517.0012.01 (sorteringsanlegg) 0517.0014.04 (deponi inert avfall) 0517.0014.05 (celle for asbestholdig avfall)
<b>Kommune:</b> Sel	<b>Fylke:</b> Oppland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Deponi og sorteringsanlegg	
<b>Tillatelse gitt:</b> 21.01.2007 (inert deponi og asbest-celle) 11.1.2002 (sorteringsanlegg)	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen hos NORD-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP IKS (NGR) 30.10.2019 ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven med tilhørende forskrifter og vilkår i gjeldende tillatelser etter forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Deponering av avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

NGR plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten.

Vi ser alvorlig på avvik 2 i rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må NGR **innen 20. desember 2019** oversende en skriftlig redegjørelse som beskriver hvilke tiltak som er gjennomført for å lukke avvikene. Forholdene i disse avvikene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([fminpost@fylkesmannen.no](mailto:fminpost@fylkesmannen.no)) til Fylkesmannen i Innlandet v/Stein Egil Granli.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. oktober 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

Vi har ikke mottatt merknader til varslet gebyrsats. På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil NGR bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Miljørisikoanalysen for driften på anlegget på Myrmoen er mangelfull.

#### Avvik fra:

Konsesjon til virksomhet etter forurensningsloven for Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS punkt 7.1.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd pkt. 6.

#### Kommentarer:

Under tilsynet kunne ikke NGR dokumentere en helhetlig miljørisikoanalyse for aktivitetene og driften på Myrmoen. Vi har i etterkant av tilsynet fått bekreftelse fra NGR på at det er utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med detaljregulering av området, samt risikovurderinger for håndtering av farlig avfall og rutinebeskrivelse for deponering av avfall. NGR peker selv på at egen miljørisikoanalyse er mangelfull med hensyn på ytre miljø og har iverksatt utarbeidelse av en helhetlig miljørisikoanalyse som omfatter miljøstasjon, sorteringsanlegg og deponi. Vi presiserer at denne miljørisikoanalyse ikke var utarbeidet eller presentert på tidspunktet for tilsynet.

I henhold til gjeldende tillatelse til deponering av avfall og til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Resultatene skal vurderes opp mot akseptabel miljørisiko og potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal være kartlagt. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.

### Avvik 2

Asbestholdig avfall i egen asbest-celle er mangelfullt tildekt etter deponering.

#### Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.3.3 – kriterier for mottak av asbestavfall.

Konsesjon til virksomhet etter forurensningsloven for Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS punkt 3. Særskilte vilkår for deponi kategori 2. Deponering av asbestholdig avfall.

#### Kommentarer:

Det ble påvist at asbestholdig avfall var mangelfullt emballert og at betydelige mengder avfall var eksponert i deponicellen, dvs. at avfallet ikke blir tildekt og komprimert slik som tillatelsen og avfallsforskriften stiller krav om. Samme avvik ble også påpekt under forrige inspeksjon ved Myrmoen i 2014.



NGR Myrmoen, deponicelle for asbestholdig avfall (foto FMIN).

Vi ser alvorlig på at NGR har gjentakende avvik på dette forholdet.

## 7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen