



Bildemontering Ringerike AS
Postboks 1072
3503 HØNEFOSS

Brevet er sendt per e-post til: halgeir@bdr.as

Endelig rapport etter forurensningstilsyn ved Bildemontering Ringerike AS

Fylkesmannen gjennomførte 7. mai 2015 forurensningstilsyn ved Bildemontering Ringerike AS. Tilsynet ble gjennomført som en inspeksjon. Denne rapporten omhandler avvik, anmerkninger og andre forhold som ble avdekket under inspeksjonen. Rapporten omhandler også oppfølging etter inspeksjonen. Fylkesmannen mottok kommentar på rapporten 10. juni 2015 fra virksomheten. Fylkesmannen har korrigert rapporten, slik at ordlyden til anmerking 1 også står på forsiden. Rapporten er nå endelig.

Fylkesmannen avdekket anmerkninger under inspeksjonen.

Anmerkningene gjaldt:

- Virksomheten kan bli bedre på deklarerer av farlig avfall
- Virksomheten bør passe på alt tett dekke heller riktig vei, slik at det ikke oppstår fare for forurensning
- Risikovurderingen for ytre miljø kan bli bedre

Anmerkningene er nærmere beskrevet under eget punkt i rapporten.

Virksomheten skal betale 12 200 kr i gebyr for inspeksjonen.

Marianne Seland
seniorrådgiver

Irene Tronrud
kontrollør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Diverse informasjon

Dato for inspeksjonen: 7. mai 2015	Rapportnummer: 2015.014.I
Forrige inspeksjon: 25. november 2010	
Kontaktperson for virksomheten: Hallgeir Bråten	Tilstede fra Fylkesmannen: Irene Tronrud og Marianne Seland

Kontrollert virksomhet

Navn: Bildemontering Ringerike AS	E-post: post@bdr.as
Besøksadresse: Hensmoen Industriområde, 3516 Hønefoss	Telefon: 32 13 11 34
Organisasjonsnr. (underenhet): 971 72 6709	Kommune: Ringerike
Eies av (organisasjonsnr.): 997 44 3470	Anleggsnr.: 0605.0022.01
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	Tillatelse gitt: 14. juli 2003
Risikoklasse: 3	Tillatelse sist endret: 27. april 2012

Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannen gjennomførte inspeksjonen for å kontrollere om Bildemontering Ringerike AS overholder gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og produktkontrollloven. Inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon av biloppsamlingsplasser i regi av Miljødirektoratet (tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet) og Fylkesmennene.

Tema for inspeksjonen var som følger:

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen, innen områder der Fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Rapporten gir altså ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som Fylkesmannen mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen

Anmerkninger

Vi anmerket følgende forhold under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten kan bli bedre på deklarerer av farlig avfall

Kommentarer:

Ved gjennomgang av deklarasjonsskjemaene under tilsynet, uttalte virksomheten at de var usikre på riktig EAL-kode for avfall fra oljeutskillere. Virksomheten har benyttet EAL-kode for avfall fra avløpsrensaneanlegg 190810, i stedet kode 130506 som gjelder for avfall fra oljeutskillere. I veilederen fra 2015 om Farlig avfall (se www.norsas.no), punkt 3.7 omtales avfall fra oljeutskillere spesifikt, sitat utdrag: «*Oljefasen fra oljeutskillere regnes som farlig avfall. Det skal fylles ut deklarasjonsskjema for farlig avfall ved levering av dette avfallet. Oljefasen fra oljeutskillere: avfallsstoffnummer 7021 og EAL-kode 130506*». Tidligere utgaver av veilederen for farlig avfall fra Norsas, har ikke vært så spesifikke på avfall fra oljeutskillere.

Fylkesmannen forventer at virksomheten deklarerer avfall fra oljeutskillere på riktig kode heretter (EAL 130506).

Anmerkning 2

Virksomheten bør passe på alt tett dekke heller riktig vei, slik at det ikke oppstår fare for forurensning

Kommentarer:

Under tilsynet observerte Fylkesmannen at det tette dekket i det ene hjørnet av området for oppstilling av biler (gammelt fast dekke som tidligere grenset mot verkstedbygning som nå var revet), hadde helning mot bar mark/ grus. Det stod under tilsynet utplassert et par biler i dette hjørnet som ikke var miljøsanert ennå. Fylkesmannen observerte ingen avrenning fra disse kjøretøyene. Virksomhetens representant uttalte under tilsynet, at de har umiddelbare planer om å støpe en forhøyet kant der hvor dekket heller bort fra sluk. Dette for å forhindre eventuell avrenning fra de kasserte kjøretøyene ut på bar mark.

Bilvrak og bildeler med risiko for væskelekkasje skal lagres på fast dekke. Hensikten er å forhindre grunnforurensning og å sikre at forurenset væske samles opp og håndteres forsvarlig. Dekket må derfor helle mot sluk med tilkobling til oljeutskiller.

Anmerkning 3

Risikovurderingen for ytre miljø kan bli bedre

Kommentarer:

Bildemontering Ringerike la fram risikovurdering for ytre miljø under tilsynet. Slik virksomheten hadde dokumentert vurderingen, var det vanskelig å forstå hvilke tiltak virksomheten planla å prioritere først og sist, (det var ingen prioritering av tiltaka). Virksomheten informerte Fylkesmannen om at de har planer om å revidere risikovurderingen i sin helhet høsten 2015, dette samtidig med at de vil gjennomføre en fullstendig gjennomgang av hele sitt internkontrollarbeide i forhold til ytre miljø.

I Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 heter det at virksomheten må kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. I handlingsplanen skal det fremgå hvilke risikoreducerende tiltak som er prioritert. Gjennomføringen av tiltakene bør være tidfestet, og ansvarlig for gjennomføringen utpekt.

Andre forhold

Virksomheten har siden forrige tilsyn i 2010 utvidet områdene med faste dekker. Videre har virksomheten installert ny og større oljeutskiller (tilpasset utvidelsene). Den nye oljeutskilleren har nivåalarm.

Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Gebyr for inspeksjonen

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av inspeksjonene. Bildemontering Ringerike AS er plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 200 kr i gebyr for inspeksjonen, jamfør forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen og kopimottakere

Den endelige inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.fmbu.no, jamfør offentleglova.

Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid virksomheter (internkontrollforskriften)
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse, miljø og sikkerhet
- Tillatelse etter forurensningsloven til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og godkjenning til å betale vrakpant for Bildemontering Ringerike AS, av 14. juli 2003, med endringer av 27. april 2012.

Informasjon til virksomheten

Regelverk som Fylkesmannen informerte om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/faktaark utdelt:

- HMS-etatenes brosjyre ”Kontroll med risiko gir gevinst”
- Krav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, Faktaark: M-327/2015
- Håndtering av farlig avfall, Faktaark: M-284/2014
- Drift av oljeutskillere, Faktaark: M-30/2013
- Eksport av brukte produkter eller ulovlig eksport av farlig avfall? Faktaark: M-326/2015
- Gebyr ved kontroll, Faktaark: M-297/2015