



Arctic Spitsbergen Service AS  
Vei 608-4  
9170 LONGYEARBYEN

**SYSSELMANNEN  
PÅ SVALBARD**

**THE GOVERNOR OF SVALBARD  
ГУБЕРНАТОР СВАЛЪБАРДА**

<i>Vår dato:</i> 10.03.2020	<i>Vår ref: (bes oppgitt ved svar)</i> 20/00288-4	<i>Deres dato:</i> 28.01.2020	<i>Deres ref:</i> 10209447
--------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------

## **Tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann - Arctic Spitsbergen Service AS**

**Arctic Spitsbergen Service AS søker om å få slippe vann med oljeinnhold lavere enn 50 mg/L inn på avløpsnett til Longyearbyen lokalstyre.**

### **Sysselmannen gir tillatelse til påslippet på visse vilkår.**

Vi viser til søknad om søknad om påslippstillatelse av oljeholdig avløpsvann fra gårdsnummer 22 bruksnummer 264, vei 608-4, datert 21. januar 2020. Søknaden er sendt av Sweco på vegne av Svalbard Wildlife Eiendom AS. I behandlingen av søknaden har Sysselmannen vurdert at det er virksomheten Arctic Spitsbergen Service AS (ASS) som vil være den naturlige ansvarlige for den forurensende virksomheten og at tillatelsen derfor bør rettes til denne virksomheten. Dette har blitt avklart i e-poster 28. februar og 4. mars.

### **Søknad**

Søknaden omhandler utslipp av oljeholdig vann fra ASSs verkstedvirksomhet i vei 608-4 i Longyearbyen. Eiendommen har tidligere vært benyttet som en privat garasje/verksted/lager. I søknaden er det beskrevet at oljeholdig vann fra verkstedlokalet samles opp i en langsgående grav midt i rommet. Vann går herfra via en sandfanger til oljeutskiller. Fra oljeutskiller føres avløpsvannet via kum videre til Longyearbyen lokalstyres avløpsnett. Søknaden beskriver videre at sandfanget rommer et volum på 3,2 m<sup>3</sup> og at oljeutskilleren som benyttes er en Bokn Plast oljeutskiller med koalescensfilter, type OBK 7-10. Oljeutskilleren har en kapasitet på 7-10 L/sekund.

Det er beskrevet at oljeutskiller, koalesensenheter, sandfang, og inn- og utløpsordninger vil inspiseres regelmessig for å sikre god funksjon. Koalesensfilteret rengjøres minimum to ganger per år, avhengig av belastningen på anlegget. Slamnivå i sandfang og oljetykkelse i oljeutskiller vil kontrolleres og tømmes ved behov. Sandfang skal tømmes for sand og slam når ca. 50% av volumet er fylt opp, eller minimum en gang per år.

Basert på forventet belastning og utskillerens kapasitet forventes det at tømning en gang per år vil være tilstrekkelig. Det vil etableres en rutine for sjekk av slamnivå og oljetykkelse annenhver måned. Det vil også installeres en alarmerhet på utskilleren for overvåking av oljetykkelse.

Postadresse:  
Postboks 633  
9171 LONGYEARBYEN

Besøksadresse:  
Vei 309-6  
9170 LONGYEARBYEN

Telefon:  
79 02 43 00

E-post og internett:  
[firmapost@sysselmannen.no](mailto:firmapost@sysselmannen.no)  
[www.sysselmannen.no](http://www.sysselmannen.no)



Olje, slam og sand fra sandfang og oljeutskiller håndteres som farlig avfall. Utførte inspeksjoner og tømninger vil loggføres i driftsjournal for oppfølging av oljeutskiller og sandfang. Utført tømming og eventuell service fra eksterne firma vil også dokumenteres i form av servicereporter og bekreftelser fra tømmefirma.

Det planlegges prøvetaking av utløpsvann fra oljeutskilleren to ganger i året og at oljeinnholdet skal holdes under 50 mg/L, jf. forurensningsforskriften<sup>1</sup> § 15-7.

### **Sysselmannens vurdering**

Forurensningsforskriften kapittel 15 gjelder ikke på Svalbard og det er i prinsippet ikke satt noen nedre grense for når utslipp av forurensning er tillatt, og forurensende virksomhet innenfor planområdet krever tillatelse etter svalbardmiljøloven § 58 tredje ledd, bokstav b. Det er likevel naturlig å se til fastlandsregelverk i behandlingen av søknaden. Drift av verksted medfører noe søl av oljer og andre petroleumsprodukter og bruk av oljeutskiller er en alminnelig løsning for å håndtere restfraksjoner som ikke kan samles opp på andre måter.

### **Vedtak om tillatelse**

Basert på søknaden vurderer Sysselmannen at Arctic Spitsbergen Service AS får tillatelse til påslipp av oljeholdig vann etter fjerning av olje i oljeutskiller på visse vilkår:

- Søl av olje og andre petroleumsprodukter skal i størst mulig grad samles opp og håndteres som avfall slik at minst mulig olje går til sandfang og oljeutskiller.
- Oljeinnholdet i vannet som går til påslipp skal holdes så lavt som mulig og ikke overstige 50 mg/L.
- Drift og oppfølging av sandfang, oljeutskiller og tilhørende utstyr skal følges opp i samsvar med søknaden.
- Olje, slam og sand fra sandfang og oljeutskiller håndteres som farlig avfall.
- Representativt utløpsvann fra oljeutskilleren skal prøvetas og analyseres minst to ganger i året.

Virksomheten skal etablere systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes planlegges, organiseres, utføres, sikres og utstyr vedlikeholdes i samsvar med nevnte vilkår.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i svalbardmiljøloven § 58 tredje ledd, bokstav b.

---

<sup>1</sup> <https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§15-7>

**Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at dette brevet ble mottatt, jf. forvaltningsloven § 28. Klagen bør begrunnes og skal sendes Sysselmannen.

Med hilsen

Morten Wedege  
miljøvernsjef

Håkon E. Larsen  
forurensningsrådgiver

*Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskreven signatur*

**Kopimottakere:**

Longyearbyen lokalstyre - LL, Jørn Svanborg  
Miljødirektoratet  
Svalbard Wildlife Eiendom AS, Arne Kristoffersen  
Sweco, Kathinka Martinsen  
Sweco, Charlotte Wolf Apelthun