



Balsfjord Kommunal Teknikk KF  
v/Leif Kristiansen  
Postboks 203  
9059 Storsteinnes

Saksbehandler:

Bjørn Arne Karlsen

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Mack RA

### Kontrollnummer: 2020.385.I.FMTF

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Leif Kristiansen

*Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
Bjørn Arne Karlsen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Jarle Borge  
Odd Harald Strand

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
Per Kristian Krogstad

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved det kommunale Mack RA den 20.02.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 4 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 2 da Mack RA ikke klarer renskravene i utslippstillatelsen av 08.11.2018, og dette har vært kjent for virksomheten og kommunen i lang tid.

#### Avvik:

- Prosessavløpsledning mellom Mack RA og pumpekum nedstrøms Sjøvollan RA er ikke ferdigstilt.
- Mack RA overholder ikke renskravene i tillatelsens pkt. 2.4
- Virksomheten leverer ikke farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 Farlig avfall
- Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema Ytre miljø

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

11. mars 2020

Per Kristian Krogstad

Bjørn Arne Karlsen

seksjonssjef VAFO

kontrollør/seniorrådgiver

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kopi av rapporten sendes til:

- Balsfjord kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> BALSFJORD KOMMUNAL TEKNIKK KF	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974058472	<b>Eies av:</b> 884046912
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Mack RA	<b>Anleggsnr.:</b> 5422.0027.01
<b>Kommune:</b> Balsfjord	<b>Fylke:</b> Troms og Finnmark
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og -rensing	
<b>Tillatelse gitt:</b> 08.11.2018	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Balsfjord Kommunalteknikk KF plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 15. april

2020 sende en skriftlig redegjørelse som dokumenterer hvordan avvik er rettet, eller planlagt rettet.

Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Bjørn Arne Karlsen.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varslers herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (*jf. forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 1, 3 og 4 er rettet, samt en forpliktende fremdriftsplan for hvordan avvik 2 planlegges rettet, innen 15. april 2020. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt overstående innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt blir fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp fordelt på kr 100 000 for avvik 1, 3 og 4 og kr 150 000,- for avvik 2.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4. februar 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk for tilsyn ved Mack RA vil Balsfjord Kommunalteknikk KF bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Prosessavløpsledning mellom Mack RA og pumpekum nedstrøms Sjøvollan RA er ikke ferdigstilt.

#### Avvik fra:

- Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018

#### Kommentarer:

Utslippstillatelsen forutsetter at prosessavløpsvann fra Mack RA føres i egen ledning frem til felles pumpestasjon nedstrøms Sjøvollan RA. Egen prosessavløpsledning fra Mack RA er nødvendig for at Sjøvollan RA fortsatt skal være et kapittel 13 renseanlegg, og således at kommunen fortsatt kan være forurensningsmyndighet for sistnevnte anlegg. Sjøvollan RA renses kommunalt avløpsvann.

Ifølge revidert Fremdriftsplan for overføringsledning og utvidelse av Mack RA, mottatt fra Norconsult 19.11.2018, skulle overføringsledningen vært ferdigstilt 27.05.2019.

Per i dag er prosessavløpsledningen gravd ned fra Mack RA til Sjøvollan. Den er imidlertid ikke tilkoblet Mack RA eller påkoblet en prosjektert felles innløpskum nedstrøms Sjøvollan RA. Innløpskummen er satt i bestilling med levering 08.03.2020. I e-post av 11.03. opplyses det at leveransen skjer 12.03.2020. Det opplyses fra Balsfjord Kommunalteknikk KF at ferdigstilling av prosessavløpsledningen vil skje umiddelbart etter at innløpskum er levert.

### Avvik 2

Mack RA overholder ikke rensekravene i tillatelsens pkt. 2.4

#### Avvik fra:

- Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018

#### Kommentarer:

Mack RA, inkludert utjevningstanken oppstrøms renseanlegget, opplyses å ikke være dimensjonert for å motta, og rense, prosessavløpsvannet fra Macks Ølbryggeri AS. Dette har medført at rensekravene for BOF5 og SS i utslippstillatelsen ikke overholdes for rensset vann, og at deler av prosessavløpsvannet også har gått urensset til resipient.

Ifølge revidert Fremdriftsplan for overføringsledning og utvidelse av Mack RA, mottatt fra Norconsult 19.11.2018, skulle utvidelse av Mack RA vært ferdigstilt 18.12.2019.

På tilsynet gjøres Fylkesmannen kjent med at ombyggingen av Mack RA ikke er påbegynt. Det opplyses at ny finansiering må på plass, og at fremdriftsplan vil bli utarbeidet i samarbeid med konsulent snarest.

### **Avvik 3**

Virksomheten leverer ikke farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 Farlig avfall

#### **Avvik fra:**

- Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018
- Avfallsforskriftens kapittel 11 Farlig avfall

#### **Kommentarer:**

Virksomheten opplyser at farlig avfall samles inn av arbeidsmarkedsbedriften Sandbukt Gård, og at denne leverer det videre til Perpetuum. Sandbukt Gård er ikke en godkjent avfallsaktør. Balsfjord Kommunalteknikk KF kan heller ikke dokumenteres at farlig avfall fra virksomheten blir deklarerert.

Fylkesmannens søk i databasen Avfallsdeklarerer.no gir ingen treff på deklarerert farlig avfall fra Balsfjord Kommunalteknikk KF eller Sandbukt gård. Sandbukt gård kan heller ikke gjenfinnes i Brønnøysundregistret.

### **Avvik 3**

Virksomhetens internkontroll er ikke tilfredsstillende på tema Ytre miljø

#### **Avvik fra:**

- Utslippstillatelse etter forurensningsloven, datert 08.11.2018
- Internkontrollforskriften

#### **Kommentarer:**

Balsfjord Kommunalteknikk KFs internkontroll skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. I dette tilfellet miljølovgivningen, herunder vilkår i utslippstillatelsen for Mack RA.

På tilsynet kunne det ikke legges frem rutiner og prosedyrer for behandling av farlig avfall.

Virksomheten har et avviksbehandlingssystem som også dekker forhold ved Ytre miljø. Avvik knyttet til manglende overholdelse av utslippskrav er imidlertid ikke registrert i systemet. Det samme gjelder perioder med stans av Mack RA, eller at delstrøm av prosessavløpsvannet tidvis går i bypass forbi MBR-reaktorene og urensset til resipient.

Overstående eksempler på mangler ved internkontrollen fremkom ved tilsynet, men kan ikke anses som uttømmende.

## 8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon fra Balsfjord Kommunalteknikk KF:

- Oversikt analyseresultater 22.10.2018 – 21.01.2020

## 10. Andre forhold

I henhold til utslippstillatelsens kapittel 7, Resipientovervåking og rapportering, skal første oppfølgende resipientundersøkelse være utført innen 31.12.2020. Rapporten skal kunne vurderes mot resultatene i Akvaplan-niva rapport 5498-01, datert 20.12.2011.

Fylkesmannen presiserte på tilsynet at undersøkelsene må være utført sesongen 2020, og at rapporten må være ferdigstilt innen utgangen av 1. kvartal 2021.