

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kent Are Myhr, 22003634

Vår dato Vår referanse
 2006/8491
Arkiv nr. Deres referanse

Inspeksjonsrapport nummer: 2006.006 Saksnummer: 2006/8491

Informasjon om virksomheten

Navn: Bøler avfallsdeponi	Organisasjonsnr.: 965 075 364
Adresse: Skedsmokorset, Postboks 98	Telefon/e-post: firmapost@roaf.no
Besøksadresse: Bølerveien, Skedsmokorset	Anleggsnr.: 0231AF00 (Sesam)
Kommune/kommunenr.: Skedsmo/0231	Bransjenr. (NACE-kode): 90.020

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: <i>Johnny Fossum</i>	Fra fylkesmannen: Kent Are Myhr og Jens Hertzberg
---	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerings, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 1 avvik* og 1 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.06.06**

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Sign.:

Are Hedén (seksjonsleder)

Sign.:

Kent Are Myhr
Saksbehandler

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr 06.006

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Bøler avfallsdeponi

den 26.04.06

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra:

- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-7e jfr. vedlegg 2*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut. (vedl 2.pkt 8, el. evt. tillatelse).
f 1 mangler i EAL koder

Kommentarer:

Ved innveining benyttes to ulike koder ved registrering av impregnert trevirke, men ved overføring til EAL-kode benyttes kun kode 200137 som gjelder for husholdningsavfall.

Det kan dermed ikke skilles mellom innkommende impregnert trevirke fra husholdning, og tilsvarende innkommende impregnert trevirke fra næringsliv som skal ha kode 170204.

Ved eksport av impregnert trevirke til Sverige var begge kodene benyttet.

Anmerkning 1:

Virksomheten

- **har ikke tilstrekkelig oppmerksomhet og kjennskap til avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere (BFH) (med unntak av EE-avfall)**
- **etterspør ikke informasjon fra avfallsleverandør av bygg- og rivning om de har slikt avfall**
- **etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert**

Kommentarer:

Bygningsavfall, tekstiler og cellegummi leveres normalt på gjenbrukstorget.

Avfall som cellegummi og lignende med mulig innhold av bromerte flammehemmere kan forekomme i leveransene som defineres som restavfall.

Det bør legges til rette for at slikt avfall kan utsorteres og tas hånd om ved mottaket for farlig avfall.
