



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
23.07.2015
Deres dato
23.07.2015

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2012/10151-461.3
Deres ref.

Marine Harvest Fish Feed
v/Bente Rødsjøsæther
Valsnesv. 260
7165 OKSVOLL

Marine Harvest ASA - kontroll av utslippsforhold og avfallsbehandling for forfabrikken på Valsneset, Bjugn kommune

Vedlagt følger endelig inspeksjonsrapport. Rapporten er noe endret som følge av bedriftens kommentarer på utkast til rapport.

Bedriften er plassert i risikoklasse 3 og skal betale et gebyr på kr. 12.200,-, for kontrollen.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 25.06.15.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Rapporten er noe endret som følge av bedriftens kommentarer på utkast til inspeksjonsrapport.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 25.08.15 på hvordan bedriften vil følge opp anmerkningene.

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er plassert i risikoklasse 3, jf. bedriftens utlippstillatelse.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 12.200,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.miljodirektoratet.no/> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Stein-Arne Andreassen (e.f.)
miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

vedlegg

Kopi m/vedlegg: Bjugn kommune, 7160 Bjugn



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2015.029.I.FMST

Inspeksjonsdato: 25.06.15

Informasjon om virksomheten

Navn: Marine Harvest ASA Marine Harvest Fish Feed	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Sandviksboder 78 a Pb. 4102 5835 Bergen	Besøksadresse: Valsneset – Bjugn kommune
Kommune/kommunenr.: Bjugn	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere:	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Bente Rødsjøsæther Claes Jonermark	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Monica Ekli Tore Haugen
--	---

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Utslipp til vann og luft og drift av renseanlegg
- Avfallsbehandling

Resultater av kontrollen

Det ble gitt 3 anmerkninger.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen ber om tilbakemelding på hvordan bedriften velger å følge opp anmerkningene **innen 25.08.15**.

Dato:

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Anmerkninger

Anmerkning 1 Driften av avløpsrenseanlegget kan gjøres bedre

Kommentarer:

Renseresultatet for 2015 viser at anlegget oppfyller kravene i bedriftens utslippstillatelse. Det var en episode i vår hvor osontilsettingen i forbindelse med flotasjonstrinnet sviktet. Rensegraden gikk da betydelig ned. Dette ble først oppdaget ved den daglige inspeksjonen av renseanlegget da alarmen ikke går til vaktbua, men bare inne i renseanlegget. Ved overløp i renseanlegget vil heller ikke alarmen varsle utenfor renseanlegget.

Bedriften må derfor vurdere om alarmen skal fungere slik at vaktpersonell blir varslet umiddelbart eller det må foretas hyppigere besøk i renseanlegget.

Kjølevannet går i dag via renseanlegget før utslipp. Renseeffekten på avløpsrenseanlegget kan bedres ved å begrense mengden rent vann til rensing og bedriften opplyser at det nå planlegges å gjenbruke kjølevannet som prosessvann.

Anmerkning 2 Bedriftens bør revidere/gjennomgå miljørisikovurderingen for anlegget

Kommentarer:

I forbindelse med søknaden om å etablere anlegget ble det utarbeidet en miljørisikovurdering av driften. Det er ikke gjort noen helhetlig gjennomgang eller revidering av miljørisikovurderingen etter oppstart av anlegget

Miljørisikovurderingen bør dermed revideres, for å sikre at den gjenspeiler den faktiske driften og faktisk risiko. Det er også viktig at bedriften lager rutiner for å revidere denne jevnlig, og at de ansatte blir hørt i forbindelse med arbeidet med å forbedre miljørisikovurderingen.

Hvis det ikke allerede er tatt med, bør risikovurderingen bl.a. også inneholde vurdering av lagring av kjemikalier på sida mot sjøen, der evt. lekkasjer kan renne i grunnen/sjøen. I tillegg bør det gjøres vurderinger av oppsamlingsmulighetene rundt tankparken, der det bl.a. finnes sluker i betongdekket for å ta unna regnvann.

Anmerkning 3 Bedriftens rutiner for avfallsbehandling (farlig avfall) kan bli bedre.

Kommentarer:

- Bedriften var ikke klar over at farlig avfall skulle leveres årlig. Bedriften har nå hatt drift i omtrent ett år.
- I containeren for farlig avfall fantes det kanner med farlig avfall som ikke var merket med innhold.

Bedriften har i etterkant av tilsynet oppdatert avfallsinstruksen.

Andre forhold

Øking av produksjonen til 290.000 tonn/år.

I etterkant av tilsynet har bedriften søkt om å øke produksjonen til 290.000 tonn i år. Prøvetakingen av resipienten skal utføres i august i år og rapporten fra dette skal være ferdig i løpet av høsten. Det innebærer at det vil gå noen uker med noe økt utslipp før resipientundersøkelsen er ferdig (økningen er likevel under den totale rammen i tillatelsen).

Søknaden vil bli behandlet i eget brev.