



METALLCO KABEL AS  
c/o Metallco AS  
Postboks 15 Alnabru  
0614 Oslo

Saksbehandler:

Karoline Sivertsen

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Metallco Kabel AS

### Kontrollnummer: 2020.039.I.FMOV

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Øyvind Frebrich, daglig leder

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:*

Karoline Sivertsen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Thor Øyvind Gøtz Stene, Stene Stål Gjenvinning AS

Kim Grønn, formann

Solveig Karlsen Bjørlo, administrasjonssjef

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:*

Kjersti Aastorp Hirth

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Metallco Kabel AS den 27.02.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Metallco Kabel AS håndterer og leverer ikke farlig avfall i tråd med regelverket

Anmerkninger:

- Virksomhetens håndtering av støv ute på anlegget kan forbedres
- Avrenning fra lagerbinger til oljeutskiller fungerer ikke i tråd med hensikten

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

18. mars 2020

Karoline Sivertsen

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Fredrikstad kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> METALLCO KABEL AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 918731881	<b>Eies av:</b> 818673272
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Metallco Kabel AS	<b>Anleggsnr.:</b> 3004.0168.02
<b>Kommune:</b> Fredrikstad	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 2. november 2018	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft
- Egenkontrollrapportering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Metallco Kabel AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Metallco Kabel AS innen 1. juni 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Karoline Sivertsen.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. februar 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Metallco Kabel AS bli ilagt et gebyr på kr 26 700 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Metallco Kabel AS håndterer og leverer ikke farlig avfall i tråd med regelverket

#### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-8, 11-12 og 11-13  
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven 2018.0937.T punkt 9.1 og 9.2.2

**Kommentarer:**

Farlig avfall som oppstår ved virksomheten skal leveres avfallsmottak med tillatelse til å håndtere avfallet. Det farlige avfallet skal leveres årlig dersom den totale mengden overskrider 1 kg. Videre skal farlig avfall deklarerer ved levering.

Som mottak for farlig avfall må Metallco Kabel påse at farlig avfall som mottas er deklarerert.

Vi forventer at Metallco Kabel, en aktør med tillatelse til å motta og behandle farlig avfall, har inngående kunnskap om regelverket som omhandler farlig avfall (da spesielt avfallsforskriften kapittel 11), samt kunnskap om avfallsfraksjonene som tillates mottatt ved anlegget (herunder hvilke fraksjoner som er farlig avfall).

Metallco Kabel kan under kontrollen ikke fremlegge en rutinebeskrivelse som sikrer riktig håndtering (både som produsent og mottaksanlegg) og levering av farlig avfall som oppstår i virksomheten. Det finnes heller ingen oversikt over hvilke fraksjoner som oppstår. Under befaringen ser vi at det mangler oppsamlingspunkter for blant annet spraybokser og brukte filler, som dermed blir kastet i restavfallet. Vi ser også at noen samlingspunkter for farlig avfall mangler merking, eksempelvis for brukt adsorbent.

Ved saneringsanlegg for kasserte kjøretøy er det kun et oljefilter. Metallco Kabel har i 2019 tatt imot 161 kasserte kjøretøy, og kan ikke redegjøre for hvor det er blitt av de resterende oljefiltrene.

Det fremkommer av avfallsdeklarerer.no at Metallco Kabel i november 2019 leverte farlig avfall (7022 Oljeforurenset masse/EAL 150110 - Emballasje som inneholder farlige stoffer) til Indre Østfold Gjenvinning AS (IØG). IØG har ikke tillatelse til å ta imot denne fraksjonen.

Metallco Stene har tillatelse til å ta imot enkelte fraksjoner farlig avfall. Av egenkontrollrapporten for 2019 er det oppgitt mottak av 943 tonn farlig avfall og under kontrollen får vi opplyst at dette kun er jord/fett-kabel (EAL 170410). Av avfallsdeklarerer.no kan vi se at ingen deklarerer er registrert med Metallco Kabel som mottaksanlegg.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens håndtering av støv ute på anlegget kan forbedres

**Kommentarer:**

Ute på anlegget i området rundt renseanlegget til luft (syklon og posefilter), samt container for støvavfall observerer vi mye støv. Metallco Kabel har anskaffet feiebil og iverksatt feierutiner. Likevel har Metallco Kabel ikke reflektert rundt opphavet til støvingen og ikke vurdert støvreduserende tiltak utover feiing.

## **Anmerkning 2**

Avrenning fra lagerbinger til oljeutskiller fungerer ikke i tråd med hensikten

### **Kommentarer:**

Metallco Kabel har flere lagerbinger for mellomlager av kabler. Avrenning fra bingene skal gå via en renne til sandfang og oljeutskiller. Renna tettes av støv/sand/kabelavfall og fungerer følgelig ikke i tråd med hensikten. Bingene er i hovedsak under tak og avrenning fra disse skal i utgangspunktet ikke forekomme. Metallco Kabel er klar over problemstillingen og vurderer ulike alternative løsninger.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen