



TENDEN MILJØ AS AVD OTTA
Stryn Miljøpark
6783 Stryn

Saksbehandler:
Kathrine Eriksen Vatn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Tenden Miljø AS avd Otta - avfallssortering Sandbumoen

Kontrollnummer: 2020.083.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Per Ole Tenden

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Kathrine Eriksen Vatn

Andre deltagere:

Roy Frode Bjørnvolden, Bjørnvolden Maskin AS

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Tenden Miljø AS avd Otta - avfallssortering Sandbumoen (Tenden Miljø) den 06.05.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket ingen avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Avfall lagres utenfor anlegget
- Rutiner for mottakskontroll av containere kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

19. mai 2020

Kathrine Eriksen Vatn

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Sel kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: TENDEN MILJØ AS AVD OTTA	
Organisasjonsnr.: 989619810	Eies av: 976484770
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Tenden Miljø AS avd Otta - avfallssortering Sandbumoen	Anleggsnr.: 3437.0023.01
Kommune: Sel	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 23.05.2019	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tenden Miljø AS har besluttet å avvikle virksomheten med mottak og sortering av næringsavfall på Sandbumoen industriområde i Sel kommune. Virksomheten stoppet mottak av avfall ved anlegget i 2018, og har brukt 2019 til å fjerne gjenværende avfall på anlegget, hovedsakelig returtrevirke. Tilsynet er å betrakte som et avviklingstilsyn, det vil si at det i hovedsak er opprydding etter virksomheten som er vurdert. Driftsrelaterte forhold knyttet til mottakskontroll og sortering, håndtering av utsortert farlig avfall og internkontroll er i liten grad vurdert. Det er derfor ikke påpekt avvik for slike funn.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Avfall
- Rydding av anlegget i forbindelse med avvikling av drift

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. mai 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Tenden Miljø bli ilagt et gebyr på kr 6 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Avfall lagres utenfor anlegget

Kommentarer:

Det ble observert to containere som inneholdt sortert glassemballasje som var plassert utenfor inngjerdet område. Disse var plassert der midlertidig som følge av et pågående arbeid med bygging av ny rampe inne på anlegget.

Ansatte og ledelse hos Tenden Miljø har ved flere tidligere anledninger blitt gjort oppmerksom på at det ikke er tillatt å lagre avfall utenfor anleggets inngjerdede område.

Vi forventer at det straks iverksettes tiltak med levering av avfallet som befinner seg utenfor gjerdet til godkjent mottak, eventuelt at avfallet mellomlagres forsvarlig inne på eget område før viderelevering.

Anmerkning 2

Rutiner for mottakskontroll av containere kan forbedres

Kommentarer:

Det ble observert en haug med diverse avfall som var plassert utenfor container i påvente av at snø og is som fulgte med lasset skulle tine. Lasset inneholdt blant annet skrapmetall, dekk med felger, trevirke, plast og en gammel varmeovn, se bildet under.



Virksomheten bør vurdere å skjerpe mottakskontrollen, slik at eksempelvis EE-avfall ikke blir liggende på områder uten tett dekke over lengre tid. Virksomheten bør vurdere å innføre gebyr for feilsortert avfall, dersom dette ikke er gjort allerede.

Ved inspeksjonen var det ikke lenger noe synlig snø eller is i lasset, og virksomheten kunne med fordel ha prioritert å sortere avfallet og legge dette i containere

8. Andre forhold

Tenden Miljø har besluttet å avvikle drift av sorteringsanlegget. Tilsynet ble gjennomført som et avviklingstilsyn, noe som innebærer at det i hovedsak er oppryddingen etter virksomheten som er vurdert. Det ble gjennomført en befaring på området, og forhold knyttet til opprydding og levering av ordinært og farlig avfall, forsøpling og forurenset grunn ble undersøkt. Det ble ikke foretatt dokumentkontroll.

Det er inngått en avtale mellom Tenden Miljø og Bjørnvolden Maskin AS om overtakelse av anlegget. Bjørnvolden Maskin planlegger å fortsette med mottak av usortert restavfall fra næring, og startet opp slik virksomhet i februar i år. Det ble opplyst under inspeksjonen at Bjørnvolden Maskin foreløpig drifter anlegget etter utslippstillatelsen til Tenden Miljø, i samråd med Tenden Miljø. Avfallet som var inne på anlegget ble opplyst å tilhøre Bjørnvolden Maskin.

Tenden Miljø har over lengre tid hatt store mengder kvernet trevirke liggende på området. Fylkesmannen fikk verifisert under inspeksjonen at dette var fjernet. Det ble observert en 10 m³ container med utsortert impregnert trevirke på området, knyttet til Bjørnvolden Maskins virksomhet. Det ble ikke observert annet farlig avfall på anlegget. Med hensyn til grunnforurensning, ble det opplyst at anlegget ligger på et tidligere skogområde, og at Tenden Miljø er de eneste som har drevet virksomhet på anlegget fram til nå. Farlig avfall har blitt håndtert på betongstøpt sorteringsplate med oljeutskiller. Det er ikke kjent for Tenden Miljø at det har vært hendelser som kan ha medført forurensning av grunnen, og det ble heller ikke observert tegn til grunnforurensning på anlegget.

Fylkesmannen presiserer at så lenge Bjørnvolden Maskin drifter etter utslippstillatelsen til Tenden Miljø med deres samtykke, vil Tenden Miljø også stå ansvarlig for at vilkårene i tillatelsen overholdes. Ved tilbaketrekking av utslippstillatelsen som er utstedt til Tenden Miljø, må det foreligge søknad om utslippstillatelse fra Bjørnvolden Maskin, ellers må området ryddes og virksomhet med mottak og sortering av avfall opphøre. Ved tilbaketrekking av Tenden Miljø's utslippstillatelse, vil slik virksomhet anses som ulovlig ettersom det ikke foreligger gyldig utslippstillatelse. Vi viser også til at Bjørnvolden Maskin ikke kan drifte selvstendig etter utslippstillatelsen til Tenden Miljø, ettersom eierskiftet ikke er formelt godkjent av forurensningsmyndigheten, jf. vilkår 12 i utslippstillatelsen.

Vi ber om at Tenden Miljø AS og Bjørnvolden Maskin AS tar kontakt med Fylkesmannen i Innlandet ved Stein Egil Granli for avklaring av videre prosess vedrørende overtakelse av anlegget.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen