



MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

ADESSO BIOPRODUCTS AS
Øraveien 2 (JE)
1630 Gamle Fredrikstad

Oslo, 7. september 2020

Deres ref.:
Runar Jensen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/258
Saksbehandler:
Ole Jakob Birkenes

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Adesso Bioproducts

Kontrollnummer: 2020.451.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Runar Jensen

Fra Miljødirektoratet:

Ole Jakob Birkenes

Andre deltagere fra virksomheten:

Philip Gråber

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Adesso Bioproducts den 20. august 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

Virksomhetens oppfølging av miljørisikoanalysen er mangelfull

Virksomhetens forebyggende arbeid i forbindelse med tanklagring har enkelte mangler

Anmerkninger:

I virksomhetens strategi for å forebygge og begrense storulykker kan handlingsprinsippene komme tydeligere fram

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Adesso Bioproducts må sende en skriftlig bekreftelse innen 29. oktober 2020 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | | |
|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 7. september 2020 | Ole Jakob Birkenes | | Henning Gøhtesen |
| dato | kontrollør | Miljødirektoratet | seksjonssjef |

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Viken ved miljøvernavdelingen
- Fredrikstad kommune
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|---|--------------------|
| Navn: ADESSO BIOPRODUCTS AS | |
| Organisasjonsnr.: 916391021 | Eies av: 815643062 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 20.590 - Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted | |

Kontrollert enhet

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Navn: Adesso Bioproducts | Anleggsnr.: 3004.0083.03 |
| Kommune: Fredrikstad | Fylke: Viken |
| Anleggsaktivitet: Kjemisk industri | |
| Tillatelse gitt: 22. april 2009 | Sist endret: 4. september 2019 |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for tanklagring samt storulykkesetilsyn.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og storulykkeforskriften § 4.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Tanklagring
- Storulykke

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Adesso Bioproducts plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Adesso Bioproducts innen 29. oktober 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Jakob Birkenes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 6. februar 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Adesso Bioproducts bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens oppfølging av miljørisikoanalysen er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §18-5

Kommentarer:

Virksomheten har i 2020 fått utarbeidet en miljørisikoanalyse som ble ferdigstilt i april. Det er ikke gjort noen dokumentert vurdering av foreslåtte tiltak eller satt frister og ansvarlige for oppfølging.

Avvik 2

Virksomhetens forebyggende arbeid i forbindelse med tanklagring har enkelte mangler

Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §18-6 punkt d og e

Kommentarer:

Virksomhetens lagertanker har nivååmalere og overfyllingsvern. De er plassert i oppsamlingsbasseng med væskedetektorer, og er underlagt et periodisk preventivt vedlikehold. Det gjennomføres sjekkrunder og jevnlig tilstandskontroller for tankene. Det forebyggende arbeidet har imidlertid noen mangler:

- Forskriften stiller krav til at virksomheten skal utarbeide kriterier for hva som betegnes som tilfredsstillende teknisk tilstand for utstyr som kan påvirke fare for forurensning. Dette var ikke gjort.
- Det er installert overfyllingsvern på tankene som ifølge virksomheten blir overvåket og som vil gi feilmelding ved funksjonsfeil. Det er imidlertid ikke testet hvorvidt ventiler vil stenge ved en alarm fra overfyllingsvernet.
- Drenering av oppsamlingsbasseng kan startes fra kontrollrom. Det er ikke etablert rutine for at innhold i oppsamlingsbasseng skal inspiseres før eventuell drenering starter.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

I virksomhetens strategi for å forebygge og begrense storulykker kan handlingsprinsippene komme tydeligere fram

Kommentarer:

Virksomheten har nylig utarbeidet en strategi for å forebygge og begrense storulykker. Strategien er utformet som en prosedyre, men med et definert mål og en beskrivelse av hvordan etablert internkontroll samt teknisk tilstand til anlegget bidrar til å redusere risikoen for storulykker. Det kommer ikke så klart fram hva som er sammenhengen mellom virksomhetens identifiserte risiko og farevurderinger og virksomhetens forebyggende og konsekvensreducerende tiltak.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)