



HORTEN KOMMUNE
Postboks 10
3191 Horten

Saksbehandler:
Guri Ravn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Ren Indre Havn i Horten kommune

Kontrollnummer: 2020.153.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Anders Bergsli

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Guri Ravn

Andre deltagere fra virksomheten:
Einar Klavenes (Norconsult)
Tore Joranger (Forsvarsbygg)
Anders Diesen (Peab - Prosjektleder)
Kirsti Fordal (Peab - Anleggsleder)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Tor Fredrik Holth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ren Indre Havn i Horten den 01.09.20. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har brutt tillatelsens vilkår om utslippskontroll

Anmerkninger:

- Virksomhetens rutiner for oppfølging av avvik kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

21.09.20	Guri Ravn	Siv Hege Wang Grøvo
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HORTEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON	
Organisasjonsnr.: 974605503	Eies av: 964951284
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

Kontrollert enhet

Navn: Ren Indre Havn - Horten kommune	Anleggsnr.: 3801.0096.01
Kommune: Horten	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Annen aktivitet	
Tillatelse gitt: 28.05.2019	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Horten kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Da prosjektet forventes avsluttet i løpet av kort tid er det etter Fylkesmannens vurdering ikke behov for tilbakemelding på inspeksjonsrapporten.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30.06.20. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil Horten kommune bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har brutt tillatelsen vilkår om utslippskontroll

Avvik fra:

Tillatelse til mudring, tildekking og deponering av forurenset sjøbunn for Horten kommune, datert 28.05.19, vilkår 9 Utslippskontroll

Kommentarer:

Ifølge vilkårene i tillatelsen skal:

- det måles turbiditet kontinuerlig ved et tilstrekkelig antall stasjoner når arbeide pågår og ifølge kontroll- overvåkingsplanen skal det være to turbiditestmålere ved tildekking
- arbeidet skal stoppes hvis de fastsatte alarmgrensene for turbiditet overskrides
- dersom overskridelsene skyldes arbeidene skal, skal tiltakshaver dokumentere miljøgiftinnholdet i spredt materiale

Virksomheten har flere ganger gjennomført arbeid (mudring, deponering eller tildekking) uten at det har vært målt turbiditet, jf. avvik 002, 004, 007, 011, 021 og 022 i månedsrapportene.

Virksomheten har arbeidet når turbiditetsmålerne har vist verdier over alarmgrensene, jf. avvik 010, 014, 020, 023 og 024 i månedsrapportene.

Virksomheten har ved flere tilfeller ikke tatt vannprøver for å dokumentere ev. spredning av miljøgifter ved overskridelser av turbiditetsgrensene, jf. avvik 010, 013, 014, 018, 023 og 024 i månedsrapportene.

Tre dager i august er det i kortere perioder utført tildekking på deponiet med bare en måler, jf. avvik 031 i månedsrapportene

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens rutiner for oppfølging av avvik kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har hatt gjentakende avvik knyttet til at turbiditetsmålerne ikke har fungert når de har utført mudring, deponering eller tildekking. I enkelte tilfeller har det gått flere dager før de har oppdaget at målerne ikke fungerer. Det har også vært flere tilfeller der arbeidet ikke har blitt stoppet selv om grenseverdiene for turbiditet er nådd. Det er blitt satt i gang tiltak, men disse har ikke vært tilstrekkelig for å hindre at avvikene har gjentatt seg.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Diverse internkontroll rutiner inkl. avvikssystem og miljørisikoanalyser
- Diverse journaler
- Måleresultater

