



Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS
Kongsvegen 4
2662 Dovre

Saksbehandler:
Anders Waldemar Olsen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS, miljøstasjonene Jora og Bjorli.

Kontrollnummer: 2020.024.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jan Inge Berget

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Anders Waldemar Olsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Pål Sverre Andgard
Terje Vardsveen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:*
Stein Egil Granli

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS (NGR) sine miljøstasjoner på Jora og Bjorli den 1. september 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Farlig avfall er lagret utendørs og ikke på fast dekke
- EE- avfall er lagret utendørs og ikke under tak

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. september 2020 Anders Waldemar Olsen

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Dovre kommune
- Lesja kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS	
Organisasjonsnr.: 992655046	Eies av: 992655046
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Jora og Bjorli Miljøstasjon	Anleggsnr.: 3432.0011.01 og 3431.0013.01
Kommune: Dovre og Lesja	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet:	
Tillatelse gitt: 15.09.1992	Sist endret: 15.09.1992

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Hovedfokuset ved inspeksjonen var å vurdere om krav til mottak, lagring og håndtering av farlig avfall overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Smittefarlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS innen 1. oktober 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Dersom det ikke er mulig å lukke alle avvikene innen fristen 1. oktober 2020, må NGR oversende en realistisk plan for gjennomføring av nødvendige tiltak som gjenstår.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Anders Waldemar Olsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Farlig avfall er lagret utendørs og ikke på fast dekke

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), § 11, vedlegg 4 punkt 1d

Kommentarer:

Farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med mulighet for oppsamling av evt. avrenning jf. § 11, vedlegg 4 punkt 1d i avfallsforskriften.

På Miljøstasjonen på Bjorli var det på tilsynstidspunktet hensatt farlig avfall og EE-avfall på utsiden av mottakshall. Avfallet var ikke lagret på fast dekke og kan derfor medføre fare for forurensning til grunn. Virksomheten opplyste om at dette var avfall som var hensatt der midlertidig og som sannsynligvis var kommet inn samme dag.

Avvik 2

EE- avfall er lagret utendørs og ikke under tak

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall § 1-8.

Kommentarer:

For EE-avfall er det krav til at lagringen ikke skal være skjemmende eller innebære fare for forurensning eller skade på mennesker og dyr, jf § 1-7 i avfallsforskriften. Dette innebærer at EE-avfall som minimum bør lagres under tak for å unngå evt. avrenning og forurensning. Innendørs lagring er å foretrekke da dette gir bedre kontroll på tyveri og at man unngår at avfall kommer på avveie.

På Miljøstasjonen på Bjorli var EE-avfall hensatt på utsiden av mottakshall. Se også avvik 1.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)