



## Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku fylkkamánni  
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Sted:  
Tromsø

Dato:  
5. oktober 2020

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2020/8577

Deres ref.:  
Vegard Årthun  
Bergane

Forsvarsbygg  
Postboks 405 Sentrum  
0103 Oslo

Saksbehandler:  
May-Helen Holm

## Tilsynsrapport

### Tilsyn ved Heggelia Forsvarsbygg lager for drivstoffemballasje

Kontrollnummer: 2020.328.I.FMTF

#### Kontaktpersoner ved tilsynet:

*Fra virksomheten:*  
Vegard Årthun Bergane

*Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
May-Helen Holm

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Siw Alterskjær  
Morten Silsand

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
Per Kristian Krogstad

#### Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Forsvarsbygg den 10.09.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 5 avvik og ga 2 anmerkning(er) under tilsynet.

#### Avvik:

- Virksomheten har ikke utført miljørisikovurdering av oljeutskilleranlegget
- Avvikssystemet er mangelfullt
- Virksomheten mangler spesifikk drifts- og vedlikeholdsrutine for oljeutskilleranlegget
- Virksomheten har ikke rutine for funksjonstest av alarmer og stoppfunksjoner
- Virksomheten mangler måleprogram for prøvetaking av avløpsvann

#### Anmerkninger:

- Virksomheten har ikke registrert årlig utpumpet vannmengde før juli 2020
- Virksomheten bør gjennomføre ny beregning av dimensjonering for oljeutskilleranlegget

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 4.

5. oktober 2020	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Fylkesmannen i Troms og Finnmark	

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.*

Kopi av rapporten sendes til:

- Målselv kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Forsvarsbygg	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 975950662	<b>Eies av:</b>
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.220 - Forsvar	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Forsvarsbygg oljeutskilleranlegg Heggelia	<b>Anleggsnr.:</b> 5418.0047.01
<b>Kommune:</b> Målselv	<b>Fylke:</b> Troms og Finnmark
<b>Anleggsaktivitet:</b> Tanklagring	
<b>Tillatelse gitt:</b> 05.07.2002	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Tilsystema

- Internkontroll
- Utforming og dimensjonering av oljeutskiller
- Drift og vedlikehold av oljeutskiller
- Prøvetaking og analyse av utløpsvann fra oljeutskiller

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter tilsynet**

Forsvarsbygg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fntfpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for tilsyn utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Gebyrsatser for tilsyn av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Forsvarsbygg få et gebyr på kr 20 000,- for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

#### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke utført miljørisikovurdering av oljeutskilleranlegget

#### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

#### **Kommentarer:**

Virksomheten kunne ikke legge frem en miljørisikovurdering for oljeutskilleranlegget. I oversendelsesbrevet til tillatelsen sto det at miljørisikovurdering skulle være på plass før anlegget kunne benyttes.

I beskrivelsen ved søknad sto det at flakene som mellomlagres stort sett skulle lagres tomme. Dette er ikke praksisen ved anlegget, de fleste flak lagres med drivstoff. Dette er et eksempel på endret risikobilde, og som må tas med i miljørisikovurderingen.

#### **Avvik 2**

Avviksregistreringssystemet er mangelfullt

#### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

#### **Kommentarer:**

Virksomheten kunne ikke vise til at det var registrert avvik på ytre miljø siden tillatelsen ble gitt. Under befaringen registrerte vi at det lå absorpsjonsmatter på bakken etter oljesøl fra tank. Dette vil være naturlig å registrere som avvik.

Det er usikkert hvordan kommunikasjon/koordinering utføres mellom Forsvaret, som bruker anlegget, og Forsvarsbygg som eier anlegget. Blir det gitt avvik internt hos Forsvaret som ikke videreformidles til Forsvarsbygg?

Virksomheten må definere hva som er avvik på ytre miljø, og innføre et system som sikrer at avvik registreres i avvikssystemet.

#### **Avvik 3**

Virksomheten mangler spesifikk drifts- og vedlikeholdsrutine for oljeutskilleranlegget

#### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

#### **Kommentarer:**

Virksomheten har en generell rutine for drift av oljeutskillere, men den er ikke spesifikk for oljeutskilleranlegget ved tanklageret på Heggelia. Rutinen må for eksempel beskrive periodisk kontroll av oljelagets tykkelse og periodisk tømming av oljeutskilleren.

#### **Avvik 4**

Virksomheten har ikke rutine for funksjonstest av alarmer og stoppfunksjoner

#### **Avvik fra:**

**Internkontrollforskriften § 5 punkt 7**

#### **Kommentarer:**

Virksomheten kunne ikke dokumentere at det gjennomføres funksjonstest av alarm og stoppfunksjoner for oljeutskilleranlegget. Det var heller ingen skriftlig rutine for funksjonstest.

#### **Avvik 5**

Virksomheten mangler måleprogram for prøvetaking av avløpsvann

**Avvik fra:**

Utslippstillatelse av 5. juli 2002, vilkår 6.1

**Kommentarer:**

Virksomheten kunne ikke legge frem måleprogram for kontrollmåling av utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Måleprogrammet skal beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder, utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten. Målingene skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp. Virksomheten må vise i måleprogrammet at de prøver som er utført er dekkende.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under tilsynet:

**Anmerkning 1**

Virksomheten har ikke registret årlig utpumpet vannmengden før juli 2020

**Kommentarer:**

Tillatelsens vilkår 2.3 setter krav om registrering av årlig utpumpet vannmengde. Virksomheten startet ikke registreringen før i år.

**Anmerkning 2**

Virksomheten bør gjennomføre ny beregning av dimensjonering for oljeutskilleranlegget

**Kommentarer:**

Det er utført beregning av oljeanleggets dimensjonering når tillatelsen ble gitt. Men det er tilført nye sluker etter tillatelsen ble gitt. I tillegg er det usikkerhet rundt beregningsmetoden som ble benyttet i 2002.

## 8. Andre forhold

Virksomheten mellomlagrer petroleumsprodukter i tankflak med volum over 10 m<sup>3</sup>. Disse tankene er omfattet av tankforskriften. Fylkesmannen kontrollerte ikke tankene på tilsynet. Virksomheten er ansvarlig for at disse tankene lagres og driftes i henhold til kapittel 18 i forurensningsforskriften. En viktig vurdering gjelder barrierer. Hva skjer om det går hull på en tank? Vil alt innholdet ledes til oppsamlingstanken?

Virksomhetens tillatelse er over 10 år gammel. Driftes anlegget etter tillatelsen, eller bør det gjøres endringer i tillatelsen? Fylkesmannen kan tilbakekalle eller endre tillatelsen når det har gått 10 år siden tillatelsen ble gitt (jf. Forurensningsloven § 18).

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## **10. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)