



Trysil kommune  
Postboks 200  
2421 Trysil  
[postmottak@trysil.kommune.no](mailto:postmottak@trysil.kommune.no)

Saksbehandler:  
Marte Hveem Igeltjørn

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Kabbediket slambehandlingsanlegg, Trysil kommune

#### Kontrollnummer: 2020.129.I.FMIN

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Kinga Adam (fagleder VA))

*Fra Fylkesmannen i Innlandet:*

Marte Hveem Igeltjørn

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Trond Neby (prosjektleder)

Terje Smestad (driftsleder VA)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i*

*Innlandet:*

Tore Pedersen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kabbediket slambehandlingsanlegg, Trysil kommune den 1. oktober 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket ett avvik og en anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har flere mangler ved sitt internkontrollsystem

#### Anmerkning:

- Det er ikke etablert viltgjerde med låsbar port for anlegget

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

22. oktober 2020  
dato

Marte Hveem Igeltjørn  
kontrollør

Tore Pedersen  
avdelingsdirektør

---

Fylkesmannen i Innlandet

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Trysil kommune	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974547473	<b>Eies av:</b> 864948502
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 – Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Kabbediket slamdeponi	<b>Anleggsnr.:</b> 3421.0046.01
<b>Kommune:</b> Trysil	<b>Fylke:</b> Innlandet
<b>Anleggsaktivitet:</b> Landbasert	
<b>Tillatelse gitt:</b> 10.03.2011	<b>Sist endret:</b> 08.01.2014

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av utslippstillatelse datert 10.03.2011, forurensningsloven, forurensningsforskriften og internkontrollforskriften overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Trysil kommune plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Trysil kommune **innen 1. desember 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ber om at virksomheten også sender en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([fminpost@fylkesmannen.no](mailto:fminpost@fylkesmannen.no)) til Fylkesmannen i Innlandet v/Marte Hveem Igeltjørn.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Trysil kommune bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

### Avvik

**Virksomheten har flere mangler ved sitt internkontrollsystem som gjelder Kabbediket slambehandlingsanlegg**

### Avvik fra:

Utslippstillatelse nr. 2010.090 datert 10.03.2011, vilkår 10.

Forskrift om systematisk helse-, miljø – og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK-forskriften), § 5 annet ledd, punkt 6

### Kommentarer:

Kabbediket slambehandlingsanlegg omfattes i liten grad av virksomhetens internkontroll.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal IK-forskriften fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen blant annet vern av det ytre miljø mot forurensning.

### Miljørisiko

I samsvar med internkontrollforskriften skal det gjennomføres miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Miljørisikovurderingen skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Det framkom under inspeksjonen at det ikke er gjennomført noen stedsspesifikk miljørisikovurdering for Kabbediket slambehandlingsanlegg.

Temaer som bør inngå i den stedsspesifikke miljørisikovurderingen kan være blant annet lukt, støy og hvordan eventuell avrenning fra anlegget vil kunne påvirke nærliggende resipienter.

En miljørisikovurdering skal holdes oppdatert slik at den gjenspeiler den risikoen som virksomheten til enhver tid representerer også med henblikk på ytre miljø.

Det leveres hageavfall til Kabbediket slamdeponi.

Ved utarbeidelse av stedsspesifikk miljørisikovurdering for Kabbediket slambehandlingsanlegg bør det også gjøres en vurdering av hvordan spredning og etablering av fremmede- og svartelistede arter kan forhindres fra anlegget.

### Dokumenterte rutiner/instrukser:

Virksomheten plikter å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Under inspeksjonen kom det fram at virksomheten ikke har etablert skriftlige instruksjoner for drift av Kabbediket slambehandlingsanlegg.

Slam transporteres i containere og tippes i hauger på rekker slik at det dannes en slamranke. Det foregår ingen vending av rankene i løpet av behandlingsprosessen, tilsetning av strukturmateriale eller tildekking av rankene. Ferdig behandlet slam benyttes til overdekning av gammelt avfallsdeponi, men det finnes ingen plan, oversikt eller beskrivelse på hvordan årsproduksjon av slamranker legges ut og årsrankene er heller ikke merket.

Det finnes imidlertid skriftlig dokumentasjon på mengder slam som leveres til anlegget og når det er levert. Dette er notert i driftsloggen til renseanlegget. Mengde hageavfall som leveres er også dokumentert.

## **7. Anmerkninger**

### **Anmerkning**

**Det er ikke etablert viltgjerde med låsbar port for anlegget**

### **Kommentarer:**

Ved befaring på Kabbediket slambehandlingsanlegg ble det observert at området ikke er avstengt med viltgjerde og låsbar port. Dette er et av vilkårene i utslippstillatelsen (vilkår 4, Innretting av anlegget).

Deler av området var tydelig blitt benyttet til skyteøvelser og leirdueskyting. Vilt vil også kunne ferdes fritt gjennom området. Kommunen må gjøre en vurdering av om det vil være hensiktsmessig å stenge av området for å unngå uønsket ferdsel på området.

## **8. Andre forhold**

- Det er ingen lagunedrift på området. Drift av slamlagune i Ljørdalen er lagt ned, men det finnes en slamlagune som benyttes som nødløsning i Sandmoen (sist brukt i 2014)
- Ferdigbehandlet slam benyttes som vekstlag på gammelt avfallsdeponi
- SØIR leverer hageavfall til anlegget en gang per år. Hageavfallet er kvernet opp
- Det er ca. 1 km til nærmeste nabo (fritidsbolig)
- Det har ikke vært klager på lukt fra anlegget
- Det leveres kun kommunalt slam til Kabbediket (ikke fra industri)
- Det ble i 2008-2009 boret peilebrønner for å sjekke avrenning fra anlegget
- Avsetning på ferdigbehandlet slam er et problem
- Det arbeides med å utvide kapasitet på renseanlegg (48 000 PE) samt ny løsning for behandling av slam i Trysil kommune

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Utslippstillatelse av 10.03.2011
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)