



Miljø Container AS
Nyåskaiveien 5B
4374 Egersund

Saksbehandler:
Linn Berge Vormedal

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Miljø Container AS

Kontrollnummer: 2020.106.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kjetil Hegrestad

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Linn Berge Vormedal

Andre deltagere fra virksomheten:
Livar Valdeland

Andre deltagere:
Margareta Skog (Fylkesmannen)
Alf Skipstad (Brann og redning)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Miljø Container AS den 21. oktober 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik 1:

- Dagens drift av anlegget krever en tillatelse

Avvik 2:

- Virksomheten har et mangelfullt internkontrollsystem

Eigersund Brann og Redning avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik 3:

- **Brannsikker bruk av byggverket, og tilhørende dokumentasjon:**
Bruker har **ikke** sørget for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Bruker har **ikke** informert eier om endringer og forfall i sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten ved brann.

Avvik 4:

- **Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid, og dokumentasjon:**
Bruker har ikke rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

27.10.20	Linn Berge Vormedal	Marit Sundsvik Bendixen
dato	kontrollør	ass. fylkesmiljøvernssjef

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Eigersund kommune
- Eigersund brann og redning

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MILJØ CONTAINER AS	
Organisasjonsnr.: 915577016	Eies av: 915558097
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Miljø Container	Anleggsnr.: 1101.0119.01
Kommune: Eigersund	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av om forurensningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven overholdes. Avfallsanlegget er registrert som særskilt brannobjekt jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 1.ledd.

Inspeksjonen inngår i en felles tilsynsaksjon om branner i avfallsanlegg, mellom Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Hensikten er å kontrollere at avfallsanlegget jobber forsvarlig med brannforebyggende arbeid for å hindre at branner skjer, og for å redusere miljøpåvirkningen dersom brannen først oppstår.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Brann sikkerhet
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Miljø Container AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.

For at **Fylkesmannen** skal kunne avslutte saken, må Miljø Container AS innen 24. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 1 og 2 er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Linn Berge Vormedal (Fylkesmannen).

For at **Eigersund brann og redning** skal kunne avslutte saken, må Miljø Container AS innen 24. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik 3 og 4 er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (Alf.Skipstad@eigersund.kommune.no) til Eigersund brann og redning v/ Alf Skipstad.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Miljø Container AS bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Dagens drift av anlegget krever en tillatelse

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-6

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §§ 11

Kommentarer:

Virksomheten fikk opplyst i 2016 at når mottak og mellomlagring av ordinært avfall (ikke

farlig avfall) utelukkende foregikk innendørs kunne virksomheten drive anlegget uten

tillatelse. Virksomheter som mottar og mellomlagrer farlig avfall må ha en tillatelse. Det

fremkom under tilsynet at virksomheten tar imot farlig avfall og lagrer avfall utendørs.

Virksomheten kan ikke drive uten en tillatelse og må sende inn søknad om tillatelse.

Skjemaet fylles ut på Fylkesmannen.no sine sider → Skjema og tjenester → Miljø og klima →

«Forurensning, utslippstillatelse for industribedrifter».

Avvik 2

Virksomheten har et mangelfullt internkontrollsystem

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6 og 7

Kommentarer:

Den som leder en virksomhet har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir systematisk fulgt opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Arbeidstakerne skal medvirke i utformingen av dokumenter.

Virksomheten skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for

Helse, miljø og sikkerhet og vurdere resultatene opp mot akseptabel risiko.

Risikovurderingen skal være dokumentert, og skal omfatte alle forhold ved virksomheten

som kan medføre fare. Virksomheten skal ha oversikt over hva som kan gå galt, hvor ofte

dette kan skje og konsekvensene for at det skjer.

Med utgangspunkt i risikovurderingen skal virksomheten om nødvendig iverksette

risikoreduserende tiltak. Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak

skal vurderes. Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

Virksomheten har gjort en kartlegging av uønskede hendelser og forhold i dokumentet

«Risikoanalyse Miljøcontainer» datert 20.01.2020. Risiko er en kombinasjon av konsekvens

og sannsynlighet og det fremkommer ingen konsekvensutredning fra dokumentet av

20.01.2020. Virksomhetens risikovurdering er ut ifra tilsynets inspeksjonstema mangelfull

mht. vurdering av brann, miljøkartlegging av slokkevann/brannskum og lagring av farlig avfall.

Ut fra de risikoforholdene som blir avdekket må det utarbeides tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Planene og tiltakene kan dreie seg om alt fra tekniske forbedringer og vedlikehold, opplæring og øvelser, nye rutiner osv.

Eigersund brann og redning fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 3 - Brannsikker bruk av byggverket, og tilhørende dokumentasjon:

Bruker har **ikke** sørget for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.

Bruker har **ikke** informert eier om endringer og forfall i sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten ved brann.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 11, bokstav b og c, jmf. § 13.

Kommentarer:

Den som har rett til å bruke et byggverk skal sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket og informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som kan påvirke sikkerheten mot brann.

Bruker/virksomhet kjenner ikke kravene til brannsikkerhet for kontordelen i bygget. I brannkonseptet som foreligger er det ikke inntatt vurdering omkring denne delen av bygningsmassen. Er kravene som følger av risikoklasse og brannklasse ivaretatt? Bruker/virksomhet må etterspør denne informasjonen hos eier av bygget. Dette må også dokumenteres, jmf. § 13.

Bruker/virksomhet skal informere eier om alle forhold som eier må vite om for å ivareta sine plikter til å sikre byggverket mot brann. Bruker/virksomhet må informere eier om forfall, for eksempel manglende ekstern kontroll av brannslange i bygg. Eier plikter å føre en ekstern kontroll med denne, evt. må det lages avtale om at dette følges opp av virksomheten. Dette må også dokumenteres, jmf. § 13.

Avvik 4 - Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid, og dokumentasjon:

Bruker har ikke rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Avvik fra:

Forskrift om brannforebygging § 12, bokstav c, jmf §13

Kommentarer:

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann.

Det er ikke utført noen form for brannøvelser ved virksomheten. Praktisk øvelse er et viktig moment for å kunne bekjempe branner og branntilløp. Dette må også dokumenteres, jmf. § 13.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Miljø Container AS har 7 ansatte og henter avfall hos bedrifter og private kunder hver dag og sorterer avfallet i sorteringshallen.

Fylkesmannen vil informere om at det i forbindelse med ny tillatelse også er et krav om at virksomheten skal stille med finansiell sikkerhet. Hensikten med finansiell sikkerhet skal sikre at det er midler til en miljømessig god avslutning og opprydding dersom virksomheten blir lagt ned eller går konkurs.

Den finansielle sikkerheten skal dekke kostnadene som maksimalt kan tenkes å oppstå ved videre håndtering av mottatt farlig avfall. Sikkerhetens størrelse skal beregnes ut fra den maksimale lagringsmengden av farlig avfall som det er gitt tillatelsen.

Det er to typer finansiell sikkerhet, kontopant og påkravsgaranti, som ansees som tilstrekkelig, og virksomheten skal velge en av disse. Det er laget maler som skal brukes ved etablering av finansiell sikkerhet. Malene fås på forespørsel hos Fylkesmannen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Lov om brann- og eksplosjonsvern
- Forskrift om brannforebygging

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Risikoanalyse Miljøcontainer Dato: 29.01.2020

- «Vurdering av branncelleskille mellom to brukere», Multiconsult Dato: 28.11.17
- Miljøaspekt Dato: 30.01.2020
- Sjekkliste for egenkontroll av brannsikkerhet
- Branninstruks

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (M297)
- Veileder om risiko: Brann i avfallsanlegg