



NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG
Postboks 567 Skøyen (JE)
0214 Oslo

Saksbehandler:
Erlend Kaarstad

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde

Kontrollnummer: 2020.170.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Tonje Adelsten Lyngås

Andre deltagere fra virksomheten:

Kim Andre Edvartsen

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:

Erlend Kaarstad

Anne-Lene Lundseth

Fra Vestfold interkommunale brannvesen

Anders Vågen

Jarle Steinnes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde den 14.10.2020. Tilsynet var gjennomført som et samtidig tilsyn mellom Fylkesmannen og Vestfold interkommunale brannvesen som en del av tilsynsaksjonen «Branner i avfallsanlegg». Denne rapporten omhandler Fylkesmannens funn, for Vestfold interkommunale brannvesen sine funn se egen rapport (vedlegg 1). Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

Mangelfull risikovurdering ytre miljø

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

16. oktober 2020	Erlend Kaarstad	Tor Fredrik Holth
dato	kontrollør	Fung. fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Kopi av rapporten sendes til:

- Vestfold interkommunale brannvesen IKS

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG	
Organisasjonsnr.: 988550671	Eies av: 937270062
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde	Anleggsnr.: 3803.0001.28
Kommune: Tønsberg	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
Tillatelse gitt: 7. april 2014	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i internkontrollforskriften, forurensningsloven, brann og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging overholdes.

Inspeksjonen inngår i aksjon for branner i avfallsanlegg. Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Brannsikkerhet i byggverk, produksjon, transportmiddel eller annen innretning
- Utslipp til vann
- Brannberedskap

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vi anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mangelfull risikovurdering ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6 og forurensningsloven (miljørisikovurderinger)

Kommentarer:

Virksomheten har i sin risikovurdering for ytre miljø risikovurdert utslipp av slukkevann ved brann. Som påpekt under tilsynet er det forhold ved risikovurderingen som mangler eller ikke er tilstrekkelig belyst.

- Konsekvensene av utslippet er vurdert mot akseptkriteriene i risikomatriksen. Virksomheten kan derimot ikke vise til konkrete resipientvurderinger og konsekvensen av utslipp på ulike resipienter ved brann.
- Konsekvensen av et utslipp av slukkevann er av virksomheten vurdert til «rødt», og risikoreducerende tiltak skal iht. virksomhetens prosedyre iverksettes. Utslipp av slukkevann til miljø kan også ansees som akutt forurensning jf. forurensningsloven § 7. Etter Fylkesmannens vurdering er ikke tiltak for å begrense de miljøskadelige effektene av avrenning av slukkevann tilstrekkelig belyst i miljørisikovurderingen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
- Forskrift om brannforebygging

9. Vedlegg

Inspeksjonsrapport Vestfold interkommunale brannvesen