



RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN
Postboks 453
1471 Lørenskog

Saksbehandler:
Erlend Kaarstad

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Ragn-Sells AS, Borgeskogen

Kontrollnummer: 2020.172.I.FMVT

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Geir Stærfelt

Andre deltagere fra virksomheten:
Jan Petter Eid
Stefan Berntsen

Fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark:
Erlend Kaarstad
Pernille Bechmann

Fra Sandefjord brann og redning
Line Hauschild

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ragn-Sells AS, Borgeskogen den 27.10.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Tilsynet er en del av den landsomfattende tilsynsaksjonen «branner i avfallsanlegg» og er gjennomført som et samtidig tilsyn av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Sandefjord brann og redning.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen

Sandefjord brann og redning ga ingen avvik og 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Eier og bruker av avfallsanlegget er ikke godt nok kjent med den branntekniske prosjekteringen.
- Avfallsanlegget kunne ikke fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på kvalifisert kontroll av brannalarmanlegg og sløkkeutstyr.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. oktober 2020	Erlend Kaarstad	Tor Fredrik Holth
dato	kontrollør	Fung. fagsjef
	Fylkesmannen i Vestfold og Telemark	

Kopi av rapporten sendes til:

- Sandefjord brann og redning

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN	
Organisasjonsnr.: 997158490	Eies av: 952187627
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Ragn-Sells AS, Borgeskogen	Anleggsnr.: 3804.0209.02
Kommune: Sandefjord	Fylke: Vestfold og Telemark
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 21. august 2014	Sist endret: 30. november 2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i internkontrollforskriften, forurensningsloven, brann og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging overholdes.

Inspeksjonen inngår i aksjon for branner i avfallsanlegg. Tilsynsaksjonen er landsomfattende, og målsettingen er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48 og brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Brannberedskap
- Brannsikkerhet i byggverk, produksjon, transportmiddel eller annen innretning

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, eller brannsikkerhet men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hverken Fylkesmannen eller Sandefjord brann og redning avdekket avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 5. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått vil Ragn-Sells AS, Borgeskogen bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Eier og bruker av avfallsanlegget er ikke godt nok kjent med den branntekniske prosjekteringen.

Kommentarer:

I brannteknisk prosjektering for Ragn-Sells AS på Borgeskogen (Forprosjekt_04-F, datert 2012.09.11) ligger noen gitte avfallsmengder og beregnet brannbelastning til grunn. Det kommer tydelig frem i dokumentet at det «forutsettes at man holder seg innenfor de oppgitte avfallsmengder». I forbindelse med felles tilsynsaksjon har Ragn-Sells oppgitt større mengder enn man kan finne igjen i prosjekteringen. Det bør undersøkes om dagens drift utløser andre krav i forbindelse med sikkerhet ved brann.

Anmerkning 2

Avfallsanlegget kunne ikke fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på kvalifisert kontroll av brannalarmanlegg og slokkeutstyr.

Kommentarer:

Avfallsanlegget kan vise til avviksbehandling etter kvalifisert kontroll av brannalarmanlegget og til kontrollklistremerker på slokkeutstyret, men ikke til de faktiske kontrollrapportene. For fremtidige tilsyn bør avfallsanlegget sikre at disse er lett tilgjengelig som bevis for tilfredsstillende kvalifisert kontroll.

8. Andre forhold

Med bakgrunn i ROS analyse for storbrann og risikovurdering knyttet til brann og ytre miljø er virksomheten i gang med å få etablert et anlegg for automatisk detektering og slukking av brann i avfall. Anlegget er basert på varmesøkende kamera som er koblet opp mot vannkanoner.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
- Forskrift om brennforebygging
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)

