



## Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku fylkkamánni  
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Sted:  
Tana Bru

Dato:  
23. september 2020

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2020/7544

Deres ref.:  
Arve Øverland

Øst-Finnmark Avfallsselskap AS  
Deanugeaidnu 163  
9845 Tana

Saksbehandler:  
Magnus Jakola-Fjeld, 78950355

## Tilsynsrapport

### Tilsyn ved Øst-Finnmark Avfallsselskap AS

Kontrollnummer: 2020.282.I.FMTF

#### Kontaktpersoner ved tilsynet:

*Fra virksomheten:*

Arve Øverland

Rune Larsen

Didrik Åmotsbakken

*Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*

Magnus Jakola-Fjeld

Jørgen Remmen

#### Resultater fra tilsynet

Denne rapporten omhandler resultatet fra tilsynet ved Øst-Finnmark Avfallsselskap AS den 18.06.2020. Øst-Finnmark Avfallsselskap AS påpekte faktiske feil i rapporten innen fristen. Feilen er rettet opp og tilsynsrapporten anses nå som endelig.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 1 avvik og 1 anmerkning under tilsynet.

#### Avvik:

- Forurensede masser som leveres til avfallsanlegget er ikke tilstrekkelig dokumentert og kontrollert

#### Anmerkning:

- Driften av anlegget medfører flygeavfall og plastforsøpling til omgivelsene

Avviket og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter tilsynet er nærmere beskrevet på side 3.

23. september 2020 Magnus Jakola-Fjeld

Per Kristian Krogstad

dato

kontrollør

seksjonsleder

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

*Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.*

Kopi av rapporten sendes til:

- Deatnu - Tana kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Øst-Finnmark Avfallsselskap AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 976761863	<b>Eies av:</b> 921473346
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Øst-Finnmark Avfallsselskap AS	<b>Anleggsnr.:</b> 5441.0007.02
<b>Kommune:</b> Deatnu - Tana	<b>Fylke:</b> Troms og Finnmark
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 15.07.2009	<b>Sist endret:</b> 26.07.2019

## 2. Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i samsvar med forurensningsloven og tillatelsen overholdes.

### Tilsynsystema

- Internkontroll
- Farlig avfall
- Mottak og mellomlagring av avfall
- Tillatelse til forurensende virksomhet
- Flygeavfall og plastforurensning

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i samsvar med lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under tilsynet og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under tilsynet, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter tilsynet

Øst-Finnmark Avfallsselskap AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Øst-Finnmark Avfallsselskap AS innen **10. november 2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16. juni 2020. Virksomheter skal betale gebyr for tilsyn utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av tilsynet. Gebyrsatser for tilsyn av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Øst-Finnmark Avfallsselskap AS få et gebyr på **kr 20 000,-** for tilsynet, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under tilsynet:

##### **Avvik 1**

Forurensede masser som leveres til avfallsanlegget er ikke tilstrekkelig dokumentert og kontrollert

##### **Avvik fra:**

Tillatelsen punkt 3.2 – Registrering og kontroll ved mottak av avfall. Avfallsforskriften § 9-11 (Mottak av avfall), jf. vedlegg II pkt. 1.2 – 1.4 og 2.2 og 2.3.

##### **Kommentarer:**

Når avfall mottas på et deponi, skal det foreligge dokumentasjon på at avfallet oppfyller de kriteriene for avfallskvalitet som framgår av deponiets tillatelse og vedlegg II til avfallsforskriften kapittel 9. Avfallsprodusenten må dokumentere at avfallet oppfyller kravene til

kvalitet, og driftsansvarlig må drive i henhold til mottakskriteriene. Avfall som ikke oppfyller kriteriene for mottak ved deponiet, skal avvises. Den driftsansvarlige skal avgjøre om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon fra avfallsprodusent. Hvert lass skal også inspiseres før og etter lossing. Deponier beregnet på ordinært avfall skal primært bare benyttes for ordinært avfall og lett forurensede masser. Lett forurensede masser som tas imot kan ikke overskride kriteriene for utlekkingspotensial og organiske parametere som er gitt i avfallsforskriften vedlegg II punkt 2.3.1. Dersom det oppdages avfall som ikke tillates deponert, eller dokumentasjonen fra avfallsprodusent ikke er tilstrekkelig til å vurdere den opp imot mottakskriteriene eller dokumentasjonen mangler, skal avfallet avvises for deponering. Tilfeller hvor avfallet avvises skal loggføres.

Deponiet har mottatt blåsesand fra avfallsbesitter hvor det ikke forelå tilstrekkelig med dokumentasjon på utlekkingspotensiale for bly (Pb) var innenfor grenseverdiene. Det har vist seg i ettertid gjennom riste- og kolonnetest at blåsesanden var innenfor kravene som stilles til ordinært deponi.

## **7. Anmerkninger**

Driften av anlegget medfører fare for spredning av flygeavfall og plastforsøpling til omgivelsene.

### **Kommentarer:**

Under tilsynet ble det observert plastavfall inne på anleggsområdet, da særlig i området som fungerer som snødeponi om vinteren. Under tilsynet ble det opplyst om at virksomheten jobber med å få bukt med spredningen av flygeavfall og plastforsøpling til områdene utenfor anleggsområdet. Virksomheten opplyste videre at mye av årsaken til problemet og spredningen skyldes i all hovedsak fugler som plukker fraksjoner av avfall (leverposteibokser ol.) ut av anleggsområdet og at sortering og lagring av avfall utendørs påvirkes av sterk vind som medfører at lette fraksjoner virvles opp og kan fraktes ut av området på tross av et høyt nettinggjerde rundt sorteringsområdet og snødeponiet. Plastforsøpling inne på anleggsområdet øker også faren for spredning av plast til områdene utenfor anlegget.

Virksomheten gjennomfører årlige ryddeaksjoner i nærområdet på vårparten (mai/juni) og har avtale om plukking av flygeavfall og plastforsøpling med flere lag og foreninger.

Nevnte ryddeaksjoner er etter Fylkesmannens mening ikke tilstrekkelig for å sikre omgivelsene mot forsøpling. Av gjeldende tillatelse fremgår det at flygeavfall skal begrenses mest mulig ved oppsetting av gjerde eller fangnett med tilstrekkelig høyde, jamfør vilkår 2.5.2 i tillatelsen. Hyppigere ryddeaksjoner bør vurderes.

Virksomheten er kjent med utfordringene rundt problemet og under tilsynet kom det frem at virksomheten jobber med avbøtende tiltak.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for tilsynet var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til forurensende virksomhet etter forurensningsloven

## **9. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)