



RINGEBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Hanstadgata 4
2630 Ringebu

Saksbehandler:
Linn Christin Rueslåtten

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Fåvang renseanlegg

Kontrollnummer: 2020.121.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Torun Ygdi Agdestein

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Linn Christin Rueslåtten

Deltagere fra virksomheten:
Marcel van der Velpen
Arnt Strandlien

Deltagere fra Fylkesmannen i Innlandet:
Nina Marie Aas
Linn Christin Rueslåtten

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fåvang renseanlegg den 10.09.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Rensekrav for total fosfor ble ikke overholdt i 2019
- Virksomheten har ikke utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for avløpssystemet

Anmerkninger:

- Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

20. november 2020	Linn Christin Rueslåtten	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RINGEBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON	
Organisasjonsnr.: 974562995	Eies av: 939864970
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

Kontrollert enhet

Navn: Fåvang renseanlegg	Anleggsnr.: 3439.0010.01
Kommune: Ringebu	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 19.12.2007	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ringebu kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Ringebu kommune innen 18. desember 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene skal rettes.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ringebu kommune bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Rensekrav for total fosfor ble ikke overholdt i 2019

Avvik fra:

Utslippstillatelse for Fåvang tettbebyggelse, punkt 2 *Rensekrav*.

Kommentarer:

Som følge av feil på en doseringspumpe var det i 2019 en enkeltprøve for total fosfor som overskred konsentrasjonskravet med mer enn 100 %, noe som innebærer at ikke alle kravene i utslippstillatelsen ble overholdt dette året.

Avvik 2

Virksomheten har ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for avløpssystemet

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, andre ledd, pkt. 6-8.

Kommentarer:

Det er et krav at virksomheter skal kartlegge farer og problemer knyttet til egen aktivitet, og på denne bakgrunn vurdere risiko. Det må også utarbeides tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette er ikke gjort for avløpsområdet i Ringebu kommune.

Risiko knyttet til brudd på elvekryssende avløpsledninger ble diskutert særskilt under tilsynet ettersom det ikke er pumpestasjoner og alarm ved flere slike ledningsstrek. Der det er mulig blir ledningene jevnlig kontrollert av dykkere, men virksomheten kunne ikke vise til andre rutiner for mer kontinuerlig kontroll og overvåking av slike ledninger. Vi legger til grunn at dette temaet inkluderes når virksomheten skal vurdere risiko og sårbarhet for avløpssystemet. På den positive siden benytter driftsoperatørene aktivt vannføringsdata for å avdekke driftsfeil på ledningsnettet, og man antar at et eventuelt brudd eller større lekkasje vil bli oppdaget relativt raskt som følge av dette.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens registrering og oppfølging av avvik kan forbedres

Kommentarer:

Ringebu kommune har flere systemer for avviksbehandling som er egnet til å følge opp avvik knyttet til ytre miljø, spesielt funksjoner for avviksbehandling i ledningskartverket anses å fungere bra for oppfølging av avvik på avløpsområdet. Men under tilsynet kom det frem at ikke alle avvik for ytre miljø blir registrert, for eksempel blir ikke overskridelser av renskrav registrert og fulgt opp som avvik. Virksomheten bør gjennomgå sine rutiner for å sikre at alle avvik knyttet til ytre miljø blir tilfredsstillende fulgt opp. I den forbindelse er det viktig å påse at de ansatte har en omforent forståelse av hva som defineres som avvik.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)