



MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

FERROGLOBE MANGAN NORGE AS
Postboks 394
8601 Mo i Rana

Oslo, 4. desember 2020

Deres ref.:
Geir Ove Storheil

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/220
Saksbehandler:
Rune Aasheim

Endelig inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Ferroglobe Mangan Norge

Kontrollnummer: 2020.195.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Geir Ove Storheil

Fra Miljødirektoratet:
Rune Aasheim
Grunde Pellerud

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra en inspeksjon ved Ferroglobe Mangan Norge (heretter kalt Ferroglobe) den 19. november 2020. Inspeksjonen ble gjennomført som en videokonferanse pga. restriksjoner i forbindelse med covid-19.

Rapporten er å anse som endelig. Den er en revidert versjon av rapport 2020.195.I.miljodir, datert 2. desember 2020. Miljødirektoratet har revidert rapporten på grunnlag av kommentarer fra Ferroglobe, datert 2. desember 2020. Endringene er i kommentardelen til avviket og navnet på virksomheten i punkt 3.

Miljødirektoratet avdekket ett avvik under inspeksjonen.

Avvik:

Virksomhetens rutine for behandling av feilmålinger av støvutslipp har mangler

Avviket er nærmere beskrevet fra side 4 i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. desember 2020	Rune Aasheim		Henning Gøhtesen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelingen
- Rana kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FERROGLOBE MANGAN NORGE AS	
Organisasjonsnr.: 972148172	Eies av: 957779808
Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 - Produksjon av ferrolegeringer	

Kontrollert enhet

Navn: Ferroglobe Mangan Norge	Anleggsnr.: 1833.0007.01
Kommune: Rana	Fylke: Nordland
Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri	
Tillatelse gitt: 1. mai 2017	Sist endret: 17. september 2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall
- Utslipp til luft

Rapporten omhandler avviket som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Ferroglobe plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Ferroglobe innen 15. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Rune Aasheim.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Ferroglobe Mangan Norge bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens rutine for behandling av feilmålinger av støvutslipp har mangler.

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ferroglobe Mangan Norge AS. punkt 2.6 "Internkontroll", 11.2 "Utslippskontroll" og punkt 11.5 "Rapportering til Miljødirektoratet"
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, annet ledd punkt 7

Kommentarer:

Tillatelsen, punkt 11.2 og 11.5 inneholder krav om av Ferroglobe skal gjennomføre målinger av utslippene til luft og vann. Målingene skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten skal rapportere måledata til Miljødirektoratet i den årlige egenrapporteringen.

Tillatelsen, punkt 2.6 inneholder krav om at virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet som blant annet skal sikre og dokumentere at virksomheten overholder gjeldende krav, jf. internkontrollforskriften § 5, annet ledd punkt 7.

Ferroglobe gjennomfører blant annet kontinuerlige målinger av støvutslipp til luft. Under inspeksjonen viste virksomheten eksempler på feilmålinger i 2019 og 2020 av støv fra filteranlegget tilknyttet ferdigvareområdet. I 2019 var det en hendelse med feilmålt døgnverdi, hittil i 2020 har det vært to hendelser. Det er diskontinuerlig drift på dette anlegget. Virksomheten opplyste i inspeksjonen at feilmålingene kan være en konsekvens av at anlegget står, samtidig med perioder med ekstrem nedbør og sterk vind.

Virksomheten har avviksbehandlet de fleste av disse feilmålingene. I tillegg blir målingene gjennomgått i daglige møter. Feilmålingene har blitt inkludert i beregningen av årlige mengder og ukesmidlede konsentrasjoner av støv i de årlige egenrapportene. Virksomheten mangler en rutine for å fjerne feilmålinger fra beregningsgrunnlaget, jf. interkontrollforskriften § 5, annet ledd punkt 7, slik at feilmålinger ikke blir med i den årlige egenrapporteringen.

7. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet, gitt 3. april 2017, sist endret 17. september 2020