



MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

ERAMET NORWAY AS AVD SAUDA
Postboks 243
4201 Sauda

Oslo, 30. november 2020

Deres ref.:
Oliver Severin

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/296-114

Saksbehandler:
Anne-Gry Jørgensen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Eramet Sauda, Kviå - industrideponi

Kontrollnummer: 2020.639.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Oliver Severin

Fra Miljødirektoratet:
Anne-Gry Jørgensen

Andre deltagere fra virksomheten:

Tor Erik Tvedt
Kjell Reidar Aabø
Frode Sulen
Marit Kittilsen

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:

Britt Endre

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Eramet Sauda, Kviå - industrideponi den 24. november 2020. Inspeksjonen ble gjennomført som fjerntilsyn via video (TEAMS). Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler dokumentasjon på det organiske laget i topptettingen

Anmerkninger:

- Rutine for prøvetaking av sivevann fra deponi B1 kan forbedres
- Rutine for kontroll og overvåking av Kviå deponi kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. november 2020	Anne-Gry Jørgensen		Henning Gøhtesen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ERAMET NORWAY AS AVD SAUDA	
Organisasjonsnr.: 974077930	Eies av: 980518647
Bransjenr. (NACE-kode): 24.102 - Produksjon av ferrolegeringer	

Kontrollert enhet

Navn: Eramet Sauda, Kviå - industrideponi	Anleggsnr.: 1135.0022.01
Kommune: Sauda	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Industrideponering	
Tillatelse gitt: 3. april 2003	Sist endret: 10. juni 2020

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Avslutning og etterdrift av deponi B1

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Eramet Norway AS avd. Sauda plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Eramet Norway AS avd. Sauda innen 31. januar 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Anne-Gry Jørgensen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. oktober 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Eramet Sauda bli ilagt et gebyr på kr 26 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler dokumentasjon på det organiske laget i topptettingen

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven kap. 10.1.1.4 Avslutning og etterdrift av deponi felt B1. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 punkt.6

Kommentarer:

Kravene til materialer og lag i topptetting ved avslutning av deponi er blant annet at det skal være et minimum 0,2 m organisk lag. Videre er kravet at materialene som skal brukes i topptetting over tettesjiktet skal være rene masser (under normverdi). Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

Virksomheten dokumenterte under inspeksjonen at de har lagt et 0,2 m lag med organisk materiale på deponi B1 i forbindelse med avslutningen og informerte om at det organiske laget kom fra en lokal gård i området. Imidlertid kunne virksomheten ikke fremlegge dokumentasjon på hvorvidt det organiske laget er rene masser.

Som følge av dette kan ikke Miljødirektoratet anse deponi B1 for avsluttet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Rutine for prøvetaking av sigevann fra deponi B1 kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten dokumenterte under tilsynet at de har etablert en prøvetakingskum for analyser av sigevann fra blant annet deponi B1. Imidlertid var dette en kum med tre ulike innløp fra henholdsvis deponi B1, B2 og overløp B2 og vannmassene sammenblandes i bunnen av kummen.

Virksomheten fremholdt under tilsynet at de prøvetar sigevann fra deponi B1 oppe i det spesifikke innløpsrøret. Imidlertid fremgår ikke dette av virksomhetens rutiner og det er også uklart hvilket prøvetakingsutstyr som benyttes.

Videre er det i rutine og måleprogram varierende begrepsbruk knyttet til prøvenavnet på sigevann fra deponi B1 og det fremgår ikke av dokumentasjon fremvist under tilsynet at prøven S-B-SI er analyse av urensset sigevann fra B1.

Virksomheten kan forbedre sine rutiner knyttet til prøvetaking av sigevann fra deponi B1.

Anmerkning 2

Rutine for kontroll og overvåking av Kviå deponi kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten dokumenterte under tilsynet at de har utarbeidet en rutine for kontroll og overvåking av Kviå deponi og en vaktlogg som omfatter befaring på deponiet etter en fastlagt frekvens. Rutinen var på tidspunktet for tilsynet ikke lastet opp i virksomhetens kvalitetssystem. Rutinen er noe mangelfull ved at den ikke er konkretisert i forhold til hvordan kontroll og overvåking faktisk skal utføres og kan forbedres.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Måleprogram
- Prosedyre Kviå Deponi ENS
- Prosedyre L03-420 Kviå deponiet; prøvetaking, analyser og rapportering av analysesvar.
- Bildedokumentasjon prøvetakingskum
- Analysedata deponi B1 og B2
- Overordnet vaktprosedyre
- Sjekkliste anlegg