



Statsforvalteren i Vestland

Vår dato:

25.03.2021

Vår ref:

2019/12290

Deres dato:

Deres ref:

FANA STEIN & GJENVINNING NETT AS
Fanavegen 221
5239 RÅDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Kristin Espeset, 5557 2141

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved utskipingskai som FSG Nett AS bruker

Kontrollnummer: 2021.001.U.SFVL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Karsten Gundersen

Joar Hovda

Ivar Nødtvedt

Fra Statsforvalteren i Vestland:

Astrid Holte og Kristin Espeset

Andre som var tilstede:

Svein Hoff og Kenneth Hoff (eier av kai)

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av FSG Nett AS den 16. mars 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Vestland avdekket ett avvik. Det ble ikke gitt anmerkninger ved tilsynet.

- Utskiping av forurenset masse kan medføre fare for forurensning.

Avviket er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side **Feil! Bokmerke er ikkje definert..**

E-postadresse:
sfvlpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Njøsavegen 2
6863 Leikanger

Besøksadresse:
Njøsavegen 2, Leikanger
Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Fjellvegen 11, Førde

Telefon: 57 64 30 00
www.statsforvalteren.no/vi
Org.nr. 974 760 665



Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

Astrid Holte
senioringeniør

Kristin Espeset
senioringeniør

Kopi: Bergen kommune



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Fana Stein og Gjenvinning Nett AS	
Organisasjonsnr.: 882601102	Eies av: 982582601
Bransjenr. (NACE-kode): 39.000	

Kontrollert anlegg

Navn: Fana Stein og gjenvinning Nett AS	Anleggsnr.:
Kommune: Bergen	Fylke: Vestland
Anleggsaktivitet: Avfall – Mottak, mellomagring og sortering	
Adresse: Rådalen	Tillatelse gitt: 30.04.2001

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble også gjennomført for å følge opp klager på forurensning til sjø fra utskipping av masser.

Inspeksjonstema

FSG Nett AS har tillatelse til mottak av forurensede masser i Rådalen. Noen av disse massene skipes ut over kai i Fleslandvegen 244. Dette tilsynet ble gjennomført utelukkende på kaien i Fleslandsvegen og ikke i Rådalen. Tema for tilsynet forurensning fra utskippingen.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

FSG Nett AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må FSG Nett AS innen 23. april 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan de påpekte forhold er fulgt opp. Vi ber om at dere stiler



svarbrevet eller e-post (sfvlpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Vestland v/Kristin Espeset.

5. Vedtak om gebyr

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av forventet ressursbruk varsler vi et gebyr på kr 13500,- for inspeksjonen. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

6. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Vestland (jf. offentleglova).



7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Håndtering av forurenset masse på kaien kan medføre fare for forurensning.

Avvik fra:

Forurensningsloven §7


Kommentarer:

Fare for at forurensete jordmasser og avrenning kommer på sjøen ved lasting



Bilde 1: Lasting

Bilde 1 viser hvordan lasting foregår. De forurensete massene tømmes inn mot metallplater i et hjørne. Dette området var nylig forsterket og tettet. Selv om det ser ut til å være et fall mot hjørnet (se bilde 2), vil det være fare for forurensning mot sjø for eksempel ved kraftig regn. Det var ikke gjort tilstrekkelig avgrensning av ytterkantene der massene tømmes.



Bilde 2: Området der lastebilen tømmer lasten sin.



Fare for forurensning fra rester av forurensete masser etter lasting.

Etter at fartøyet med massene har lastet ferdig kommer eier av kaien og feier opp rester av masser som måtte ligge igjen i kaiområdet. Massene legges i de to containerne som er vist på bilde 3. Disse ligger åpne til neste gang det er lasting. Det kan være over en måned til neste gang. Ved nedbør vil det renne over kanten, det var ikke gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre dette.

Det var videre ikke fastsatt i interne rutiner hvor raskt oppfeining av forurensete masser skulle skje ved nedbør.



Bilde 3 De små grønne og blå containerne brukes til oppbevaring av masser som sopes opp etter at fartøyet har gått.

10. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.