



## Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji  
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Sted:  
Tromsø

Dato:  
4. juni 2021

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2021/5917

Deres ref.:  
Stig Jørgensen

Veidekke Industri AS avd Anleggsvirksomhet/hovedkontor  
Postboks 508 Skøyen  
0214 Oslo

Saksbehandler:  
May-Helen Holm

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS ASF. Måselv Kontrollnummer: 2021.184.I.SFTF

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Stig Jørgensen

*Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark/  
Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji:*  
May-Helen Holm

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Lene Nordgård Mærli  
Anne Karin Johannessen  
Morten Aurstad Aspnes  
Stig Runar Nordli (kun befarings)

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms  
og Finnmark/ Romssa ja Finnmarkku  
stáhtahálddašeaddji:*  
Anne Birte Tennøy

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Veidekke Industri AS ASF Måselv den 01.06.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull
- Mottakskontrollen for returafalt er mangelfull
- Returafalt mellomlagres mer enn 3 år

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

4. juni 2021	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef
Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkkku stáhtahálddašeaddji		

Kopi av rapporten sendes til:

- Målselv kommune
- Veidekke industri AS ASF Målselv

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Veidekke Industri AS avd. Anleggsvirksomhet/hovedkontor	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974288648	<b>Eies av:</b> 913536770
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 42.110 - Bygging av veier og motorveier	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Asfaltverk - Veidekke Industri avd. Bardufoss	<b>Anleggsnr.:</b> 5418.0006.01
<b>Kommune:</b> Målselv	<b>Fylke:</b> Troms og Finnmark
<b>Anleggsaktivitet:</b> Asfaltverk	
<b>Tillatelse gitt:</b> 15.01.2018	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år, og oppfølging av tillatelse for returafalt gitt 16.01.2018.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll, mellomlagring og knusing av returafalt
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Veidekke Industri AS ASF Målselv plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 9. august 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji v/May-Helen Holm.

## **1. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28. mai 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Veidekke Industri AS ASF Målselv bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette er en gebyrsats lavere enn varslet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **4. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji (jf. offentleglova).

## 5. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull

#### Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6

Tillatelse av 16.01.2018, vilkår 9.1

#### Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet en miljørisikovurdering for anlegget, men punkter som omhandler returafalt er ikke ferdig kartlagt. Virksomheten fikk tillatelse til mottak av returafalt i 2018, og risikovurderingen for forhold gjeldende returafalt skulle vært på plass da.

### Avvik 2

Mottakskontrollen for returafalt er mangelfull

#### Avvik fra:

Tillatelse av 16.01.2018, vilkår 5.1

#### Kommentarer:

Virksomheten har en mottakskontroll, men på flere prosjekter manglet informasjon. I tillegg kommer det ikke frem om det var kontrollert om asfalten var ren.

For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes ren returafalt fri for tjærestoffer, skal det angis hvor returafalten kommer fra. Dette betyr at det også må komme frem i mottakskontrollen at det er sjekket at asfalten ikke er eldre enn 1970 og at den er ren.

### Avvik 3

Returafalt mellomlagres mer enn 3 år

#### Avvik fra:

Tillatelse av 16.01.2018, vilkår 1

#### Kommentarer:

Virksomheten har ikke knust returafalt siden 2017, og har dermed mellomlagret returafalt ut over tillatelsen krav på maksimalt 3 år. Virksomheten fortalte at det var bestilt knusing høsten 2020, men at innleid entreprenør ikke hadde kapasitet til å komme. Virksomheten må sikre at knusing utføres regelmessig og innenfor fristen på 3 år.

## 6. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **7. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren