



STATKRAFT TOFTE AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo

Saksbehandler:
Kjersti Aastorp Hirth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Statkraft Tofte - flisproduksjon Kontrollnummer: 2021.518.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kjell Åge Nilsen

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Kjersti Aastorp Hirth

Andre deltagere fra virksomheten:
Tommy Rognstad

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Martina Vestgård

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Statkraft Tofte - flisproduksjon den 8. juni 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 5 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Statkraft Tofte AS mangler en oppdatert støyutredning utfra dagens drift
- Statkraft Tofte AS har mangelfulle rutiner for farlig avfall
- Statkraft Tofte AS mangler et dokumentert avvikssystem for ytre miljø
- Statkraft Tofte AS sin risikovurdering er mangelfull når det gjelder ytre miljø
- Statkraft Tofte AS sin beredskapsplan er mangelfull når det gjelder akutt forurensning

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. juni 2021	Kjersti Aastorp Hirth	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Asker kommune
- Miljødirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: STATKRAFT TOFTE AS	
Organisasjonsnr.: 973181734	Eies av: 981998413
Bransjenr. (NACE-kode): 17.110 - Produksjon av papirmasse	

Kontrollert enhet

Navn: Statkraft Tofte - flisproduksjon	Anleggsnr.: 3025.0170.03
Kommune: Asker	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Treforedling	
Tillatelse gitt: 18. november 2020	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Miljørisikovurdering
- Utslipp til luft og vann
- Beredskap
- Avfall
- Avvikshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Statkraft Tofte plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Statkraft Tofte **innen 1. oktober 2021** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Kjersti Aastorp Hirth.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 21. mai 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Statkraft Tofte bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Statkraft Tofte AS mangler en oppdatert støyutredning utfra dagens drift

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven til produksjon av flis og trevirke på Tofte for Statkraft Tofte AS, datert 18. november 2020, punkt 5 og 14.1

Kommentarer:

Ved endringer i drift eller omgivelser som påvirker utbredningen av støy skal bedriften gjennomføre støyutredning inkludert støysonekart for sin virksomhet. Støysonekart skal vise hvilke områder som har støynivåer over og under støygrensene i tillatelsen.

Støydempende tiltak inkludert plassering av tømmerstabler for støyskjerming skal klart fremkomme av støyutredningen. Bedriften skal til enhver tid kunne dokumentere at forutsetningene for aktuell støyutredning, for eksempel plassering av tømmerlunner eller støyskjerm, er til stede.

Bedriften skal i forbindelse med eventuelle klager på støy, eller i alle tilfeller én gang per år, vurdere behovet for støymålinger i nærmiljøet.

Statkraft Tofte AS har en støyutredning fra 2019, men denne er ikke oppdatert utfra dagens drift, da det på tilsynet ble opplyst om at anlegget i dag ikke benytter tømmerstabler for støyskjerming. All flising av trevirke foregår innendørs i hall som har ført til mye mindre støy fra anlegget, og virksomheten opplyser om at de ikke har mottatt noen naboklager om støy fra denne aktiviteten i 2020.

Virksomheten har målt støy i 2020, men opplyste på tilsynet at de ikke har noe rutine for en årlig vurdering av behovet for støymålinger.

Avvik 2

Statkraft Tofte AS har mangelfulle rutiner for farlig avfall

Avvik fra:

- Tillatelsen punkt 2.7 og 11
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8

Kommentarer:

All håndtering av avfall skal foregå slik at det ikke medfører forurensende avrenning til grunn eller overflatevann. Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall skal levere dette til godkjent mottak minst 1 gang pr år. Plikten inntreder dersom den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Statkraft Tofte AS viste bilder ved digitale tilsynet av området hvor containere med avfall blir mellomlagret. Virksomheten oppgir at de har gitt fullmakt til transportør for deklarerer av farlig avfall og ringer ved behov når avfallet skal leveres.

Utfra gjennomgangen som ble gjort på tilsynet når det gjelder farlig avfall påpeker vi følgende:

- Virksomheten deklarerer ikke alt farlig avfall på sitt organisasjonsnummer og oppga at dersom det oppsto bilbatterier så ble disse levert til en marina som leverte disse videre. Alt farlig avfall fra næringsvirksomheter skal deklarerer for å sikre sporbarhet av avfallet.

- Avfall fra tømming av oljeutskiller (olje og slam) er farlig avfall, men det er ikke registrert i avfallsdeklarerer.no at virksomheten har levert avfall fra oljeutskilleren i 2018, 2019 eller 2020.
- Statkraft Tofte AS mangler en skriftlig rutine for farlig avfall som sikrer riktig levering og deklarerer avfallet, som gir en oversikt over alle typer farlig avfall som oppstår og hvem som er ansvarlig for å følge opp. Virksomheten har et produsentansvar for sitt eget farlig avfall, selv om det er gitt fullmakt i forbindelse med deklarerer og viderelevering.

Avvik 3

Statkraft Tofte AS mangler et dokumentert avvikssystem for ytre miljø

Avvik fra:

- Tillatelsen punkt 2.7
- Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften) § 5 2. ledd punkt 7

Kommentarer:

Internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Statkraft Tofte AS oppgir at de har hatt noen klager i 2020 på lys fra kaia, men ingen klager på støy i forbindelse med kverning av flis.

Virksomheten kunne derimot ikke vise noe skriftlig dokumentert avvikssystem som brukes for å registrere avvik og oppfølging av disse, i forbindelse med ytre miljø og evt. akutte hendelser som kan forårsake forurensning.

Avvik 4

Statkraft Tofte AS sin risikovurdering er mangelfull når det gjelder ytre miljø

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 2.7, 12.1 og 13.1

Kommentarer:

Bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal også kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. Risikoanalysen skal ta hensyn til ekstremvær, flom etc. og fremtidige klimaendringer. Fare for utslipp til ytre miljø ved brann på anlegget, inkludert utslipp av slokkevann, skal inkluderes i miljørisikoanalysen.

Statkraft Tofte AS fremviste under tilsynet en miljørisikoanalyse fra 2020. Utfra gjennomgangen som ble gjort på tilsynet påpeker vi følgende mangler:

- Miljørisikoanalysen er ikke oppdatert etter at tiltak er utført (som f.eks. skifte av dieseltank). Virksomheten oppga også at de ikke hadde noen rutiner for jevnlig gjennomgang av miljørisikovurderingen.
- Utslipp til vann ved utslipp/belastning av organisk materiale som flis/bark og avrenning fra lagret tømmer, er lite synliggjort i fremlagt miljørisikoanalyse.
- Miljørisikoanalysen er mangelfull når det gjelder fare for utslipp av slokkevann til ytre miljø ved en brann på anlegget.
- Sårbarheten og oversikt over ytre miljø som kan bli berørt av ulike typer utslipp er lite beskrevet som konsekvens av et utslipp.
- Tiltaksplan som er satt opp utfra risikovurderingen mangler dato for fristen av tiltaket og hvem som er ansvarlig.

Avvik 5

Statkraft Tofte AS sin beredskapsplan er mangelfull når det gjelder akutt forurensning

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 13.5 og 13.8

Kommentarer:

Miljørisikoanalyse, beredskapsanalyse, forebyggende tiltak og beredskapsetablering skal dokumenteres i en beredskapsplan som er en del av bedriftens dokumentasjon. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift om varsling om akutt forurensning. Bedriften skal også så snart som mulig underrette forurensningsmyndigheten i slike tilfeller, som er Statsforvalteren i Oslo og Viken (sfovpst@statsforvalteren.no).

Statkraft Tofte AS fremviste en beredskapsplan for området. Utfra gjennomgangen som ble gjort på tilsynet påpeker vi følgende mangler:

- Melding til Statsforvalteren (før. Fylkesmannen) i Oslo og Viken var ikke nevnt i planen når det gjelder akutt utslipp.
- Ulike typer akutt utslipp var lite beskrevet i fremlagt beredskapsplan.
- Planen var ikke oppdatert med «nye» navn på direktorat (som f.eks. Miljødirektoratet).

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Tilsynet ble utført som et digitalt tilsyn og det var derfor ingen befarings som en del av kontrollen.

Statkraft Tofte AS har krav i forbindelse med tillatelsen å oversende en utredning av om virksomheten har impulsstøy innen 30. juni 2021. Dette følges opp som egen sak av saksbehandler Martina Vestgård.

Statkraft Tofte AS har en godkjent avfallsplan for havnen. Planen ble godkjent den 19. januar 2021 av Statsforvalteren i Oslo og Viken og er gjeldende i 3 år.

Tanklagring var ikke et tema ved dette tilsynet, men vi observerer at Statkraft Tofte AS har tanker på området som driftes av Eco-1.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)