



FOLLO REN IKS  
Kveldroveien 4  
1407 Vinterbro

Saksbehandler:  
Guro Holte

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen Kontrollnummer: 2021.534.I.SFOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Daniella Wenzel

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Guro Holte

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Robert Knutsen  
Egil Kleiven

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo  
og Viken:*  
Desiree Auren

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen (Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen) den 3. juni 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

#### Anmerkninger:

- Follo Ren IKS bør vurdere tiltak for å samle opp slukkevann i forbindelse med en eventuell brann

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

7.6.2021	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Nordre Follo kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> FOLLO REN IKS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 975837289	<b>Eies av:</b> 975804569
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen - Ski	<b>Anleggsnr.:</b> 3020.0088.01
<b>Kommune:</b> Nordre Follo	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 26. september 2017	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- Rutiner for opprydning av forsøpling og renhold

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Statsforvalteren avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

## **Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 3. juni 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Omlastingshall Follo Ren IKS Fugleåsen bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

## **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **4. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

## **5. Avvik**

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

## **6. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Follo Ren IKS bør vurdere tiltak for å samle opp slukkevann i forbindelse med en eventuell brann

### **Kommentarer:**

Ved en brann som slukkes ved hjelp av vann, kan slukkevann og slukkeskum havne både i sluk som går til kommunalt spillvannnett og til Bjønnmyrbekken, som ledes videre til Tussetjern. Det ble opplyst at brann inngår som en hendelse i virksomheten sin miljørisikovurdering, men at det ikke er etablert tiltak/beredskap for å håndtere slukkevann

og -skum, som eksempelvis oppsamlingsløsninger, lenser eller lignende. Virksomheten var usikker på om det er mulig å stanse utløpet på sin oljeutskiller, slik at den kan fungere som et oppsamlingskammer ved en eventuell brann.

Det ble fremhevet at virksomheten anser sannsynligheten for en brann som liten, da det kun tas imot husholdningsavfall som ikke behandles på anlegget. Statsforvalteren mener at det likevel bør vurderes tiltak for å håndtere brannvann- og skum, siden konsekvensen kan være svært høy dersom brann først skjer.

Virksomheten bør, med utgangspunkt i sin miljørisikovurdering, iverksette tiltak for å forhindre eller begrense skade på resipient ved en eventuell brann. Ved innføring av nye tiltak med betydning for beredskapen og miljørisikoen, bør det også foretas en oppdatering av beredskapsplanen og miljørisikovurderingen.

## **7. Andre forhold**

Tilsynet ble utført som et uanmeldt tilsyn, og inkluderte en befaring langs Bjønnmyrbekken, på vestre side av anlegget.

Dette var et relativt avgrenset tilsyn hvor temaet utslipp til vann i hovedsak begrenset seg til utslipp til Bjønnmyrbekken. Måleprogram og utslippskontroll til kommunalt spillvannsnett ble ikke gjennomgått på dette tilsynet.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren, datert 26.9.2017