



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Sted:
Vadsø / Tromsø

Dato:
23. juni 2021

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

2021/6564

Deres ref.:
Cato Solberg
(Nordkapp kommune)

NORDKAPP KOMMUNE
Postboks 403
9751 Honningsvåg

Saksbehandler:
Kristin Skaar Tindlund

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved arbeider i sjø i Kamøyvær Kontrollnummer: 2021.197.I.SFTF

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Cato Solberg (Nordkapp kommune)

Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark:

Kristin Skaar Tindlund

Andre deltagere fra virksomheten:

Kaj-Erik Arild (prosjektleder, Mesta)

Bjørn Werner Knutsen (formann, Mesta)

Ole Martin Mossestad (Sjøentreprenøren
AS)

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Troms
og Finnmark:*

Ida Giæver Tveter

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved mudring og utfylling i Kamøyvær den 09.06.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Tiltakshaver har benyttet annen mudringsmetode enn omsøkt og innvilget i tillatelsen

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

| | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|
| 23. juni 2021 | Kristin Skaar Tindlund | Lisa Bjørnsdatter Helgason |
| dato | kontrollør | miljødirektør |

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Kopi av rapporten sendes til:

- Mesta v/Kaj-Erik Arild

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

| | |
|--|-----------------|
| Navn: NORDKAPP KOMMUNE | |
| Organisasjonsnr.: 938 469 415 | Eies av: |
| Bransjenr. (NACE-kode): 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked | |

Kontrollert enhet

| | |
|--|--|
| Navn: Molo, utfylling, mudring av grunne i Risfjorden og mudring i Kamøyvær fiskerihavn | Anleggsnr.: 5435.0063.01, 5435.0062.01, 5435.0059.01, 5435.0061.01, 5435.0060.01 |
| Kommune: Nordkapp | Fylke: Troms og Finnmark |
| Anleggsaktivitet: Utfylling | |
| Tillatelse gitt: 15.10.2018 | Sist endret: 17.11.2020 |

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Mudring, dumping og utfylling

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Avviket som er beskrevet i denne rapporten blir å regne som et læringspunkt for de involverte partene til senere anledninger. Mudringsarbeidene er ferdigstilt, og Statsforvalteren har fått skriftlig melding om at arbeidene ikke ble utført ihht. vilkår i tillatelsen. Statsforvalteren forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven ved senere anledninger. Vi anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. juni 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nordkapp kommune bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Tiltakshaver har benyttet annen mudringsmetode enn omsøkt og innvilget i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 4 og 7.1

Kommentarer:

Ifølge tillatelsen som ble gitt til mudre- og utfyllingsarbeidene, datert 15.10.2018 revidert 17.11.2020, skulle mudringen utføres med miljøgrabb eller bakgraver med lokk. Metoden skulle benyttes for å redusere risiko for spredning av forurenset sediment fra området. Vi fikk opplyst i e-post 19. mai 2021 at denne mudringsmetoden ikke hadde blitt benyttet, pga. harde bunnforhold, og det hadde blitt benyttet vanlig graver med tenner i stedet. På dette tidspunktet var mudringsarbeidene nesten ferdig.

På tilsynsdagen ble det opplyst om at det ble avklart tidlig i anleggsfasen at det ikke kunne bli benyttet bakgraver med lokk/miljøgrabb. Tiltakshaver skulle søkt om metodeendring til Statsforvalteren allerede da det ble kjent at metoden beskrevet i vilkår 7.1 ikke kunne benyttes jf. tillatelsens vilkår 4.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren