



RØYKEN GROVFYLLPLASS AS
FOLLESTADVEIEN (JE)
3474 Åros

Saksbehandler:

Anne Stine Zakariassen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Røyken Grovfullplass - deponi Kontrollnummer: 2021.115.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Cecilie Follestad

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:
Anne Stine Zakariassen

*Andre deltagere
på vegne av virksomheten:*
Sverre Follestad
Hanne Aunet
Astrid Drake
Linda Skryseth
Thea Mathilde Forslund

*Andre deltagere fra
Statsforvalteren i Oslo og Viken:*
Kjersti Aastorp Hirth
Malin Aarønes Røyset

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Røyken Grovfullplass – deponi med befaring den 23. juni 2021 og digital gjennomgang av dokumenter den 24. juni 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 3 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Røyken Grovfullplass AS har mangelfulle tiltak for å redusere sigevannsmengden
2. Røyken Grovfullplass AS sine rutiner for oppsamling og rensing av sigevann er mangelfulle
3. Røyken Grovfullplass AS sin miljørisikovurdering har mangler med hensyn til utslipp til vann

Anmerkning:

1. Røyken Grovfullplass AS sin overvåkning av utslipp fra deponiet kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11.08.2021	Anne Stine Zakariassen	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Asker kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RØYKEN GROVFYLLPLASS AS	
Organisasjonsnr.: 972241806	Eies av: 959771863
Bransjenr. (NACE-kode): 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Røyken Grovfullplass - deponi	Anleggsnr.: 3025.0174.02
Kommune: Asker	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Deponi for ordinært avfall	
Tillatelse gitt: 14. mai 2009	Sist endret: -

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Håndtering/utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Røyken Grovfullplass - deponi plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Røyken Grovfullplass - deponi **innen 15. november 2021** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. juni 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Røyken Grovfillplass - deponi bli ilagt et gebyr på kr 33 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 6 for flerdagstilsyn. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Røyken grovfillplass AS har mangelfulle tiltak for å redusere sigevannsmengden

Avvik fra:

Tillatelse til deponering av avfall for Røyken Grovfillplass AS, datert 14.4.2009 (tillatelsen), punkt 3.5.1 og 3.9.1

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen skal bedriften ha kontroll med innsig og inntrenging av grunn- og overflatevann og om nødvendig iverksette tiltak for å redusere vanninntrengningen til

deponiet. Rent overflatevann fra tilstøtende arealer eller innsig av rent grunnvann skal ikke tilføres sigevannsnett, men ledes separat utenom deponiet.

Det skal også sørges for kontroll med inntrengningen av nedbør i deponiet, og deponiets nedbørsfelt skal avgrenses ved midlertidig avskjæring av det aktive arealet som er åpent for deponering. Det er også krav om at avfallet skal deponeres i celler og slik at det areal som er i bruk blir så lite som mulig, og hver celle skal avsluttes og overdekkes før en ny celle påbegynnes.

Avfallet skal i henhold til tillatelsen deponeres i celler og hver celle skal avsluttes og overdekkes før en ny celle påbegynnes.

Befaringen viste at så å si ingen deler av deponiet har midlertidig overdekning for å redusere vanninntrenging og økt sigevannsdannelse. Det drenerer overflatevann fra tilstøtende arealer ned i deponiet (f.eks. containeroppstillingsplass i sørøst). Overvann fra skytebanen i sør vil også kunne drenere overflatevann inn i rensedammene til deponiet.

Etter dokument gjennomgangen på tilsynet påpeker vi følgende:

- Røyken Grovfillplass AS mangler oppfyllingsplan som beskriver trinnvis avslutning. De forholder seg til reguleringsplanen som deler deponiområdet i tre (A1, A2 og B). Under tilsynet kom det fram at område A1 er delvis overdekket med 0,5 meter leire. A2 har ingen overdekning og på område B er det lagt bunntetting og startet noe deponering av avfall.
- Røyken Grovfillplass AS kunne ikke vise til skriftlige driftsrutiner som sier noe om tildekking/overdekking av deponiet.
- Vannbalansen som er utført viser at det er mer sigevann enn det nedbørmengden skulle tilsi.

Avvik 2

Røyken Grovfillplass AS sine rutiner for oppsamling og rensing av sigevann er mangelfulle

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 3.5.3

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd nr. 7

Kommentarer:

Sigevann fra alle deponiceller som er i bruk til deponering av avfall og avsluttet deponiareal skal samles opp. Oppsamlingssystemet skal vedlikeholdes jevnlig for å hindre begroing og tilstopping.

Det ble opplyst på tilsynet at renseanlegget er dimensjonert for sigevannet fra deponiet. Renseanlegget ble endret (fra 3 til 6 dammer) i sammenheng med at deponiet utvides. Vannmengdemåler ble skiftet ut i 2015 og den kontrolleres og kalibreres hvert 3. år av produsent (serviceavtale). Røyken Grovfillplass AS har også serviceavtale på den nye lufteren i dam 4.

Da overvannet fra FFF Hage og Miljø AS tidligere gikk inn i deponiet og ikke adskilt og tilført i dam 2 som i dag, mener Røyken Grovfillplass AS at overvannet fra FFF Hage og Miljø er medberegnet i dimensjoneringen av renseanlegget.

Vi påpeker følgende etter gjennomgang på tilsynet:

- Røyken Grovfillplass AS mangler en skriftlig rutine for drift, overvåking og vedlikehold av renseanlegget for «sigevann».
- Røyken Grovfillplass AS oppga at de har fjernet sediment en gang fra dam 1, men har ingen dokumentasjon/loggføring som viser når sediment er fjernet fra dam eller når det er gjort vedlikehold av lufteanlegg.
- Røyken Grovfillplass AS sjekker jevnlig at vannmengdemålerne og lufterne fungerer/går. Det finnes ingen loggføring som viser at dette gjøres, men det meldes avvik dersom noe ikke fungerer/går som det skal.

Avvik 3

Røyken Grovfillplass AS sin miljørisikovurdering har mangler med hensyn til utslipp til vann

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 2.3

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 6

Kommentarer:

Røyken Grovfillplass AS plikter å utøve internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet og vurdere resultatene når det gjelder hva som er akseptabel risiko. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft. Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akuttforurensning og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. På grunnlag av miljørisikoanalysen skal virksomheten iverksette risikoreducerende tiltak og ha en oppdatert handlingsplan med frister og ansvarlig for tiltaket.

Røyken Grovfillplass AS fremviste under tilsynet en miljørisikoanalyse fra 2020. Utfra gjennomgangen som ble gjort på tilsynet påpeker vi følgende:

- Framlagt miljørisikovurdering mangler vurderinger og tiltak med hensyn redusere sigevannsmengde (se avvik 1).
- Drift av renseanlegget for «sigevann» er ikke tatt inn i miljørisikovurderingen.
- Det er krav om at Røyken Grovfillplass AS skal oppdatere risikovurderingen ved endring i drift, men en midlertidig lagring av trevirke på deponiet var ikke inkludert i fremlagt risikovurdering.

- Røyken Grovfillplass AS opplyste om at det er gjort vurderinger av at tilført overvann fra FFF Hage og Miljø ikke forringer rensesprosessen, men dette er ikke synliggjort/dokumentert i fremlagt miljørisikoanalyse.
- Det er ikke gjort vurderinger av mengder miljøfarlige komponenter i utslipp av fra rensedammene til Smedmyrbekken.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Røyken Grovfillplass AS sin overvåkning av utslipp fra deponiet kan forbedres

Kommentarer:

Prøvepunkter er endret etter bygging av nye rensedammer, men prøvenavn er beholdt. Det var uklarheter rundt valg av prøvepunkter og hvordan prøveserier vurderes. Under befaringen ble det også observert at det var mangelfull merking av prøvepunkter i terrenget.

8. Andre forhold

Det ble under tilsynet oppdaget at tillatelsen er gitt gbnr 55/42 i den gang Røyken kommune. Ved sammenslåing til nye Asker kommune har gbnr kun fått et ekstra 2-tall foran slik at dette nå skulle være 255/42. Dette stemmer ikke med det arealet deponiet driftes på. Røyken Grovfillplass – deponi driftes på deler av hhv gbnr 255/140, 255/129 og 255/42.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på www.lovdatab.no og www.regjeringen.no.

Link til aktuelle brosjyrer/infoark:

- [Veileder industrielle måleprogram \(M-6\)](#)
- [Forventninger til virksomheters utslippskontroll](#)
- [Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forøpling og mikroplast? \(M-992\)](#)
- [Bygging på nedlagte deponier \(M-1780\)](#)
- [Betong og tegl fra riveprosjekter](#)

Andre faktaark finnes på miljødirektoratets hjemmeside: www.miljodirektoratet.no