



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Jens Hertzberg, 22003651

Vår dato

Vår referanse

Arkiv nr.

2006/9373
Deres referanse

Inspeksjonsrapport

nr: 2006.008

Saksnummer: 2006/9373

Informasjon om virksomheten

Navn: Bærum kommune, avd. Forurensning og renovasjon.	Organisasjonsnr.: . 935478715
Adresse: 1304 SANDVIKA	Telefon/e-post haakon.braathu@baerum.kommune.no
Besøksadresse: Isi avfallsanlegg, miljøstasjonen	Anleggsnr.: Sesam 0219AF01
Kommune.: Bærum	Bransjenr. (NACE-kode): 75.110

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Evelyn Wangen	Fra fylkesmannen: Jens Hertzberg
---------------------------------	----------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen 28.4.06. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerings, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 1 avvik* og 2 anmerkninger*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 15.6.06

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Sign.:

Sign.:

Are Hedén (seksjonsleder)

Postadresse:
Postboks 8111 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 36 58
Internett:

www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Jens Hertzberg
Direkte telefon: 22 00 36 51
E-post: postmottak@fmoa.no
Org.nummer: NO 974 761 319

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr 2006.008

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Isi avfallsanlegg, Mottak for farlig avfall
den 28.4.06

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra:

- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11-7e jfr. vedlegg 2*

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall (vedl. 2. pkt 9 el. evt. tillatelse)
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- b 1 *PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)*
 - b 2 *Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke*
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall (vedl. 2 pkt. 6.2 og 6.3 el. evt. tillatelse)
- d) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent sluttbehandler (vedl. 2 pkt 7.4 el. evt. tillatelse)
- e 1 *PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)*
 - e 2 *Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke*
- f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut. (vedl 2.pkt 8, el. evt. tillatelse).
- f 1 *mangler i EAL koder*
- g) Virksomheten foretar ulovlig behandling av farlig avfall (§ 11-6 og f.loven §7 og §28 jfr. §29)
- g 1 *PCB- holdig avfall (isolerglassruter/kondensatorer)*
 - g 2 *Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke*
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.(vedl. 2.pkt 7 el. evt. tillatelse)
- i) Impregnert avfall fra næring deklarerer ikke.

Kommentarer: 1i) Impregnert avfall fra næring deklarerer ikke

CCA- impregnert og kreosotbehandlet trevirke fra næringsdrivende skal deklarerer etter gjeldende regelverk på avfallsbesitter. Dette ble ikke praktisert.

Det vises til utdrag fra gjeldende mottaksrutine (kap.10, Drifts- og vedlikeholdsinstrukser, s. 61):

Mottak av impregnert trevirke og kreosotbehandlet sviller/stolper

”Bedrifter leverer impregnert trevirke til egen pris; varekode 155.

Impregnert trevirke sorteres i egen container. Rene, store lass med impregnert trevirke kan tippes rett i haugen.”


Anmerkning 1:

Virksomheten

- **er ikke kjent med avfallstyper som kan inneholde bromerte flammehemmere med unntak av EE-avfall.**
- **etterspør ikke informasjon fra avfallsleverandør av bygg- og rivning om de har slikt avfall**
- **etterspør ikke om isolasjonsmaterialer er utsortert**

Kommentarer:

Bygg-og anleggsavfall som ekspandert plast (EPS) liksom isopor og ekstrudert plast (XPS) for eksempel byggeskum samt tekstiler og cellegummi kan forekomme i leveranser. Det har hittil ikke vært fokus på om disse avfallstypene kan inneholde BFH i forbindelse med mottakskontrollen ved gjenbruksstasjonen overfor bedriftskunder.


Anmerkning 2:

Virksomheten bør sikre seg at en kopi av lagerjournalen oppbevares utenfor selve farlig avfallslageret i tilfelle brann.

Kommentarer:

Det var ikke tatt i bruk elektronisk lagerjournal. Journal ble ført manuelt og journalen oppbevart på lagert. En kopi av journalen bør oppbevares utenfor farlig avfalls-lageret slik at den kan være tilgjengelig for brann- og redningsetaten i tilfelle brann i lager.
