



## Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji  
Tromssan ja Finnmarkun staatinhallittija

Sted:  
Vadsø / Tromsø

Dato:  
4. oktober 2021

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2021/6391

Deres ref.:  
Morten Albertsen,  
havnesjef

Båtsfjord Havn KF  
Postboks 74  
9991 Båtsfjord

Saksbehandler:  
Vigdis Johnsen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Servicekaia Båtsfjord Kontrollnummer: 2021.195.I.SFTF

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Morten Albertsen, havnesjef

*Fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark/  
Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji:*  
Vigdis Johnsen

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Frank Sandvik, Øksnes entreprenør AS  
Kai Egil Heggstad, byggherres representant  
fra Norconsult

*Andre deltagere:*  
Tor-Anders Berg, Arbeidstilsynet

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved prosjektet om mudring og utfylling i sjø ved Servicekaia i Båtsfjord den 16.09.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmarkku stáhtahálddašeaddji avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens internkontroll har noen mangler

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

|                 |  |                            |
|-----------------|--|----------------------------|
| 4. oktober 2021 | Vigdis Johnsen   | Per Kristian Krogstad      |
| dato            | kontrollør   | seksjonsleder forurensning |
|                 | Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji |                            |

Kopi av rapporten sendes til:

- Båtsfjord kommune
- Arbeidstilsynet
- Øksnes Entreprenør AS

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Navn:</b> Båtsfjord Havn KF                                       |                           |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> 974560496                                   | <b>Eies av:</b> 812829572 |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 52.221 - Drift av havne- og kaianlegg |                           |

### Kontrollert enhet

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Navn:</b> Mudring-utfylling ved Servicekaia Båtsfjord | <b>Anleggsnr.:</b> 5443.0075.01 |
| <b>Kommune:</b> Båtsfjord                                | <b>Fylke:</b> Troms og Finnmark |
| <b>Anleggsaktivitet:</b> Mudring, utfylling              |                                 |
| <b>Tillatelse gitt:</b> 03.06.2021                       | <b>Sist endret:</b>             |

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes, herunder tillatelsen etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø ved Servicekaia i Båtsfjord. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år. Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Sedimenter og grunnforurensning

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Båtsfjord havn KF plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, bes Båtsfjord havn KF innen 12. november 2021 om å sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er fulgt opp.

Vi ber dere sende brev eller e-post (sftfpost@statsforvalteren.no) til postmottaket hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeddji og vise til sak 2021/6391.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. juni 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebysatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og mindre forventet ressursbruk vil inspeksjonen ved Servicekaia Båtsfjord bli ilagt et gebyr på kr 13 500,-, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebysats 4 for inspeksjon av inntil en dags varighet, én sats lavere enn varslat. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Dere kan klage på vedtaket om gebyr til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeddji. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Troms og Finnmark/ Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeddji (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomhetens internkontroll har noen mangler

##### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften, § 5 andre ledd punkt 5, jf. § 6 andre ledd

Tillatelse etter forurensningsloven for mudring og utfylling datert 3. juni 2021, vilkår nr. 5.1

### **Kommentarer:**

Båtsfjord havn KF fikk den 3. juni 2021 tillatelse etter forurensningsloven for mudring og utfylling ved Servicekaia i Båtsfjord havn. Tiltakshaver plikter å undersøke om oppdragstaker har tilfredsstillende internkontroll for å sikre at arbeidene utføres i tråd med regelverket og vilkårene i tillatelsen, jf. vilkår 5.1 og internkontrollforskriften § 6 annet ledd.

Båtsfjord havn KF er tiltakshaver og byggherre for prosjektet. Øksfjord Entreprenør AS var innleid som utførende entreprenør, og hadde leid inn tre underentreprenører. Det ble vist til SHA-planen med oversikt over prosjektorganiseringen, og at partene hadde gjensidig tillitt til hverandre og god dialog underveis i prosjektet. Det ble lagt frem dokumentasjon på hvordan anleggsarbeidet var utført med eksempler på møtereferat, instruks for entreprenørens arbeider, avvikshåndtering og overvåkingsdata av partikkelspredning.

Det manglet imidlertid skriftlig dokumentasjon på ansvars- og oppgavefordelingen mellom oppdragsgiver og oppdragstaker iht. internkontrollforskriften § 5 andre ledd punkt 5, jf. internkontrollforskriften § 6 andre ledd. Båtsfjord havn KF hadde ikke gjennomgått internkontrollen til Øksnes entreprenør AS for å påse at den var tilstrekkelig dekkende for å ivareta vilkårene i tillatelsen, og Øksnes entreprenør AS hadde heller ikke gjennomgått internkontrollen til utførende entreprenør, jf. tillatelsens vilkår 4.1. Det var ikke oversendt fremdriftsplan for prosjektet til Statsforvalteren i henhold til tillatelsens vilkår 5.1, men det ble oversendt på e-post 16. september.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

Båtsfjord havn KF jobber parallelt i et annet utbyggingsprosjekt ved Hurtigrutekaia med den samme prosjektorganisasjonen - med Øksfjord Entreprenør AS som KU (koordinator utførende). Øksnes Entreprenør AS har lang erfaring innen bygging av kaianlegg, og virksomheten er sertifisert i henhold til ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (ytre miljø).

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren datert 3. juni 2021

Fremlagt dokumentasjon som blant annet ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Båtsfjord havn KF Utskifting av Servicekaia. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Norconsult rapport, oppdragsnr. 5187679, dokumentnr.5187669-R14, versjon 02, datert 2021-03-08.
- Servicekaia – Instruks for entreprenørens arbeider i forbindelse med graving og utfylling i sjø. Norconsult rapport dokumentnr. 5187679-RIM-06, datert 1. juli 2021.
- Referat fra byggemøte 2. juli 2021
- Innsyn i Norconsults system for overvåking av turbiditet i vannsøyla