



Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn:	Bodø Sildoljefabrikk AS	Rapportnummer:	2010.196.I.KLIF
Postadresse:	Postboks 91 8001 BODØ	Dato for inspeksjonen:	14.04.2010
Besøksadresse: Kommune:	Buøyveien 27, 8012 BODØ BODØ	Organisasjonsnr.:	971783087
Telefon:	75 58 81 50	Saksnr.:	2007/1075
Bransjenr. (NACE-kode): Kvotepiktig ID-kode:	15.411 NO-2007-1075	Tillatelse datert: Sist endret:	11. januar 2008

Informasjon om inspeksjonen

Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen: Osvald Åge Torrissen	Fra Klima- og forurensningsdirektoratet Per Morten Myhra
Bakgrunn for inspeksjonen: Kontroll av virksomhetens beregning og rapportering av kvotepiktige utslipp for å fastslå om klima- kvoteforskriftens krav er oppfylt.	
Rapporten beskriver det avviket som ble konstatert under kontrollen.	
<u>Følgende hovedtema ble kontrollert:</u> Rapportering og beregning av kvotepiktige CO ₂ -utslipp med hovedvekt på innsamling og frembringelse av årlig forbruk av lett fyringsolje (aktivitetsdata), beregning av usikkerhet knyttet til årlig forbruk av energivaren samt krav knyttet til årlig rapportering og program for beregning og måling av kvotepiktige utslipp av klimagasser.	

Resultater fra inspeksjonen

Det ble avdekket ett avvik under inspeksjonen. Resultater og oppfølgingen etter inspeksjon er nærmere beskrevet på de neste sidene. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Følgende avvik ble avdekket:

Virksomheten kan ikke fremlegge dokumentasjon på hvordan usikkerheten i årlig forbruk av lett fyringsolje (aktivitetsdata) blir beregnet.

29.04.2010			
dato	kontrollør	Klima- og forurensningsdirektoratet	seksjonssjef

Virksomhetens navn: Bodø Sildoljefabrikk AS

Dato for inspeksjonen: 14. april 2010

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i rapporten. Klima- og forurensningsdirektoratet ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. juni 2010 på at avviket er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avviket innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Gebyr

Virksomheten er for den gjennomførte inspeksjonen plassert i lav gebyrklasse. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 22.000,- i gebyr for inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Vedtaket om gebyr er truffet med hjemmel i klimakvoteforskriften § 5-4. Vedtaket om plassering i gebyrklasse kan påklages til Miljøvern-departementet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og sendes via Klima- og forurensningsdirektoratet. Vi viser for øvrig til klimakvoteforskriftens § 5 angående innkreving av gebyr til statskassen.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.klif.no, jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Nordland og til Bodø kommune.

Avvik

Avvik 1:

Virksomheten kan ikke fremlegge dokumentasjon på hvordan usikkerheten i årlig forbruk av lett fyringsolje (aktivitetsdata) blir beregnet.

Avvik fra:

Forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) § 2-5 (rapporteringsplikten) punkt d).

Kommentarer:

Ifølge klimakvoteforskriftens § 2-5 punkt d) skal usikkerheten i aktivitetsdata for hver kildestrøm angis i årsrapporten, og det skal videre dokumenteres hvordan usikkerheten fremkommer.

Virksomheten får lett fyringsolje overpumpet fra nabobedriften Shell. På rørledningen mellom virksomhetens lagertank og Shell er det montert inn en volumstrømsmåler som Shell drifter og har ansvaret for (vedlikehold og kalibrering). Virksomhetens totale usikkerhet i årlig forbruk av lett fyringsolje har basis dette utstyrets måleusikkerhet og usikkerheten knyttet til peiling av lagertankens beholdning ved årets begynnelse og slutt.

Klima- og forurensningsdirektoratet har ingen grunn til å tro at begrensningen for maksimal tillatt usikkerhet i aktivitetsdata på 5% blir overskredet. Shell har angitt usikkerheten knyttet til volumstrømsmåleren for lett fyringsolje til 0,003%, mens det i program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp fra Bodø Sildoljefabrikk AS er angitt en usikkerhet knyttet til peiling av lagerbeholdningen på 0,5%. Virksomheten har i årsrapporten for 2009 angitt at den totale usikkerheten i aktivitetsdata er 1%, men kan ikke redegjøre nærmere for hvordan denne usikkerheten blir beregnet. Klima- og forurensningsdirektoratet forventer at virksomheten på forespørsel kan redegjøre for hvordan den totale usikkerheten i aktivitetsdata blir beregnet.

Kommentarer/andre forhold:

I forbindelse med inspeksjonen ble det utdelt teorimateriale knyttet til beregning av usikkerhet med regneeksempler.