



Statsforvalteren i Trøndelag

Trööndelagen Staatehaaltoje

Vår dato:

04.11.2021

Vår ref:

2018/6883

Deres dato:

Deres ref: Thorleif Jakobsen

OPPDAL KOMMUNE
Inge Krokanns veg 2
7340 OPPDAL

Saksbehandler, innvalgstelefon
Torill Espedal, 73 19 92 04

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Oppdal sentrum avløpsrenseanlegg - Oppdal kommune

Kontrollnummer: 2021.069.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Thorleif Jakobsen – enhetsleder Tekniske tjenester
Vidar Sundseth – avdelingsleder avløpsrensing
Stig Volden – driftsoperatør
Tore Samskott – avdelingsleder VA
(Jan Husa – representerte kommuneledelsen og
deltok under oppsummeringen)

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

Torill Espedal
Anette Pettersen
Marit Lorvik

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Oppdal sentrum renseanlegg den 21. oktober 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Oppdal kommune har ikke overholdt rensekrav for BOF for 2020
- Oppdal kommune har ikke utarbeidet en miljørisikovurdering for kommunens samlede avløpssystem.

Anmerkning:

- Oppdal kommune har mangelfulle skriftlige rutiner/prosedyrer på avløpsområdet.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.



Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. november 2021	Torill Espedal	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag



Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Oppdal kommune avløpsrenseanlegg sentrum	
Organisasjonsnr.: 888018972	Eies av: Oppdal kommune
Bransjenr. (NACE-kode): Offentlig administrasjon	

Kontrollert enhet

Navn: Oppdal sentrum renseanlegg	Anleggsnr.: 5021.0014.03
Kommune: Oppdal kommune	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 07.09.1992	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalteren sin landsdekkende aksjon for avløpsrenseanlegg omfattet av forurensningsforskriften kapittel 14. Inspeksjonen ble gjennomført som et fjerntilsyn på Teams.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonsteam

- Oversikt av overordnet tilstand og regelverk
- Planlegging og styring
- Organisering og kompetanse
- Ledningsnett og renseanlegg
- Rapportering til staten

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Oppdal kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Oppdal kommune innen **20. desember 2021** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet, eventuelt en tidfestet forpliktende plan som viser hvordan avvik skal rettes.



Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse **2018/6883**.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30.08.2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Oppdal kommune bli ilagt et gebyr på kr 33 800 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer fire dagers arbeid med inspeksjonen. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentleglova). Rapporten vil også være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

Avvik

Avvik 1

Oppdal kommune har ikke overholdt rensekrav for organisk stoff (BOF) for 2020.

Avvik fra:

Tillatelse etter forurensningsloven, punkt 1. Forurensningsforskriften § 14-8.

Kommentarer:

I henhold til virksomhetens tillatelse etter forurensningsloven vilkår 1 skal Oppdal sentrum renseanlegg fjerne minst 70 % tilført BOF₇¹.

Ifølge egenkontrollrapportene har ikke Oppdal kommune klart sitt rensekrav for BOF for de siste årene. Under inspeksjonen forklarte Oppdal kommune at bakgrunnen for dette synes være påslipp av avløpsvann med høyt organisk innhold fra en næringsaktør. Det er særlig på høstparten at utfordringen med driften av renseanlegget og overholdelse av BOF-kravet oppstår. Kommunen opplyste at de ikke har inngått påslippavtale med den aktuelle bedriften, men har vært i dialog med den med tanke på aktuelle avbøtende tiltak.

¹ I utslippstillatelsen til Oppdal sentrum RA stilles det krav om reduksjon av BOF₇= 50 mg/l. Gjeldende forurensningsforskrift har krav til analyse av BOF₅. Omregnet BOF₇ til BOF₅ gir dette et krav på BOF₅= 43.1 mg/l. (Omregningsfaktor på 1.16, jf. Driftsassistenten).



Avvik 2

Oppdal kommune har ikke utarbeidet en miljørisikovurdering for avløpsområdet.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften §5, punkt 6.

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (jf. §5, punkt 6).

Under inspeksjonsdagen kom det fram at Oppdal kommune kun har utarbeidet en ROS-analyse for selve avløpsrenseanlegget tilbake i 2017. Videre ble det opplyst at det ikke er utarbeidet en miljørisikoanalyse/risiko- og sårbarhetsanalyse for det samlede avløpssystemet i kommunen.

Gjennom en miljørisikovurdering skal kommunen kunne beskrive og vurderer ulike risikoområder som renseanlegg, tilknyttet ledningsnett, overløp, hydraulisk belastning, utslipp, forhold i berørt resipient etc. En risikovurdering må være så områdespesifikk og konkret som mulig for de enkelte avløpsområdene. Dette vil gi kommunen et langt bedre grunnlag å vurdere status og identifisere problemområder som krever fokus og tettere oppfølging.

Miljørisikovurderingen vil gi kommunen et godt grunnlag å prioritere mellom ulike tiltak. Det er viktig at dette ses i sammenheng med arbeidet knyttet til vannforskriften/vanndirektivet (jf. regionvise tiltaksplaner etter vannforskriften, der avløp er definert som en av de viktigste påvirkningskildene).

Risikovurderingen bør revideres jevnlig, og vi viser her til ovennevnte ROS-analyse fra 2017 som ikke har blitt revidert i etterkant.

Anmerkning

Anmerkning 1

Virksomhetens har mangelfulle skriftlige rutiner/prosedyrer.

Kommentarer:

Kommunen kunne ikke legge fram skriftlige rutiner for eksempelvis utarbeidelse av miljørisikovurdering, samarbeid på tvers av etatene /avdelingene for å sikre god dialog og kunnskapsflyt, registrering og oppfølging av avvik med tanke på hva skal defineres som avvik knytta til ytre miljø, hvordan sikre oppfølging av avvik og melding av drifts- og utslippsavvik til kommuneledelsen. Oppdal kommune har nylig innført et nytt avvikssystem, Compilo. Vi er innforstått med at det nødvendigvis vil ta litt tid før systemet vil fungere optimalt.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)



- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren