



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS  
Miljøvern avdelingen

**RAPPORT FRA INSPEKSJON VED AS FOLLO TRUCKUTLEIE  
AVD. REGNBUEEN GJENVINNING**

Dato for inspeksjonen: 20. april 2010  
Rapportnummer: 210.020.I.FMOA  
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/8474

**Ansvarlig virksomhet**

<b>Organisasjonsnr. (underenhet):</b> 971 856 904	<b>Eies av (org.nr):</b> 923 667 377
<b>Besøksadresse:</b> Regnbueveien 4, 1405 Langhus	<b>Telefon:</b> 64 86 10 16
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 43.990 – Annen spesialisert bygge- og anleggsaktivitet	<b>E-post:</b> <a href="mailto:post@regnbuengjenvinning.no">post@regnbuengjenvinning.no</a> <a href="mailto:post@follotruckutleie.no">post@follotruckutleie.no</a>

**Kontrollert anlegg**

<b>Navn:</b> Regnbuen gjenvinning	<b>Anleggsnr:</b> 0213.027.01
<b>Kommune:</b> Ski	<b>Anleggsaktivitet:</b> Mottak og mellomlagring av farlig avfall. Sortering og omlasting av næringsavfall
<b>Fylke:</b> Akershus	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> Farlig avfall - 2001.060.T av 21.12.2001 - gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29. Næringsavfall – 2007.169 av 26.11.2007 - gitt i medhold av forurensningsloven § 11, § 16 og § 29.	<b>Saksnr:</b> 2004007/MVAOA 2007/800

**Kontaktpersoner ved kontrollen**

<b>Fra virksomheten:</b> Bjørn Arvid Prytz Roger Eibakk Atle Sørum	<b>Fra Fylkesmannen:</b> Torild Halvorsen Lotte Oddaker Jens Hertzberg Elin Ilebekk
---	---

### Rapportens status

Denne rapporten har status som **foreløpig**. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten **innen 2 uker** etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig. Kopi av endelig rapport vil bli sendt kommunen til orientering.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Bakgrunnen for inspeksjonen

Det gjennomføres i perioden 19.–30. april 2010 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos AS Follo Trucktleie avd. Regnbuen gjenvinning under inspeksjonen 20. april 2010.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 4 anmerkninger under inspeksjonen. Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

### Oppfølging etter inspeksjonen

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse **innen 25. mai 2010** på at avvikene er rettet.

### Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse<sup>1</sup> 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr. 11.200,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

### Definisjoner

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

**Anmerkning:** Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

---

<sup>1</sup> tidligere kalt kontrollklasse

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:



### **Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull**

#### **Avvik fra:**

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, § 11-5, 1. ledd og § 11-13.*

*Tillatelse for farlig avfall, punkt 2.3.2F*

*Tillatelse for næringsavfall, punkt 1.2 og punkt 1.5*

#### **Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.**

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen.
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse.
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall.
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull.**
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall.**
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall.
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall.
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt.

#### **Kommentarer:**

**1d)** Data fra Norbas (deklarasjon.no) viser at det i 2009 ble levert til sammen 12.245kg farlig avfall med feil eller manglende EAL-kode. Dette utgjør om lag 10% av den totale mengden farlig avfall levert fra virksomheten.

**1e)** Ved bestilling av container får kunde informasjon om hva slags avfall som er ulovlig å legge i containeren, blant annet farlig avfall. Men containere som settes ut til kunder er ikke merket med oppslag om hva slags. I mottakskontrollen av ordinært (blandet) næringsavfall blir det hovedsakelig plukket ut elektrisk og elektronisk avfall, spraybokser, malingspann, kanner og beholdere og lignende, samt blant annet kreosot- og CCA-impregnert trevirke. Virksomheten tar ikke rutinemessig ut materialer som kan inneholde farlige stoffer, eksempelvis isolasjonsmaterialer og gulvbelegg.



**Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.**

**Avvik fra:**

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11, § 11-5, 1. ledd.*

*Tillatelse for farlig avfall, punkt 2.3.2A,C og D.*

**Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.**

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen.
- b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
- c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget.
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp.**
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje.
- f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall.
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden.

**Kommentarer:**

**2d)** Ved stor belastning på anlegget er det ikke nok plass under tak til mottak og håndtering av farlig avfall. Rester av flytende notimpregneringsmidler på beholdere merket ”miljøskadelig” blir omlastet utendørs; området har tett flate, men er uten barrierer som samler opp spill ved uhell. Flytende avfall som kan inneholde farlige stoffer blir mellomlagret ute på område på tett flate, men uten sikringsbarrierer.

## Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger:

### **Anmerkning 1 Virksomhetens kartlegging av mulige farer for forurensning av ytre miljø kan forbedres**

#### **Utslipp fra oljeutskiller**

Virksomheten har 3 oljeutskiller på anlegget. Vannet slippes fra oljeutskillerne slippes ut i lokal bekk som går langsmed anlegget. Virksomheten har ingen jevnlig prøvetaking av utslippet.

Ved tømning og annet vedlikehold av oljeutskiller skal det tas ut prøve for analyse på parameteren olje-i-vann. Fylkesmannen har blitt gjort kjent med at utslipp fra oljeutskillerne på avfallsbehandlingsanlegg også kan inneholde andre stoffer enn olje, eks. tungmetaller og organiske miljøgifter. Virksomheten bør vurdere å iverksette et utvidet prøvetakings- og analyseprogram for å kartlegge innholdet i utslipp fra oljeutskillerne.

#### **Tilstandsovervåkning av bekken**

Virksomheten gjennomfører prøvetaking av den lokale bekken 3-4 ganger per år. Det tas kun prøver av vannfase fra (ordinært) 2 steder, før og ved/etter anlegget. Tidspunkt for prøvetaking er ikke planlagt, eksempelvis etter en nedbørsperiode og etter en tørrværsperiode, og når det er høy aktivitet på anlegget. Prøvene analyseres for fosfor, nitrogen, organisk stoff, pH, ledningsevne, kobber, sink, kadmium, kvikksølv, bly, krom og olje.

Virksomheten bør vurdere om dagens prøvetakingsprogram gir tilstrekkelig informasjon om anleggets tilførsler til og belastning på bekken, og om bekkens miljøtilstand.

### **Tilrettelegging og organisering av mottak og lager for farlig avfall kan forbedres**

Fra 2006 til 2009 har mengde farlig avfall mottatt og viderelevert økt fra 32.416kg til 117.849kg. Virksomheten har ikke fornyet kartleggingen av problemer og farer ved avfallet og anlegget tross mer enn tredobling av mengde. Det vises for øvrig til avvik 2d.

Virksomheten bør ta en gjennomgang av anleggsområdet for mottak og mellomlagring av farlig avfall, og se på hvilke tiltak som bør gjennomføres for en bedre tilrettelagt avfallshåndtering.

### **Anmerkning 2 Virksomhetens system for å rette opp i kunders avvik kan forbedres**

Dersom kunder har fylt ut deklarasjonsskjema feil eller mangelfullt påtar virksomheten seg å fylle ut skjema på nytt. Virksomheten tar ikke systematisk opp denne type avvik med kunde ved hver enkelt hendelse. Dersom virksomheten oppdager at kunde har oppgitt feil eller mangelfulle opplysninger om farlig avfall ved levering, blir dette loggført. Virksomheten tar kontakt med kunder som over tid har denne mange avvik av denne typen. Viser også til avvik 1d.

Virksomheten bør vurdere å innføre et avvikssystem for registrering og oppfølging av kunder som påfører virksomheten merarbeid og risiko for feil og mangler ved håndtering og viderelevering av farlig avfall.

**Anmerkning 3      Virksomhetens opprydning av flyveavfall og annen forsøpling av nærområdet kan forbedres**

Det ble observert avfall langs bekken som går langsmed anlegget. Virksomheten oppga at det i senere tid ikke har vært noen jevnlig rydding av avfall i nærmiljøet på grunn av snøen denne vinteren. Opprydning (dugnad) er planlagt til 26. april.

Opprydning av forsøpling i nærmiljøet og annen rydding på anlegget bør skje med jevnlig/rutinemessige mellomrom gjennom driftsåret, gjerne ukentlig i perioder med stor belastning på anlegget. Dersom vær og årstid forhindrer rydding bør ryddig iverksettes så snart forholdene tillater det.

## Dokumentunderlag

- Avfallsforskriften kapittel 11 Farlig avfall
- Tillatelse 2001.060.T av 21.12.2001 (2004007/MVAOA) og tillatelse 2007.169 av 26.11.2007 (2007/800)
- Årsrapporter fra virksomheten
- Aktørdetaljer fra Norbas ([www.deklarasjon.no](http://www.deklarasjon.no))