



SLAKTEHUSET EIDSMO DULLUM AS AVD KVÅL
Rosmælen 14 (JE)
7228 Kvål

Saksbehandler:
Tore Haugen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Slakthuset Eidsmo Dullum - slakteri i Oppdal kommune Kontrollnummer: 2021.377.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Rune Dullum

*Fra Statsforvalteren i Trøndelag /
Trööndelagen fylhkenålma:*
Tore Haugen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma:*
Torill Espedal

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Slakthuset Eidsmo Dullum - slakteri i Oppdal kommune den 09.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 5 avvik under inspeksjonen.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. november 2021 Tore Haugen

Marit Lorvik (e.f)

dato

kontrollør

seksjonsleder

Statsforvalteren i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma

Kopi av rapporten sendes til:

- Oppdal kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: SLAKTEHUSET EIDSMO DULLUM AS AVD KVÅL	
Organisasjonsnr.: 988333883	Eies av: 988300020
Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 - Bearbeiding og konservering av kjøtt	

Kontrollert enhet

Navn: Slakthuset Eidsmo Dullum - slakteri i Oppdal kommune	Anleggsnr.: 5021.0024.01
Kommune: Oppdal	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	
Tillatelse gitt: 18. april 2011	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Slakthuset Eidsmo Dullum, slakteri i Oppdal kommune, plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Statsforvalteren forutsetter at forholdene rettes opp

slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 20. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Slakthuset Eidsmo Dullum - slakteri i Oppdal kommune bli ilagt et gebyr på kr 13.500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentlighetsloven).

6. Avvik

Avvik 1 Bedriften har ikke vurdert om avløpsrenseanlegget er tilpasset bedriftens utslipp

Avvik fra: Bedriftens utslippstillatelse fra 2011, pkt. 3

Kommentarer:

I hht. bedriftens utslippstillatelse skal renseinnretningene være dimensjonert for den aktuelle avløpsmengden fra produksjonen.

Bedriften har tatt over et eksisterende slakteanlegg med tilhørende avløps- og renseinstallasjoner. Det er ikke utført en beregning av om renseanlegget er egnet for å behandle utslippet fra Eidsmo Dullum Oppdal.

Det må bl.a. vurderes om renseanlegget er dimensjonert for den vannmengden som går gjennom anlegget (må også vurdere om det er perioder med store vannmengder som går gjennom anlegget på kort tid som kan forårsake hendelser med dårlig rensed avløpsvann), om slamavskilleren er stor nok og utformet med hensyn på type og mengde avløpsvann som skal behandles og om oppholdstiden i avskilleren er lang nok.

Slike vurderinger må gjøres for bla. å vurdere om anlegget er hensiktsmessig utformet for å hindre utslipp av partikler/mindre rester fra slakteproduksjonen og blod. Her må det også vurderes om mere av blodet fra produksjonen kan føres til blodtank og ikke til renseanlegg.

Avvik 2 Det mangler en skriftlig instruks som beskriver hvordan utslippsmålinger til vann skal utføres

Avvik fra: Bedriftens utslippstillatelse fra 2011, pkt. 11.1

Kommentarer:

I følge utslippstillatelsen skal bedriften utføre prøvetaking av utslipp til vann slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Det skal tas minst 4 døgnblandepøver hvert år av rensed prosessvann. Prøvene skal tas som mengdeproporsjonale uttak. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll.

Det finnes ikke noe skriftlig dokumentasjon/instruks på hvordan og når utslippsprøver skal tas ved anlegget for å sikre at de blir representative for bedriftens utslipp. Det er også uklart om det bare tas en stikkprøve i løpet av prøvedøgnet eller om det utføres som mengdeproporsjonal prøvetaking. En slik instruks må også inneholde opplysninger om hvordan prøven skal oppbevares før den sendes til analyse.

Avvik 3 Farlig avfall blir ikke deklarerert som levert av Slaktehuset Eidsmo Dullum

Avvik fra: Avfallsforskriften kap 11 (farlig avfall), § 11-5 og 11-12. Tillatelsen punkt 9.

Kommentarer:

Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallens opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal virksomheten som leverer avfallet fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet. Den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst tre år. Bedriften opplyser at farlig avfall (hovedsakelig lysstoffrør og batterier) blir tatt med til anlegget på Kvål og deretter til Stjørdal og levert inn på gjenbrukstorget som privatperson.

Bedriften har fått tilsvarende avvik tidligere ved tilsyn ved slakteanlegget på Kvål tilbake i 2018. Statsforvalteren ser alvorlig på at bedriften fortsatt ikke etterkommer gjeldene regelverk.

Se ellers kommentarer under avvik 5 mhp. manglende rutiner.

Avvik 4 Bedriftens miljørisikovurdering er mangelfull.

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, punkt 6. Tillatelsen punkt 10.1.

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene (jf. §5, punkt 6).

Bedriften har nylig oppdatert miljørisikovurderingen for anlegget (datert 01.09.2021). Under tilsynet ble det opplyst at ved gjennomføring av revideringen har en tatt utgangspunkt i eksisterende miljørisikovurdering for bedriftens slakteanlegg på Kvål. Framlagt miljørisikovurdering har visse mangler, noe som ble nevnt under tilsynet.

Gjennom en miljørisikovurdering skal bedriften kunne beskrive og vurderer ulike risikoområder som belastning til renseanlegg/slamavskiller, tilstand på renseanlegg, ledningsnett og sluk, overløp, avløp til blodtank, utslipp til grunn og tilliggende resipient, oppbevaring og håndtering av eksempelvis diesel etc. En risikovurdering må være så spesifikk og konkret som mulig for det enkelte anlegg. Dette vil gi bedriften et langt bedre grunnlag å vurdere status og identifisere problemområder som krever fokus og tettere oppfølging. En miljørisikovurdering skal også inneholde en handlingsplan hvor ansvar og frister for tiltak er beskrevet. Miljørisikovurderingen bør revideres jevnlig. Se ellers kommentarer under avvik 5.

Avvik 5 Bedriften mangler noen skriftlige rutiner for driften av anlegget.

Avvik fra; Internkontrollforskriften § 5, punkt 7. Tillatelsen punkt 2.6.

Kommentarer:

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Under tilsynet kunne ikke bedriften legge fram skriftlige rutiner for eksempelvis utarbeidelse av miljørisikovurdering (gjennomføring, ansvar, deltagelse, frekvens), levering og deklarerer av farlig avfall, hvordan kjemikalier skal håndteres og lagres, substitusjonsvurdering av kjemikalier, håndtering og disponering av avfall/biprodukter (som slam fra slamavskiller, slakteavfall, lammeråstoff, blod, våtorganisk avfall etc.) og registrering og oppfølging av avvik med tanke på hva som skal defineres som avvik knyttet til ytre miljø.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Bedriftens utslippstillatelse av 2011

Forurensningsloven med forskrifter

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter.