



MAUSER-NOREKO AS
Årvollskogen 80 (JE)
1529 Moss

Saksbehandler:

Guro Holte

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Mauser-Noreko Kontrollnummer: 2021.514.I.SFOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Torstein Østensjø

Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Guro Holte

Andre deltagere fra virksomheten:

Tore Bordal

Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:

Kjersti Aastorp Hirth

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Mauser-Noreko den 23.09.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Mauser-Noreko har mangler i sin håndtering og deklarerer av farlig avfall
- Mauser-Noreko mangler miljørisikoanalyse og rutiner for tankanlegget
- Mauser-Noreko mangler en beredskapsplan
- Mauser-Noreko sitt avvikssystem er ikke i bruk når det gjelder forhold knyttet til ytre miljø

Anmerkninger:

- Mauser-Noreko sin risikovurdering for ytre miljø kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18.10.2021	Guro Holte	Kari Skogen
dato	kontrollør	seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Moss kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: MAUSER-NOREKO AS	
Organisasjonsnr.: 976686578	Eies av: 976652398
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Mauser-Noreko	Anleggsnr.: 3002.0166.01
Kommune: Moss	Fylke: Viken
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 3. desember 1997	Sist endret: 13. januar 2012

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Kjemikalier
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Mauser-Noreko plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Mauser-Noreko innen 15. desember 2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler

svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Guro Holte.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 16. september 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Mauser-Noreko bli ilagt et gebyr på kr 20 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Mauser-Noreko har mangler i sin håndtering og deklarerer av farlig avfall

Avvik fra:

- Tillatelse etter forurensningsloven for Noreko AS (tillatelsen), datert 13.1.2012, punkt 7.2.2 og 7.2.3
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), § 11-5
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), § 5, 2. ledd punkt 7

Kommentarer:

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Beholdere med farlig avfall og vaskevann skal merkes og lagres forsvarlig.

Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet avfall. Ulike typer farlig avfall skal ikke sammenblandes dersom dette kan medføre fare for forurensning, eller skape problemer for den videre håndteringen av avfallet.

Som en del av virksomhetens internkontroll må det utarbeides tilstrekkelige rutiner for å sikre at farlig avfall håndteres og deklarerer på riktig måte.

Under befaringen ble det observert at det manglet oppsamlingsløsninger for enkelte fraksjoner farlig avfall, som spraybokser og brukt absol. Det ble opplyst at dette frem til nå er levert sammen med restavfall. Merkingen av beholdere for vaskevann var noe mangelfull.

Mauser-Noreko tar imot IBC-kontainere og fat for gjenbruk og gjenvinning. Beholderne kan inneholde skvetter/mindre mengder kjemikalier, og vi observert også rester på inntil 2-300 liter i enkelte mottatte IBC-kontainere. Det farlige avfallet suges opp ved hjelp av en vakuumpumpe, og beholderne vaskes. Det foregår også kverning av beholdere som ikke kan gå til gjenbruk. Dette er avfall som sendes til Tyskland for materialgjenvinning.

Virksomhetens deklareringspraksis for farlig avfall – Statsforvalterens tolkning av regelverk

Per i dag opptrer virksomheten kun som produsent i avfallsdeklarerer. Slik virksomheten drifter i dag, er virksomheten å anse som et mottak for farlig avfall som er en aktivitet som allerede er regulert gjennom virksomhetens tillatelse.

Det er et generelt krav om at virksomheter som mottar farlig avfall skal sørge for at dette deklarerer på virksomheten som leverer farlig avfall. Når det gjelder små skvetter farlig avfall som suges opp fra kontainerne kan det aksepteres at dette deklarerer på virksomheten som «produsent». Det er vesentlig at beholderne er tilnærmet tomme for at dette skal kunne aksepteres.

Når det mottas emballasje som inkluderer større mengder farlig avfall, må Mauser-Noreko sørge for at de opptrer som et mottaksanlegg, dvs. at avfallet blir deklarerert på virksomheten som har levert inn emballasjen. Dette er også av betydning for å sikre at de som leverer farlig avfall oppfyller sine plikter til å dokumentere at farlig avfall er levert lovlig mottak.

Virksomheten kunne framvise rutiner for farlig avfall, men disse var mangelfulle med hensyn på elektronisk deklarerer, og når virksomheten skal opptre som mottaksanlegg og produsent.

Avvik 2

Mauser-Noreko mangler miljørisikoanalyse og rutiner for tankanlegget

Avvik fra:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), §§ 18-4 og 18-6
- Tillatelsen, punkt 2.2
- Internkontrollforskriften, § 5, 2. ledd, punkt 1

Kommentarer:

Tanker som ikke er nedgravet og inneholder farlige kjemikalier er regulert i forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring. Kapitlet gjelder for tanker med petroleumsprodukter på mer enn 10 m³ og for andre kjemikalier og farlig avfall på mer enn 2 m³. Tankforskriften setter blant annet krav til barrierer og forebyggende tiltak som inkluderer rutiner for drift, overvåking og vedlikehold av tankene med tanke på å redusere risikoen for uhellsutslipp.

Det skal også utarbeides en miljørisikoanalyse av tanklagringen. Miljørisikoanalysen skal omfatte alle forhold ved tanklagring hos bedriften, så som tanken, tilknyttet utstyr, installasjoner, aktiviteter/operasjoner, og eventuelle eksterne påvirkninger som kan medføre fare for forurensning til vann, grunn og luft. Miljørisikoanalysen for tankanlegget skal evalueres årlig og dokumenteres.

Mer informasjon om krav forbundet med tanklagring er tilgjengelig i Miljødirektoratet sin veileder til tankforskriften:

<https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/veiledning-til-tankforskriften/>

På anlegget er det flere tanker som er omfattet av tankforskriften. Det var ikke utarbeidet rutiner for drift og vedlikehold av tankene, og virksomheten kunne ikke redegjøre for tiltak for å unngå utslipp fra tankene utover visuell kontroll på dagtid, når anlegget er i drift. Videre manglet det en miljørisikoanalyse av tanklagringen.

Virksomheten kjente ikke til tankforskriften da Statsforvalteren gjennomførte sitt tilsyn.

Avvik 3

Mauser-Noreko mangler en beredskapsplan

Avvik fra:

- Forurensningsforskriften § 18-7
- Tillatelsen, punkt 8.3

Kommentarer:

På bakgrunn av miljørisikovurderingen og de forebyggende tiltakene skal virksomheten etablere og vedlikeholde en nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.

Beredskapsplanen skal beskrive organisering, innsatsplaner, personell og deres kompetanse, opplæring samt type og mengde materiell. Det forventes at beredskapsplanen beskriver tiltak for å forhindre utslipp av slukkevann/brannskum.

For tankanleggene er det krav om at beredskapen skal utprøves/testes minst en gang hvert år.

Under tilsynet ble det opplyst at virksomheten har noe beredskapsmateriell, som mobile sugeapparat og brannslanger. Det ble opplyst at virksomheten har god dialog med det lokale brannvesenet, som foretar jevnlig kontroll av anlegget.

Mauser-Noreko har ikke utarbeidet en skriftlig beredskapsplan.

Avvik 4

Mauser-Noreko sitt avvikssystem er ikke i bruk når det gjelder forhold knyttet til ytre miljø

Avvik fra:

Internkontrollforskriften, § 5, 2. ledd punkt 7

Kommentarer:

Virksomheten plikter gjennom internkontrollforskriften å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Det fremkom under tilsynet at det har vært flere hendelser med utlekking av kjemikalier fra IBCer, og at virksomheten den siste tiden ikke har fulgt sine egne rutiner/sjekkliste for vedlikehold. Virksomheten kunne ikke dokumentere at de hadde et system for å registrere slike hendelser eller andre hendelser knyttet til ytre miljø.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Mauser-Noreko sin risikovurdering for ytre miljø -kan forbedres

Kommentarer:

Virksomheten har utarbeidet en miljørisikoanalyse, men Statsforvalteren vurderer at analysen med fordel kunne vært noe mer detaljert beskrevet, eksempelvis:

- plassering av IBCer i forhold til utslippsrisiko
- lagring av egenprodusert farlig avfall
- avrenning av forurenset slukkevann/-skum
- beskrivelse av konsekvens i forhold til resipientens sårbarhet

8. Andre forhold

Krav om finansiell sikkerhet

Som mottakere av farlig avfall må dere ha en finansiell sikkerhet til dekning av kostander ved håndtering av farlig avfall ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Miljødirektoratets veileder på dette finnes [her](#). Mal for beregning av finansiell sikkerhet ligger vedlagt. Ta kontakt med saksbehandler, Desiree Auren (deaur@statsforvalteren.no) ved spørsmål.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Drift av oljeutskillere (M30)
- Kontroll med risiko gir gevinst
- Veiledning til Tankforskriften (M536)