



HERMOD TEIGEN AS AVD FOSS-EIKELAND  
Lierstranda Industriområde Terminalen 15  
3414 LIERSTRANDA

Saksbehandler:  
Linn Berge Vormedal

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hermod Teigen AS avd Sandnes Kontrollnummer: 2021.274.I.SFRO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Linn Danielsen  
Kjetil Pettersen

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Elisabeth Time Ellingsen  
Linn Berge Vormedal

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hermod Teigen AS avd Sandnes den 05.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- EE-avfall sorteres ikke konsekvent ut og blir behandlet sammen med annet metallavfall
- Lagring av skrapmetall og avfall utendørs er ikke i tråd med tillatelsen

#### Anmerkninger:

- Bedriftens skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall og prosedyre for drift og vedlikehold av oljeutskiller kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

15. november 2021

Linn Berge Vormedal

Mariann Størksen

dato

kontrollør

fung. seksjonsleder

---

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Sandnes kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> HERMOD TEIGEN AS AVD FOSS-EIKELAND	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 916364636	<b>Eies av:</b> 916773234
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Hermod Teigen, Foss-Eikeland	<b>Anleggsnr.:</b> 1108.0247.01
<b>Kommune:</b> Sandnes	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
<b>Tillatelse gitt:</b> 18. november 2015	<b>Sist endret:</b> 7. oktober 2020

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet for behandlingsanlegg av EE-avfall og metallmottak. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll
- Utslipp til vann
- EE-avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hermod Teigen AS avd Sandnes plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Hermod Teigen AS avd Sandnes innen 31.12.2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post ([sfropost@statsforvalteren.no](mailto:sfropost@statsforvalteren.no)) til Statsforvalteren i Rogaland v/Linn Berge Vormedal med referanse: 2021/9668.

### 4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forurensningsforskriften § 39-7, tar sikte på å fastsette **gebyrsats 2** for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale **kr. 27 100,-** i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt

### 5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

### 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### Avvik 1

EE-avfall sorteres ikke konsekvent ut og blir behandlet sammen med annet metallavfall

#### Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 18.11.2015 sist endret 14.10.2020 vilkår 3.1 og 10.2.

#### Kommentar:

Farlig avfall inkludert elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal fjernes fra containere med skrapmetall i mottak. Det skal være et avvikssystem der feilleveranser blir journalført og avviksbehandlet.

Det fremkom under inspeksjonen at EE-avfall kan komme inn til anlegget som en del av kompleksmetallfraksjonene. Virksomheten har ikke en skriftlig oversikt over hvilket avfall som er definert som EE-avfall. Det er ikke konsekvente rutiner på hva som skal fjernes fra kompleksfraksjonene og mellomagres i EE-buret før viderelevering til godkjent mottak. Feilleveranser av EE-avfall blir ikke journalført og avviksbehandlet i et avvikssystem. Kunder blir ikke opplyst om at EE-avfall ikke skal sorteres som kompleksmetall.

Virksomheten må få oversikt over hva som er å betegne som EE-avfall iht. avfallsforskriften § 1. Deretter må det opprettes konsekvente prosedyrer på hvordan dette skal sorteres og

håndteres ved anlegget. Ansatte må også få tilstrekkelig opplæring i hva som er å anse som EE-avfall, og hvordan dette skal håndteres. Virksomheten kan fjerne EE-komponenter fra større kompleksdeler dersom dette ikke medfører noen fare for forurensning eller at EE-komponenten blir skadet. EE-komponenten vil deretter være klassifisert som usanert EE-avfall.

## **Avvik 2**

Lagring av skrapmetall og avfall utendørs er ikke i tråd med tillatelsen

### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 18.11.2015 sist endret 14.10.2020 vilkår 3.5.

### **Kommentar:**

I tillatelsen er det henvist til spesifikke tegninger hvor lagring av alle virksomhetens fraksjoner kan forekomme, og at alt skrapmetall skal plasseres i containere.

Det ble opplyst under tilsynet at det lagres skrapmetall og avfall ute på deler av eiendommen som ikke tilknyttet oljeutskilleren. Det tillates ingen lagring av avfall andre steder på anlegget enn det som er oppgitt i tegning 16011-101 og tegning 16011-500 og disse er ikke oppdatert etter dagens drift. Avfall/skrapmetall som kan ha avrenning til overvann må miljørisikovurders slik at det ikke forekommer avrenninger til overvannsnett. Dette gjelder særlig sinkholdige fraksjoner. EE-avfall bør lagres på plasser med tett dekke, nødvendig anlegg for oppsamling og rensing av overvann, og nødvendig tak eller annet klimavern. Usanerte større kjøretøy (traktorer, gravemaskiner, campingvogner og lignende) må plasseres slik at det ikke kan lekke ut miljøfarlig innhold til overvannsnett.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Bedriftens skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall og prosedyre for drift og vedlikehold av oljeutskiller kan forbedres.

### **Kommentar**

Virksomheten har ett dokument for håndtering av farlig avfall, dette dokumentet er svært generelt og ikke aktivt i bruk ved virksomheten. For å forbedre prosedyren bør det anlegg spesifikt inkluderes avfallsstofftyper, rutiner for deklarerings og avvikshåndtering i tillegg til tidsfrister. Vi minner på at farlig avfall skal deklareres minst en gang i året iht. avfallsforskriften § 11 vedlegg 4.

Virksomheten benytter en perm med informasjon over oljeutskilleranlegget. Permen inneholdt en utdatert prosedyre for drift av oljeutskiller som ikke var i tråd med dagens praksis. Oversikt over måleprogram, prøvetaking og vedlikehold bør inkluderes. Oversikt over tømning og vask av oljeutskiller er også viktig ettersom dette kan påvirke prøvetakingsresultatene.

## 8. Andre forhold

### Internkontroll:

Bedriften jobber med en oppdatering av deres interne styringssystem. Dette arbeidet inkluderer å ha eget system for Hermod Teigen AS avd Sandnes. Risikovurderingen, kjemikalieoversikten og avviksregistrering skal i den sammenheng revideres. Statsforvalteren påpeker at alle ytre miljøaspekter skal være vurdert, og parametere innenfor sannsynlighet og konsekvens skal kvantifiseres. Definisjonen av et avvik bør konkretiseres, slik at dette konsekvent blir registrert korrekt. Det er også forventet at alle ansatte er informert og kan bruke internkontrollsystemet for virksomheten og at avviksavfall registreres.

Vi minner om at bedriftens internkontroll skal være i tråd med dagens drift, og eventuelle endringer skal fortløpende oppdateres.

Det er viktig at virksomheten fyller ut alle aktuelle detaljer i den årlige rapporteringen til Statsforvalteren.

### Utslipp til vann

Virksomhetens oljeutskiller er tilknyttet arealene i halve sorteringshallen, bygningen med miljøsaneringen av biler og overbygget uteareal med usanerte biler. Utløpsvannet blir prøvetatt to ganger i året det opplyses at og ved prøvetaking blir det vurdert om utskilleren behøver tømning. Virksomheten har ikke kalkulert et estimat hvor mye vann som tilføres oljeutskilleren. Vannet inn til oljeutskilleren består av vask av egne kjøretøy, vann fra skrapmetall containere og regnvann som kommer inn under overbygget utendørs.

I virksomhetens årsrapporter fremkommer det at det har vært overskridelser på enkelte parametere i tillatelsens grenseverdier. Statsforvalteren forutsetter og forventer at alle overskridelser blir avviksbehandlet og at tiltak iverksettes.

### Andre avfallsfraksjoner

Det ble opplyst at tynnjern, kompleks og grovjern blir behandlet på samme måte på anlegget og at det kan være hensiktsmessig å samle disse tre fraksjonene under ett i tillatelsen.

Dersom ikke annet er spesifisert skal alle typer kjøretøy håndteres i tråd med tillatelsens vilkår 3.3 og 3.4.

Metallspon med rester av emulsjoner lagres innendørs i lagerbygget med oppsamling til tett tank. Tanken har blitt tømt en gang og innholdet ble deklartert som farlig avfall.

Spylevæske fra biler blir samlet opp og gjenbrukt.

Det mottas kabel (aluminium og kobber) som sorteres og mellomlagres før videresalg.

## 9. Dokumentunderlag

- Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 18.11.2015