



HERMOD TEIGEN AS AVD SOLA
Lierstranda Industriområde Terminalen 15
3414 LIERSTRANDA

Saksbehandler:
Linn Berge Vormedal

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hermod Teigen AS avd Sola Kontrollnummer: 2021.276.I.SFRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Linn Danielsen
Årstein Skrettingland

Fra Statsforvalteren i Rogaland:

Elisabeth Time Ellingsen
Linn Berge Vormedal

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hermod Teigen AS avd Sola den 05.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- EE-avfall sorteres ikke konsekvent ut og blir behandlet sammen med annet metallavfall

Anmerkninger:

- Bedriftens skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall og prosedyre for drift og vedlikehold av oljeutskiller kan forbedres.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

16. november 2021

Linn Berge Vormedal

Mariann Størksen

dato

kontrollør

fung. seksjonsleder

Statsforvalteren i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Sola kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HERMOD TEIGEN AS AVD SOLA	
Organisasjonsnr.: 916263740	Eies av: 916773234
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Hermod Teigen, Risavika	Anleggsnr.: 1124.0067.01
Kommune: Sola	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 17. november 2010	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet for behandlingsanlegg av EE-avfall, inkludert metallmottak. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll
- Avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Hermod Teigen AS avd Sola plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Hermod Teigen AS avd Sola innen 31.12.2021 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Linn Berge Vormedal med referanse: 2021/9669.

4. Varsel om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forurensningsforskriften § 39-7, tar sikte på å fastsette **gebyrsats 3** for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale **kr. 20 300,-** i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

EE-avfall sorteres ikke konsekvent ut og blir behandlet sammen med annet metallavfall

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 17.11.2010 vilkår 1

Kommentar:

Virksomheten har tillatelse til å motta EE-avfall, men det mottas ikke EE-avfall som en egne fraksjoner ved anlegget, men EE-avfallet som oppstår ved virksomheten kommer inn som en del av kompleksmetallfraksjonen.

Virksomheten har ikke en skriftlig oversikt over hvilket avfall som er definert som EE-avfall. Det er ikke konsekvente rutiner på hvilket EE-avfall som fjernes fra kompleksfraksjonen og lagres i før viderelevering til godkjent mottak. EE-avfall som mottas og fjernes fra kompleksmetallet blir ikke avviksregistrert. Kunder blir ikke opplyst om at EE-avfall ikke skal sorteres som kompleksmetall.

Virksomheten må få oversikt over hva som er å betegne som EE-avfall iht. avfallsforskriften § 1. Deretter må det opprettes konsekvente prosedyrer på hvordan dette skal sorteres og håndteres ved anlegget. Ansatte må også få tilstrekkelig opplæring i hva som er å anse som EE-avfall, og hvordan dette skal håndteres. Virksomheten kan fjerne EE-komponenter fra større kompleksdeler dersom dette ikke medfører noen fare for forurensning eller at EE-komponenten blir skadet. EE-komponenten vil deretter være klassifisert som usanert EE-avfall.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Bedriftens skriftlige prosedyrer for håndtering av farlig avfall og prosedyre for drift og vedlikehold av oljeutskiller kan forbedres.

Kommentar

Bedriften viser til ett dokument for håndtering av farlig avfall, dette dokumentet er svært generelt og ikke aktivt i bruk ved virksomheten. For å forbedre prosedyren bør det inkluderes avfallsstofftyper, rutiner for deklarerings og avvikshåndtering i tillegg til tidsfrister. Vi minner på at farlig avfall skal deklarerer minst en gang i året iht. avfallsforskriften § 11 vedlegg 4.

Virksomheten benytter en perm med informasjon over oljeutskilleranlegget. Ikke all informasjon var på plass i denne permen og virksomheten kunne ikke fremlegge dokumentasjon vedrørende tømning. Oversikt over måleprogram, prøvetaking og vedlikehold bør inkluderes. Oversikt over tømning og vask av oljeutskiller er også viktig ettersom dette kan påvirke prøvetakingsresultatene.

8. Andre forhold

Internkontroll:

Bedriften jobber med en oppdatering av deres interne styringssystem. Dette arbeidet inkluderer å ha eget system for Hermod Teigen AS avd Sola. Risikovurdering og avviksregistrering skal i den sammenheng revideres. Statsforvalteren påpeker at alle ytre miljøaspekter skal være vurdert, og parametere innenfor sannsynlighet og konsekvens skal kvantifiseres. Definisjonen av et avvik bør konkretiseres, slik at dette konsekvent blir registrert korrekt. Det er også forventet at alle ansatte er informert og kan bruke internkontrollsystemet for virksomheten og at avviksavfall registreres.

Vi minner om at bedriftens internkontroll skal være i tråd med dagens drift, og eventuelle endringer skal fortløpende oppdateres.

I virksomhetens årsrapporter fremkommer det at har vært overskridelser på enkelte parametere i tillatelsens grenseverdier. Statsforvalteren forutsetter og forventer at alle overskridelser blir avviksbehandlet og at tiltak iverksettes. Det er viktig at virksomheten fyller ut alle aktuelle detaljer i den årlige rapporteringen til Statsforvalteren.

Det opplyses at virksomheten ikke har mottatt naboklager de siste årene.

Andre avfallsfraksjoner

Virksomheten opplyser at El-motorer blir fysisk fjernet fra ulike maskiner/kjøretøy og lagret i egen oppbevaringstank før videresalg. Det ble opplyst at denne oppbevaringen kanskje vil byttes ut med en container.

Det mottas kabel (aluminium og kobber) som sorteres og mellomlagres før viderelevering med båt.

EE-avfall skal lagres på plasser med tett dekke, nødvendig anlegg for oppsamling og rensing av overvann, og nødvendig tak eller annet klimavern.

I henhold til tillatelsen ikke tillatt å ta imot avfall (skrapmetall) som er forurenset av olje. Dersom det med en feil kommer inn oljeholdig avfall skal dette mellomlagres forsvarlig og videresendes til godkjent mottak.

Fremtidig drift

Det ble opplyst under tilsynet at leiekontrakten på anlegget utløper innen to års tid og at det nye lokaliteter tas i betraktning. Virksomhetens tillatelse må revideres dersom anlegget skal bytte lokalitet, og Statsforvalteren viser for øvrig til vilkår 12.3 i tillatelsen.

9. Dokumentunderlag

- Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Statsforvalteren av 17.11.2010