



Rørvik Fisk AS
Postboks 213
7901 RØRVIK

Saksbehandler:
May Brit Myrholt Gorseth

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rørvik Fisk AS Kontrollnummer: 2021.378.I.SFTL

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Ida Fjukstad – HMS ansvarlig

Per-Terje Pettersen – Salgssjef

Kristin Østnor – Lønn- og personalansvarlig

Ragnvald Pettersen – Daglig leder

Fra Statsforvalteren i Trøndelag:

May Brit Myrholt Gorseth

Anette Pettersen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rørvik Fisk AS den 09.11.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Trøndelag avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Bedriften hadde ikke renseanlegg/sil på avløpsledningen
- Risikovurderingen var mangelfull/ikke utført
- Bedriften mangler en del rutiner på enkelte områder
- Innleveringsplikten for farlig avfall er ikke overholdt

Anmerkninger:

- Virksomheten kunne ikke legge frem kart over utslippsledningen som var koordinatfestet.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

22.11.2020	May Brit Myrholt Gorseth	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder
	Statsforvalteren i Trøndelag	

Kopi av rapporten sendes til:

- Nærøysund kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Rørvik Fisk AS	
Organisasjonsnr.: 979 848 374	Eies av: 984 029 594
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 - Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers	

Kontrollert enhet

Navn: Rørvik Fisk AS	Anleggsnr.: 5060.0187.01
Kommune: Nærøysund	Fylke:
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av kap. 26 i forurensningsforskriften overholdes.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rørvik Fisk AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Rørvik Fisk AS innen **12. februar 2022** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet, eventuelt en tidfestet

forpliktende plan som viser hvordan avvik skal rettes. Vi ønsker også tilbakemelding på anmerkningen.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sftlpost@Statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Trøndelag med referanse 2021/12030.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 17.09.2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-4.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rørvik Fisk AS bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil 4 dagsverk. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Trøndelag (jf. offentliglova) Rapporten vil også være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

6. Avvik

Avvik 1: Prosessavløpsvannet er ikke påmontert renseanlegg/sil

Avvik fra: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 26 Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter § 26-3 Prosessavløpsvann

Kommentar: Kap 26-4 sier at mindre anlegg (forbruk på mindre enn 1000 tonn råstoff pr. år) skal ha et renseanlegg med en effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 3 mm eller mindre. Store anlegg (forbruk på mer enn 1000 tonn råstoff pr. år) skal ha et renseanlegg med en effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 eller mindre.

Bedriften kunne ikke dokumentere at det var sil på prosessavløpsvannet ved anleggene Brygga og Salteriet. Det var imidlertid silanlegg på anlegget Fryseriet.

Bedriften oppgir i epost datert 10.11.2021 at anleggene er mindre anlegg. Dokumentasjon ble ikke vedlagt.

Avvik 2: Bedriften har ikke en oppdatert risikovurdering som gjelder ytre miljø

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheten §5 pkt 6

Kommentar: Internkontrollforskriften §5 pkt. 6 sier at man skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Bedriften hadde risikovurdert deler av aktiviteter, men mangler risikovurdering på det ytre miljø. Bedriften skal ta en gjennomgang av produksjonen og finne områder der det kan oppstå risiko for farer og hendelser for det ytre miljø. Det gjelder utslipp til luft og vann som utslipp av prosessavløpsvann, isopor og plast i avløpsvannet, renseanlegget/silanlegg, avfallshåndtering, kjemikaliehåndtering og oppbevaring.

Avvik 3: Bedriften mangler noen rutiner på ytre miljø

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheten §5 pkt 7

Kommentar: Internkontrollforskriften §5 pkt. 7 sier at man skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser i krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets-lovgivningen.

Rutinene skal kobles opp mot regelverket og si noe om hvordan aktiviteten ved bedriften skal gjennomføres for å unngå uhell og brudd på regelverket (f.eks drift og vedlikehold av renseanlegg/silanlegg, håndtering av avfall og farlig avfall, lagring og håndtering av kjemikalier).

Bedriften mangler skriftlige rutiner på det som gjaldt bruk av aktsomhetsplikten og substitusjonsplikten. I tillegg var rutinen for håndtering av avfall mangelfull da den kun inneholdt biprodukter. Felles avfallsplan for AS Rørвик Fisk og Fiskematforretning er en avfallsplan for mottak av avfall for havner. Den gjelder ikke for Rørвик Fisk AS sitt eget avfall.

Avvik 4: Bedriften har ikke overholdt leveringsplikten

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-8 Leveringsplikten

Kommentar: Avfallsforskriftens § 11-8 sier at den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst tre år.

Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang pr. år. Plikten inntreffer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Bedriften kunne ikke fremlegge deklarerer av farlig avfall. De hadde grønn avtale med Børstad AS.

7. Anmerkninger

Anmerkning 1: Virksomheten kunne ikke legge frem kart over utslippsledningen som var koordinatfestet.

Kommentar: I kap 26 - står det at Utslippsledning skal være godt forankret og avmerket på kart.

Bedriften la frem tegning over VVS anleggene på Brygga og Salteriet, men ikke Fryseriet. Det er usikkerhet om kartene viser avløpet fra sanitæranlegget eller prosessavløpsvannet.

Med prosessavløpsvann menes her: spylevann, rengjøringsvann, transportvann, slaktevann eller vann som har vært i direkte kontakt med råstoff, produkt eller avfall.

8. Andre ting

Rørvik Fisk AS har tre lokasjoner. Det er Fryseriet der administrasjonen er, Salteriet der salting og pakking av ferskfiskproduksjonen foregår og Nordbruket (Brygga) hvor fileteringen skjer.

Forskriften gjelder for virksomheten som foredler fisk. Rørvik Fisk AS har tidligere innsendt meldeskjema for bedriften. Denne må oppdateres og det skal fylles ut et skjema for hver avdeling.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap 26 Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter
- Innsendt Meldeskjema for Fiskeforedlingsbedrifter til Stasforvalteren

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Miljøkrav for fiskeforedlingsindustrien (M-112/2018)