



Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap (HÅR) IKS  
Torslandsveien 260  
4540 Åseral

Saksbehandler:

Marit Solum

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Torsland avfallsanlegg, Hægebostad og Åseral renovasjon IKS Kontrollnummer: 2021.273.I.SFAG**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*

Ove Haugland

*Fra Statsforvalteren i Agder:*

Marit Solum

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Geir Egil Tveiten

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Agder:*

Cecilie H. Moen

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Torsland avfallsanlegg den 3. november 2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Agder avdekket ett avvik og ga to anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Lagring av EE-avfall er ikke i tråd med avfallsforskriften § 1-8.

#### Anmerkninger:

1. Virksomheten bør forbedre sitt avvikssystem.
2. Miljørisikovurderingen inkluderer ikke alle forhold knyttet til mellomlagring av EE-avfall.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

25. november 2021	Cecilie H. Moen	Marit Solum
dato	tilsynsordinator	kontrollør
	Statsforvalteren i Agder	

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Åseral kommune
- Hægebostad kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> HÆGEBOSTAD OG ÅSERAL RENOVASJONSSELSKAP-HÅR IKS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 979363605	<b>Eies av:</b> 979361475
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 – Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Torsland avfallsanlegg – mottak, mellomager, avfall/farlig avfall HÅR	<b>Anleggsnr.:</b> 1026.0017.01
<b>Kommune:</b> Åseral	<b>Fylke:</b> Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall – mottak, mellomagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 26. juli 2010	<b>Sist endret:</b> 30. september 2015

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets og Statsforvalterens landsdekkende tilsynsaksjon for behandlingsanlegg for EE- og metallavfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll inkl. miljørisikovurdering
- Mottakskontroll
- Håndtering og lagring av EE-avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

HÅR IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 14. januar 2022 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfagpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Agder v/Marit Solum.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. oktober 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebysatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften § 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil HÅR IKS bli ilagt et gebyr på kr 27 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebysats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Agder. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En ev. klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Agder (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Lagring av EE-avfall er ikke i tråd med avfallsforskriften.

##### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-8

##### **Kommentarer:**

EE-avfall som samles inn ved kommunale avfallsanlegg skal sorteres fra øvrig avfall og oppbevares på egnet sted, jf. avfallsforskriften § 1-8. Oppbevaringen skal ikke innebære fare for forurensning.

HÅR IKS lagrer det meste av EE-avfallet som mottas ved anlegget i en lukket container eller innendørs. Under inspeksjonen var imidlertid en del større hvitevarer lagret utendørs uten klimavern. Virksomheten opplyste om at dette var i påvente av levering av ny container, og at avfallet maksimalt lagres utendørs i tre dager. HÅR IKS mottar også noe EE-avfall som en del av kompleksmetallet, og leverer dette videre som en samlet fraksjon. Kompleksmetallet lagres utendørs på anlegget, inkludert innblandet EE-avfall.

Virksomheten har ikke gjort noen vurdering av om utendørs mellomagring av EE-avfall er i tråd med avfallsforskriften § 1-8, og lagringen er heller ikke risikovurdert.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten bør forbedre sitt avvikssystem.

#### Kommentarer:

HÅR IKS har etablert et avvikssystem, men opplyste under inspeksjonen om at det er få avvik som blir registrert. Virksomheten har få ansatte, og ofte blir avvik tatt opp muntlig på møter uten at det føres skriftlige avvik. Et godt system for avviksbehandling bidrar til at lovens krav blir oppfylt, og gir også dokumentasjon som bør legges til grunn ved risikoanalyse av driften. En skriftlig oversikt over uønskede hendelser ved anlegget gjør det også lettere å oppdage gjentagende avvik og identifisere tiltak som kan redusere forekomsten.

### Anmerkning 2

Miljørisikovurderingen inkluderer ikke alle forhold knyttet til mellomagring av EE-avfall.

#### Kommentarer:

Virksomheter skal kartlegge farer og problemer ved driften, og på bakgrunn av dette vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette skal dokumenteres skriftlig med frister og ansvarlig for gjennomføring. HÅR IKS har utarbeidet en miljørisikovurdering samt en egen risikovurdering for EE-avfall. Risikovurderingen inkluderer imidlertid ikke alle forhold knyttet til EE-avfall, og synliggjør ikke tiltakene virksomheten allerede gjør for å redusere risiko.

## 8. Andre forhold

Virksomheten har en eldre etterdriftstillatelse for deponiet fra 2010 som i liten grad omhandler dagens aktivitet ved avfallsanlegget. Under inspeksjonen informerte Statsforvalteren om at vi vil revidere tillatelsen, og om at mer informasjon om dette vil følge i et eget brev.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Dokumentasjon som ble oversendt Statsforvalteren i forkant av inspeksjonen, og som er en del av dokumentunderlaget:

- Stillingsbeskrivelser for driftsleder og driftsoperatør
- Mottaksprosedyre
- Prosedyre for farlig avfall
- Risikovurderinger for miljø og EE-avfall